



FI168T578717-T

Fabricante Número de pieza:	FI168T578717-T
Fabricante / Marca:	Taiyo Yuden
Parte de la descripción:	BALUN 5.725-5.85GHZ 50/100 0603
Hojas de datos:	FI168T578717-T.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

FI168T578717-T 100% Nuevo Original 18000 pzas en stock, Encuentre el precio FI168T578717-T, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre FI168T578717-T Taiyo Yuden con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ FI168T578717-T: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de FI168T578717-T.

Número de pieza	FI168T578717-T	Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Serie	FI	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0603 (1608 Metric), 6 PC Pad	embalaje	Tape & Reel (TR)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 5.725GHz ~ 5.85GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad
Rango de frecuencia	5.725GHz ~ 5.85GHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 100 Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	1.0dB
Pérdida de retorno (Min)	-	Otros nombres	587-3008-2 FI168T578717T
Cantidad de stock	18000 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN 5.725-5.85GHZ 50/100 0603	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con FI168T578717-T

Taiyo Yuden FI168T578717-T	Parte FI168T578717-T	Precio FI168T578717-T	Distribuidor FI168T578717-T
Técnico FI168T578717-T	FI168T578717-T Stock	Inventario FI168T578717-T	Proveedor FI168T578717-T
FI168T578717-T pedido en línea	Consulta FI168T578717-T	Imagen FI168T578717-T	Imagen FI168T578717-T
FI168T578717-T pdf	Hoja de datos FI168T578717-T	Hoja de datos FI168T578717-T	Hoja de datos pdf FI168T578717-T
Descargar la ficha técnica de FI168T578717-T	Taiyo Yuden Fabricante	Taiyo Yuden FI168T578717-T	

También te puede interesar:

<p>FI168B245001-T Descripción: FILTER BANDPASS W-LAN BLUETOOTH Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>5512BL15B100E Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1526 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>FI168K169706-T Descripción: FILTER BANDPASS Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI168L1681G6-T Descripción: HI FREQ MULTILAYER ,LOW PASS FIL Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 222600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1589B1 Descripción: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>FI168B259762 Descripción: FI168B259762 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 23500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>FI168D087019-T Descripción: FI168D087019-T SMD Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 44000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>FI1608AR15KT Descripción: FI1608AR15KT N/A SMD Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB16A0100E Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>FI168P157519-T/PGFI168P157519-T Descripción: FI168P157519-T/PGFI168P157519-T 603 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>FI168N250065-T Descripción: FI168N250065-T 603 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>3500FB39A0050E Descripción: BALUN 3.4GHZ-3.6GHZ 50/50 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>LDM185G4210CC001 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 14500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>RFBLN2012090BM5T25 Descripción: BALUN 800MHZ-1.9GHZ 50/200 10SMD Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 15300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ATB3225-75011CT-001 Descripción: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD0826J50200AHF Descripción: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1903A1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI168P245010-T Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 84000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 89000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DXP18BN5014TL Descripción: BALUN 50MHZ-870MHZ 50/200 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 32000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>2450FB39C100E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 48000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ETC4-1-2TR Descripción: BALUN 6SMD FLAT LEAD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>FI168L0628M4-T Descripción: HI FREQ MULTILAYER ,LOW PASS FIL Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 50500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1715E1 Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>FI168L259764 Descripción: FI168L259764 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 24400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD0810J50150AHF Descripción: BALUN 800MHZ-1GHZ 50/150 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 24700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI168W1697B1-T Descripción: FILTER, COUPLER, W-CDMA/CDMA/GSM Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 7600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1562B Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 9900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong