


IMAGE NOT AVAILABLE



TUSB2036VFR

Fabricante Número de pieza:	TUSB2036VFR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC HUB CONTROLLER USB 2.0 32LQFP
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 2786 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

TUSB2036VFR 100% nuevas piezas originales 2786 en stock, encuentre el precio TUSB2036VFR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre TUSB2036VFR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ TUSB2036VFR: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de TUSB2036VFR.

Número de pieza	TUSB2036VFR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 3.6 V	Paquete del dispositivo	32-LQFP (7x7)
normas	USB 2.0	Serie	-
Protocolo	USB	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	32-LQFP	Otros nombres	296-27129-2 TUSB2036VFR-ND
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Interfaz	USB	Función	Hub Controller
Descripción detallada	USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 32-LQFP (7x7)	Suministro de corriente	40mA
Número de pieza base	TUSB2036	Cantidad de stock	2786 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Controladores de interfaz	Descripción	IC HUB CONTROLLER USB 2.0 32LQFP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con TUSB2036VFR

TUSB2036VFR	Parte TUSB2036VFR	Precio TUSB2036VFR	Distribuidor TUSB2036VFR
TUSB2036VFR Technical	Stock TUSB2036VFR	Inventario TUSB2036VFR	Proveedor TUSB2036VFR
Pedido en línea TUSB2036VFR	Consulta TUSB2036VFR	Imagen TUSB2036VFR	Imagen TUSB2036VFR
TUSB2036VFR pdf	Hoja de datos TUSB2036VFR	Hoja de datos TUSB2036VFR	Hoja de datos pdf TUSB2036VFR
Descargar la hoja de datos TUSB2036VFR	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2040APT Descripción: TUSB2040APT TI QFP48 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1106RSVRG4 Descripción: TUSB1106RSVRG4 TI UQFN-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 9800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046BIVFR Descripción: IC QFP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2628 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046B Descripción: TUSB2046B TI QFP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2830 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1210BRHBR Descripción: IC TXRX USB 2.0 ULPI 32QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1211A1ZRQ Descripción: IC TXRX USB 36BGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2772 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1210BRHBT Descripción: IC TXRX USB 2.0 ULPI 32QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2748 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1310AZAY Descripción: IC TXRX USB 3.0 SGL 175NFBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2040PT Descripción: TUSB2040PT TI QFP48 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2788 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046BIRHBT Descripción: IC HUB CONTROLLER USB 32VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2884 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1106PWR Descripción: IC SRL BUS TXRX UNVRSL 16-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2798 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2036 Descripción: TUSB2036 TI QFP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1310ZAY Descripción: IC TXRX USB 3.0 175NFBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046BIRHBR Descripción: IC HUB CONTROLLER USB 32VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2631 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046B Descripción: IC HUB CONTROLLER USB 32VQFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2669 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046AVF Descripción: TUSB2046AVF TI QFP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2040B Descripción: TI QFP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2759 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1106RGTR Descripción: IC SRL BUS TXRX UNVRSL 16-VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046BIVF Descripción: TUSB2046BIVF TI QFP32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2796 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2046 Descripción: TUSB2046 TexasIn QFP Fabricantes: TexasIn En stock: Nuevo original, 2819 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1106RTZR Descripción: IC SRL BUS TXRX UNVRSL 16-QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2779 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1106RSVR Descripción: IC SRL BUS TXRX UNVRSL 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 39000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1211A1ZRQR Descripción: IC TXRX USB 36BGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 15000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2043 Descripción: TUSB2043 TI LQFP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1310A Descripción: TUSB1310A TI BGA Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2648 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2036VF Descripción: IC HUB CONTROLLER USB 2.0 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2667 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2040N Descripción: TUSB2040N TI DIP28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2641 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB1210BRHBRQ1 Descripción: TI VQFN32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2940 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2036VFR QFP32 Descripción: TUSB2036VFR QFP32 TI QFP32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2806 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>TUSB2036VFRG4 Descripción: IC HUB CONTROLLER USB 2.0 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2680 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong