



2595FB39A0050E

Fabricante Número de pieza:	2595FB39A0050E
Fabricante / Marca	Johanson Technology
Parte de la descripción:	BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD
Hojas de datos:	2595FB39A0050E.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo por exención / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

2595FB39A0050E 100% nuevas piezas originales 13500 en stock, encuentre el precio 2595FB39A0050E, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre 2595FB39A0050E Johanson Technology con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ 2595FB39A0050E: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 2595FB39A0050E.

Número de pieza	2595FB39A0050E	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Pérdida de retorno (Min)	11.7dB, 9.5dB
Diferencia de fase	180° ±10°	embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	1008 (2520 Metric), 6 PC Pad	Otros nombres	712-1405-6
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
La pérdida de inserción (Max)	3.2dB, 3.3dB	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 50 Ohm
Rango de frecuencia	2.5GHz ~ 2.69GHz, 2.469GHz ~ 2.69GHz	Descripción detallada	RF Balun 2.5GHz ~ 2.69GHz, 2.469GHz ~ 2.69GHz 50 / 50 Ohm 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad
Cantidad de stock	13500 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN DUAL 50/50 1008 6 PC PAD	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo por exención / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 2595FB39A0050E

Johanson Technology 2595FB39A0050E	Parte 2595FB39A0050E	Precio 2595FB39A0050E	Distribuidor 2595FB39A0050E
2595FB39A0050E Technical	Stock 2595FB39A0050E	Inventario 2595FB39A0050E	Proveedor 2595FB39A0050E
Pedido en línea 2595FB39A0050E	Consulta 2595FB39A0050E	Imagen 2595FB39A0050E	Imagen 2595FB39A0050E
2595FB39A0050E pdf	Hoja de datos 2595FB39A0050E	Hoja de datos 2595FB39A0050E	Hoja de datos pdf 2595FB39A0050E
Descargar la hoja de datos 2595FB39A0050E	Fabricante Johanson Technology	Johanson Technology 2595FB39A0050E	Johanson 2595FB39A0050E
Johanson Technology Inc. 2595FB39A0050E			

También te puede interesar:

<p>RFBLN1608050AM8T62 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-009594-CF18A0 Descripción: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>2597M-3.3 Descripción: 2597M-3.3 NS SOP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2606 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>2593A20 Descripción: Fabricantes: SKYWORKS En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1524B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>2450BM15A0015E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>3700BL15B100E Descripción: BALUN 3.4GHZ-4GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1526 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>RFBLN2012090A1T Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 6SMD Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 106000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>259A9872P2 Descripción: 259A9872P2 DIP 99 Fabricantes: DIP En stock: Nuevo original, 2677 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>2594HM-ADJ Descripción: NS SOP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2868 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>C6058NL Descripción: IC CHIP Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 2657 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>RFXF6553-TR13 Descripción: SMT TRANSFORMER 10MHZ-1.9GHZ Fabricantes: RFMD En stock: Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>2595FB16A0100E Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.69GHZ 50/100 0806 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BAL-CW1250D3 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 4WFBGA FCBGA Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1906A1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>259A9871P3 Descripción: 259A9871P3 INTERSIL ZIP9 Fabricantes: INTERSIL En stock: Nuevo original, 2859 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABA-007681-CT2010 Descripción: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2720 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>2595FB39A0050T Descripción: 2595FB39A0050T JOHANSON SMD Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 96000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>ATB2012-75011-T000 Descripción: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 51500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BD0826J50200AHF Descripción: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>2345FB39A0050E Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 11100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1726P1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 9900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>BALF-NRG-01D3 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 14900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>2500BL14M100T Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1520A2 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK En stock: Nuevo original, 74000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>MABACT0063 Descripción: BALUN 5MHZ-1GHZ 1.5:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2789 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1711E1 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>259A9873P4 Descripción: 259A9873P4 TO-11P 99 Fabricantes: TO-11P En stock: Nuevo original, 2810 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1521 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong