



HHM1932A2

Fabricante Número de pieza:	HHM1932A2
Fabricante / Marca	TDK Corporation
Parte de la descripción:	BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402
Hojas de datos:	HHM1932A2.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

HHM1932A2 100% Nuevo Original 20000 pzas en stock, Encuentre el precio HHM1932A2, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre HHM1932A2 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFO HHM1932A2: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de HHM1932A2.

Número de pieza	HHM1932A2	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	HHM	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0402 (1005 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 862MHz ~ 894MHz 50 / 100 Ohm 0402 (1005 Metric)
Rango de frecuencia	862MHz ~ 894MHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 100 Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	0.8dB
Pérdida de retorno (Min)	10dB	Otros nombres	445-175603-2
Cantidad de stock	20000 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con HHM1932A2

TDK Corporation HHM1932A2	Parte HHM1932A2	Precio HHM1932A2	Distribuidor HHM1932A2
Técnico HHM1932A2	HHM1932A2 Stock	Inventario HHM1932A2	Proveedor HHM1932A2
HHM1932A2 pedido en línea	Consulta HHM1932A2	Imagen HHM1932A2	Imagen HHM1932A2
HHM1932A2 pdf	Hoja de datos HHM1932A2	Hoja de datos HHM1932A2	Hoja de datos pdf HHM1932A2
Descargar la ficha técnica de HHM1932A2	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation HHM1932A2	

También te puede interesar:

<p>HHM1908A1 Descripción: HHM1908A1 TDK 402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 89000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1779B1 Descripción: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902B1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 89000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM22143B1 Descripción: HHM22143B1 TDK 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1947A4 Descripción: HHM1947A4 TDK 402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2215SA5 Descripción: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 5900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM22106C1 Descripción: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1749K1 Descripción: HHM1749K1 TDK 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2206 Descripción: HHM2206 TDK Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 22200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1903A1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM22106B1 Descripción: HHM22106B1 TDK 603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2203SA1 Descripción: HHM2203SA1 TDK Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2106 Descripción: HHM2106 TDK 1206C Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1902A1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2227SA1 Descripción: HHM2227SA1 TDK 4k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1749H3 Descripción: HHM1749H3 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 36000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1904A1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 158000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2101 Descripción: HHM2101 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2225SA1 Descripción: HHM2225SA1 TDK 4k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1775C1 Descripción: HHM1775C1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2209SA1 Descripción: HHM2209SA1 TDK 603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1752A2 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/200 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 111000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1750B2 Descripción: HHM1750B2 TDK 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 36500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM2204SA1 Descripción: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM1798A1 Descripción: HHM1798A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1942A3 Descripción: HHM1942A3 TDK 402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1907B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 89000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HHM2202SA3 Descripción: HHM2202SA3 TDK SMD0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1906A1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/75 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HHM1750A2 Descripción: HHM1750A2 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong