



LB11852FV-TLM-H

Fabricante Número de pieza:	LB11852FV-TLM-H
Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SSOP
Hojas de datos:	LB11852FV-TLM-H.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 46000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LB11852FV-TLM-H 100% nuevas piezas originales 46000 en stock, encuentre el precio LB11852FV-TLM-H, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LB11852FV-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garantía, 100% de garantía de confianza. RFQ LB11852FV-TLM-H:
Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LB11852FV-TLM-H.

Número de pieza	LB11852FV-TLM-H	Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Suministro de voltaje	4.5 V ~ 5.5 V, 5.5 V ~ 16 V	Tensión - Carga	-
Tecnología	-	Paquete del dispositivo	20-SSOPJ
Paso Resolución	-	Serie	-
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	20-LFSOP (0.173", 4.40mm Width)
Configuración de salida	Pre-Driver - Half Bridge (2)	Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 95°C (TA)
Tipo de montaje	Surface Mount	Tipo de motor - Stepper	-
Tipo de motor - AC, DC	Brushless DC (BLDC)	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Interfaz	PWM	Función	Controller - Speed
Descripción detallada	Motor Driver PWM 20-SSOPJ	Corriente - Salida	-
Número de pieza base	LB11852	aplicaciones	Fan Controller
Cantidad de stock	46000 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor, Controladores
Descripción	IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con LB11852FV-TLM-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	Parte LB11852FV-TLM-H	Precio LB11852FV-TLM-H	Distribuidor LB11852FV-TLM-H
Proveedor LB11852FV-TLM-H	LB11852FV-TLM-H Technical	Stock LB11852FV-TLM-H	Inventario LB11852FV-TLM-H
Imagen LB11852FV-TLM-H	Pedido en línea LB11852FV-TLM-H	Consulta LB11852FV-TLM-H	Imagen LB11852FV-TLM-H
Hoja de datos pdf LB11852FV-TLM-H	LB11852FV-TLM-H pdf	Hoja de datos LB11852FV-TLM-H	Hoja de datos LB11852FV-TLM-H
ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	Descargar la hoja de datos LB11852FV-TLM-H	Fabricante AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	Aptina / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-TLM-H

También te puede interesar:

<p>LB11820 Descripción: SANYO Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11816V-MPB-E Descripción: LB11816V-MPB-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2618 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11847 Descripción: LB11847 SANYO DIP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2611 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11862M-TLM-H Descripción: LB11862M-TLM-H ON SOP-10 Fabricantes: ON En stock: Nuevo original, 2898 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11851M-TE-L-E Descripción: LB11851M-TE-L-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2708 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861 Descripción: LB11861 ONS HSSOP-16 Fabricantes: ONS En stock: Nuevo original, 2711 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11851MC-BH Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2649 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11822 Descripción: LB11822 SANYO DIP-28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2628 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861-N-TLM-H Descripción: LB11861-N-TLM-H SANYO HSOP16 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11852RV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP20J Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11850VA-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 24SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11826 Descripción: LB11826 SANYO DIP-28P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2633 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861M-TLM-H Descripción: LB11861M-TLM-H SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2822 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11852FV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP20J Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11820M-TE-L Descripción: LB11820M-TE-L SANYO SSOP30 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861J-NMB-TLM3-E Descripción: LB11861J-NMB-TLM3-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 39000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861H-TLM-H Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2740 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11862M-TE-L Descripción: LB11862M-TE-L SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11825 Descripción: LB11825 SANYO SOP14 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 13600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11886 Descripción: LB11886 SANYO 原装 SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2807 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11867FV-ND-TLM-E Descripción: LB11867FV-ND-TLM-E SANYO SSOP-20 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11851TT-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10MSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2667 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861H-TLM-E Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861M-TLM-E Descripción: LB11861M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861MC-AH Descripción: IC MOTOR DRIVER PWM 10MFPK Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11827-E Descripción: LB11827-E SANYO DIP28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11820M-MPB-E Descripción: LB11820M-MPB-E SANYO SOP30 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2736 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861M-TLM-E. Descripción: LB11861M-TLM-E. SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2846 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11813V-TLM-E Descripción: LB11813V-TLM-E 原装SANYO TSSOP-24 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11862M-TLM-E Descripción: LB11862M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong