



5400BL15B100E

Fabricante Número de pieza:	5400BL15B100E
Fabricante / Marca	Johanson Technology
Parte de la descripción:	BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805
Hojas de datos:	5400BL15B100E.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

5400BL15B100E 100% Nuevo Original 700 pzas en stock, Encuentre el precio 5400BL15B100E, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 5400BL15B100E Johanson Technology con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 5400BL15B100E: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 5400BL15B100E.

Número de pieza	5400BL15B100E	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	5400	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 4.9GHZ ~ 5.9GHZ 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)
Rango de frecuencia	4.9GHZ ~ 5.9GHZ	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 100 Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	1.0dB
Pérdida de retorno (Min)	9.5dB	Otros nombres	712-1059-6
Cantidad de stock	700 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Balun
Descripción	BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 5400BL15B100E

Johanson Technology 5400BL15B100E	Parte 5400BL15B100E	Precio 5400BL15B100E	Distribuidor 5400BL15B100E
Técnico 5400BL15B100E	5400BL15B100E Stock	Inventario 5400BL15B100E	Proveedor 5400BL15B100E
5400BL15B100E pedido en línea	Consulta 5400BL15B100E	Imagen 5400BL15B100E	Imagen 5400BL15B100E
5400BL15B100E pdf	Hoja de datos 5400BL15B100E	Hoja de datos 5400BL15B100E	Hoja de datos pdf 5400BL15B100E
Descargar la ficha técnica de 5400BL15B100E	Johanson Technology Fabricante	Johanson Technology 5400BL15B100E	Johanson 5400BL15B100E
Johanson Technology Inc. 5400BL15B100E			

También te puede interesar:

<p>5512BL15B100E Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400J Descripción: 5400J TI DIP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409155 Descripción: 5409155 SP SMD Fabricantes: SP En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409117 Descripción: 5409117 SW SMD Fabricantes: SW En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5406443-1 Descripción: CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Fabricantes: Agastat Relays / TE Connectivity En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400339 Descripción: 5400339 OKI DIP Fabricantes: OKI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409177 Descripción: 5409177 SW SMD Fabricantes: SW En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5406 Descripción: 5406 PANJIT DO-201AD Fabricantes: PANJIT En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450BM15A0002E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409175 Descripción: 5409175 SW DIP Fabricantes: SW En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409183 Descripción: 5409183 SW SMD Fabricantes: SW En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409DMQB Descripción: 5409DMQB FAI DIP Fabricantes: FAI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400J(5400/BCAJ) Descripción: 5400J(5400/BCAJ) TI DIP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ETC1-1-13TR Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 4300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5408-37 Descripción: 5408-37 MIDCOM SOP16 Fabricantes: MIDCOM En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>3500FB39A0050E Descripción: BALUN 3.4GHZ-3.6GHZ 50/50 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5400085 Descripción: 5400085 SP SMD Fabricantes: SP En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ETC4-1-2TR Descripción: BALUN 6SMD FLAT LEAD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>5400AT18A1000E Descripción: RF ANT 5.4GHZ CHIP SOLDER SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>54087 Descripción: 54087 ENRI DIP Fabricantes: ENRI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>5409093 Descripción: 5409093 SW DIP Fabricantes: SW En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>540770 Descripción: 540770 XIRCOM 2k reel Fabricantes: XIRCOM En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5406566-2 Descripción: CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Fabricantes: Agastat Relays / TE Connectivity En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DXP2ABN7514TL Descripción: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/300 0804 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>54040-004-LF Descripción: 54040-004-LF FCI SMD Fabricantes: FCI En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5406495-1 Descripción: CONN MOD JACK 8P8C R/A SHIELDED Fabricantes: Agastat Relays / TE Connectivity En stock: Nuevo original, 36500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5401DM Descripción: 5401DM FAIRCHILD TO-263 Fabricantes: Fairchild/ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LDB212G4005C-001 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 52000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5400BL15B050E Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/50 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5406514-1 Descripción: CONN MOD JACK 6P6C R/A UNSHLD Fabricantes: Agastat Relays / TE Connectivity En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong