



AD8361ARM

Fabricante Número de pieza:	AD8361ARM
Fabricante / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte de la descripción:	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Hojas de datos:	AD8361ARM.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:	Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

AD8361ARM 100% Nuevo Original 100 pzas en stock, Encuentre el precio AD8361ARM, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre AD8361ARM ADI (Analog Devices, Inc.) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ AD8361ARM: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de AD8361ARM.

Número de pieza	AD8361ARM	Fabricante / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	AD8361	Paquete / Cubierta	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
embalaje	Tube	Paquete del dispositivo	8-MSOP
Descripción detallada	RF Detector IC Celular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)	Frecuencia	100MHz ~ 2.5GHz
Suministro de corriente	1.1mA	Suministro de voltaje	2.7 V ~ 5.5 V
Rango de entrada	0 ~ 700mV	Exactitud	±0.25dB
Tipo RF	Celular, CDMA, W-CDMA	Cantidad de stock	100 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Detectores de RF	Descripción	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme		

Palabras clave relacionadas con AD8361ARM

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARM	Parte AD8361ARM	Precio AD8361ARM	Distribuidor AD8361ARM
Técnico AD8361ARM	AD8361ARM Stock	Inventario AD8361ARM	Proveedor AD8361ARM
AD8361ARM pedido en línea	Consulta AD8361ARM	Imagen AD8361ARM	Imagen AD8361ARM
AD8361ARM pdf	Hoja de datos AD8361ARM	Hoja de datos AD8361ARM	Hoja de datos pdf AD8361ARM
Descargar la ficha técnica de AD8361ARM	ADI (Analog Devices, Inc.) Fabricante	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARM	AD AD8361ARM
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARM	Analog Devices Inc. AD8361ARM	Analog Devices, Inc. AD8361ARM	

También te puede interesar:

<p>AD835AR Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8362A Descripción: AD8362A AD SMD Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8364ACPZ Descripción: AD8364ACPZ AD LFCSP32 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>AD8362ARU Descripción: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8356A-LEG Descripción: AD8356A-LEG ESMTR/EMP QFP Fabricantes: ESMTR/EMP En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8361ARMZ-REEL7 Descripción: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8353 Descripción: AD8353 ADI LFCSP-8 Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8353XCP Descripción: AD8353XCP ADI 12PIN Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8352ACPZ-RL7 Descripción: AD8352ACPZ-RL7 AD LFCSP16 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8363ACPZ Descripción: AD8363ACPZ ADI LFCSP Fabricantes: ADI En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD835AN Descripción: AD835AN AD DIP8 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8362ARUZ-REEL7 Descripción: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 21200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>AD835ARZ Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8361ARTZ Descripción: AD8361ARTZ AD SOT23-6 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 28900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8361ARM(J3A) Descripción: AD8361ARM(J3A) MSP8 13 Fabricantes: MSP8 En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>AD8351ARMZ Descripción: IC RF AMP GP 0HZ-2.2GHZ 10MSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8361ARMZ Descripción: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8364ACP Descripción: AD8364ACP AD QFN Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>AD8351ARMZ-REEL7 Descripción: IC RF AMP GP 0HZ-2.2GHZ 10MSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8353ACPZ-REEL7 Descripción: IC AMP CEL 1MHZ-2.7GHZ 8LFCSP-VD Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8363ACPZ-R7 Descripción: IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>AD8362ARUZ Descripción: IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8364AC Descripción: AD8364AC AD QFN Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8361ARTZ-RL7 Descripción: IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD83586-LG48NAR Descripción: AD83586-LG48NAR ESMT QFP48 Fabricantes: ESMT En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD835ARZ-REEL7 Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8361ARTZ-REEL7 Descripción: AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6 Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 20900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>AD835ANZ Descripción: IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>AD8356AS2P Descripción: AD8356AS2P ESMT QFN48 Fabricantes: ESMT En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>AD8352ACPZ-R7 Descripción: IC OPAMP RF/IF DIFF 16LFCSP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong