



2345FB39A0050E

Fabricante Número de pieza:	2345FB39A0050E
Fabricante / Marca	Johanson Technology
Parte de la descripción:	BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008
Hojas de datos:	2345FB39A0050E.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 11100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

2345FB39A0050E 100% Nuevo Original 11100 pzas en stock, Encuentre el precio 2345FB39A0050E, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 2345FB39A0050E Johanson Technology con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 2345FB39A0050E: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 2345FB39A0050E.

Número de pieza	2345FB39A0050E	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	1008 (2520 Metric), 6 PC Pad	embalaje	Cut Tape (CT)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 2.3GHZ ~ 2.39GHZ 50 / 50 Ohm 1008 (2520 Metric), 6 PC Pad
Rango de frecuencia	2.3GHZ ~ 2.39GHZ	Impedancia - desequilibrado / Balanced	50 / 50 Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	3.2dB
Pérdida de retorno (Min)	11.73dB	Otros nombres	712-1404-1
Cantidad de stock	11100 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Balun
Descripción	BALUN 2.3GHZ-2.39GHZ 50/50 1008	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 2345FB39A0050E

Johanson Technology 2345FB39A0050E	Parte 2345FB39A0050E	Precio 2345FB39A0050E	Distribuidor 2345FB39A0050E
Técnico 2345FB39A0050E	2345FB39A0050E Stock	Inventario 2345FB39A0050E	Proveedor 2345FB39A0050E
2345FB39A0050E pedido en línea	Consulta 2345FB39A0050E	Imagen 2345FB39A0050E	Imagen 2345FB39A0050E
2345FB39A0050E pdf	Hoja de datos 2345FB39A0050E	Hoja de datos 2345FB39A0050E	Hoja de datos pdf 2345FB39A0050E
Descargar la ficha técnica de 2345FB39A0050E	Johanson Technology Fabricante	Johanson Technology 2345FB39A0050E	Johanson 2345FB39A0050E
Johanson Technology Inc. 2345FB39A0050E			

También te puede interesar:

<p>23474A Descripción: 23474A TI TSSOP14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1517 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 124000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2342 Descripción: RSU 12-RKWU 12-S4741/10 M Fabricantes: Lumberg Automation En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BALF-NRG-01D3 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 4WFBGA Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 14900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>234-10UYD/S530-A3 Descripción: 234-10UYD/S530-A3 EVERLIGHT 3.0mmRound Fabricantes: Everlight Electronics En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-010125-TC1113 Descripción: E-SERIES TRANSFORMER 4.5-3000MHZ Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>5400BL15B100E Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>B0322J5050AHF Descripción: BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1711E1 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>234Q063 Descripción: 234Q063 SHARP QFP32 Fabricantes: Sharp Microelectronics En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CX2045NLT Descripción: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BM14A0002T Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1570B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DXW21BN7511TL Descripción: BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 58800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>HHM1904A1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/75 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 158000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BD2425N50100AHF Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0404 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1534 Descripción: BALUN DUAL 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450BL15B100E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2345FB39A0050T Descripción: 2345FB39A0050T JOHANSON SMD Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1521 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2450FB15K0005E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 24400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>DXP18BN5014HL Descripción: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>RFBLN1608050AM8T62 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 6SMD Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>2342 Descripción: ROUND SPACER #4 NYLON 1/4" Fabricantes: Keystone Electronics Corp. En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2342 Descripción: FX MINI SOUND BOARD WAV/OGG Fabricantes: Adafruit En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1907B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 89000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>23400361-321 Descripción: 23400361-321 ST BGA Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HHM1522B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2343K05FAV Descripción: 2343K05FAV RENESAS QFP Fabricantes: Renesas Electronics America En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong