



D5DA942M5K2G6-Z

Fabricante Número de pieza:	D5DA942M5K2G6-Z
Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD
Hojas de datos:	D5DA942M5K2G6-Z(1).pdf D5DA942M5K2G6-Z(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 22900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

D5DA942M5K2G6-Z 100% Nuevo Original 22900 pzas en stock, Encuentre el precio D5DA942M5K2G6-Z, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre D5DA942M5K2G6-Z Taiyo Yuden con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ D5DA942M5K2G6-Z: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de D5DA942M5K2G6-Z.

Número de pieza	D5DA942M5K2G6-Z	Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	8-SMD, No Lead	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexer 882MHz ~ 912MHz / 927MHz ~ 957MHz 8-SMD, No Lead
Bandas de Frecuencia (bajo / alto)	882MHz ~ 912MHz / 927MHz ~ 957MHz	Banda de atenuación alta (min / max dB)	48dB / 60dB
Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda)	-	Banda baja atenuación (min / max dB)	50dB / 57dB
Otros nombres	587-4695-6	Cantidad de stock	22900 pcs Stock
Categoría	RF/ii y RFID > Diplexores RF	Descripción	RF DIPLEXER 897MHZ/942MHZ 8SMD
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con D5DA942M5K2G6-Z

Taiyo Yuden D5DA942M5K2G6-Z	Parte D5DA942M5K2G6-Z	Precio D5DA942M5K2G6-Z	Distribuidor D5DA942M5K2G6-Z
Técnico D5DA942M5K2G6-Z	D5DA942M5K2G6-Z Stock	Inventario D5DA942M5K2G6-Z	Proveedor D5DA942M5K2G6-Z
D5DA942M5K2G6-Z pedido en línea	Consulta D5DA942M5K2G6-Z	Imagen D5DA942M5K2G6-Z	Imagen D5DA942M5K2G6-Z
D5DA942M5K2G6-Z.pdf	Hoja de datos D5DA942M5K2G6-Z	Hoja de datos D5DA942M5K2G6-Z	Hoja de datos pdf D5DA942M5K2G6-Z
Descargar la ficha técnica de D5DA942M5K2G6-Z	Taiyo Yuden Fabricante	Taiyo Yuden D5DA942M5K2G6-Z	

También te puede interesar:

<p>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D5RB942M5E1CF-Z Descripción: DUPLER BAND 8 BAL Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 21900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ACMD-7402-TR1 Descripción: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 26000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX202500DT-9032A1 Descripción: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6DA2G132K2D9-Z Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8026A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8126A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 59900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5121C1 Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 44500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SD25-1950R9UUA1 Descripción: DUPLER SAW 8SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX165950DT-8048A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 110000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6PF1G960M3B6-Z Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 14900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165850DT-8017A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>D5DA942M5K2S2-ZA Descripción: D5DA942M5K2S2-ZA TAIYO SMD Fabricantes: TAIYO En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D5PF740M0M3R9-Z Descripción: DUPLER 2016 CSSD BAND 17 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 36000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX205950DT-9108A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.4GHZ/5.425GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 58000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>SD25-1950R9UBQ1 Descripción: RF DIPLEXER 1.95GHZ/2.14GHZ 9SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>SD25-0836R9UBM1 Descripción: DUPLER SAW 8SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FAR-D6NF-1G9600-P1BZ-Z Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>ACMD-7403-TR1 Descripción: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFDIP2520080TM0T62 Descripción: RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 1008 Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>ACMD-6126-TR1 Descripción: DUPLER FBAR Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>FI212P085909-T Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 39000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX165950DT-8130A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPX205950MT-7110A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DPX315950DT-5006C1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.475GHZ 1206 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 47800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI212P089213-T Descripción: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>D6PE2G140P3AW-Z Descripción: SAW DUPLER 2016 CSSD BAND 1 BA Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>D5DA881M5K2E4-Z Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DPX252690DT-5031A1 Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/2.2GHZ 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 32000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>FI212P085912-T Descripción: RF DIPLEXER 829MHZ/1.584GHZ 0805 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 27000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong