


MACOM
Partners from RF to Light



IC Components Limited

MABA-007237-ETC410

Fabricante Número de pieza:	MABA-007237-ETC410
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte de la descripción:	BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT
Hojas de datos:	MABA-007237-ETC410.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

MABA-007237-ETC410 100% Nuevo Original 300 pzas en stock, Encuentre el precio MABA-007237-ETC410, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre MABA-007237-ETC410 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ MABA-007237-ETC410: Info@IC-Components.com
















Las especificaciones de MABA-007237-ETC410.

Número de pieza	MABA-007237-ETC410	Fabricante / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	6-SMD (5 Leads), Flat Lead	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 1MHz ~ 350MHz 1:4 6-SMD (5 Leads), Flat Lead
Rango de frecuencia	1MHz ~ 350MHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	1:4
Diferencia de fase	5°	La pérdida de inserción (Max)	1.2dB
Pérdida de retorno (Min)	-	Otros nombres	1465-1794-6
Cantidad de stock	300 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con MABA-007237-ETC410

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410	Parte MABA-007237-ETC410	Precio MABA-007237-ETC410	Distribuidor MABA-007237-ETC410
Proveedor MABA-007237-ETC410	Técnico MABA-007237-ETC410	MABA-007237-ETC410 Stock	Inventario MABA-007237-ETC410
Imagen MABA-007237-ETC410	MABA-007237-ETC410 pedido en línea	Consulta MABA-007237-ETC410	Imagen MABA-007237-ETC410
Hoja de datos pdf MABA-007237-ETC410	MABA-007237-ETC410 pdf	Hoja de datos MABA-007237-ETC410	Hoja de datos MABA-007237-ETC410
	Descargar la ficha técnica de MABA-007237-ETC410	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fabricante	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410
Aeroflex Circuit Technology MABA-007237-ETC410	Aeroflex MABA-007237-ETC410	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007237-ETC410
M/A-Com Technology Solutions MABA-007237-ETC410	Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007237-ETC410	MACOM Technology Solutions MABA-007237-ETC410	

También te puede interesar:

 <p>MABA-007159-000000 Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8032AH-12P Descripción: MAB8032AH-12P PHILIPS DIP40 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8035HL11P Descripción: MAB8035HL11P PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007236-C16423 Descripción: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8041APU058 Descripción: MAB8041APU058 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-008182-CF1160 Descripción: MABA-008182-CF1160 MA/COM SMSMD Fabricantes: MA/COM En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-009005-CF1A40 Descripción: MABA-009005-CF1A40 MA/COM SM164.SMD Fabricantes: MA/COM En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2PZ165 Descripción: MAB8052AH-2PZ165 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441PT018 Descripción: MAB8441PT018 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P/W195 Descripción: MAB8461P/W195 PHI DIP-30 Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007488-CT9550 Descripción: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007532-CF18A0 Descripción: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007819-CF48A0 Descripción: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-008184-CT1760 Descripción: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-008937-TC11T5 Descripción: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P W203 Descripción: MAB8461P W203 PHILIPS DIP Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007681-CT2010 Descripción: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8051AH-2P/P378 Descripción: MAB8051AH-2P/P378 PHILIPS DIP Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2P/Z162 Descripción: MAB8052AH-2P/Z162 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-007327-CT1A40 Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441P-T048 Descripción: MAB8441P-T048 PHILIPS DIP28 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007493-CF4160TR Descripción: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>MABA-008482-CF1A40 Descripción: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P-W203 Descripción: MAB8461P-W203 PHI DIP-28 Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-007493-CF4160 Descripción: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461/W115 Descripción: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>MABA-008757-CT1160 Descripción: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2P Descripción: MAB8052AH-2P PHILIPS DIP40 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong