



0896BM15A0001E

Fabricante Número de pieza:	0896BM15A0001E
Fabricante / Marca	Johanson Technology
Parte de la descripción:	BALUN 863MHZ-928MHZ 0805
Hojas de datos:	0896BM15A0001E.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 41200 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

0896BM15A0001E 100% Nuevo Original 41200 pzas en stock. Encuentre el precio 0896BM15A0001E, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 0896BM15A0001E Johanson Technology con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 0896BM15A0001E: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 0896BM15A0001E.

Número de pieza	0896BM15A0001E	Fabricante / Marca	Johanson Technology
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 863MHz ~ 928MHz 50 / - Ohm 0805 (2012 Metric)
Rango de frecuencia	863MHz ~ 928MHz	Impedancia -desequilibrado / Balanced	50 / - Ohm
Diferencia de fase	180° ±10°	La pérdida de inserción (Max)	1.5dB
Pérdida de retorno (Min)	9.5dB	Otros nombres	712-1474-2
Cantidad de stock	41200 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Balun
Descripción	BALUN 863MHZ-928MHZ 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 0896BM15A0001E

Johanson Technology 0896BM15A0001E	Parte 0896BM15A0001E	Precio 0896BM15A0001E	Distribuidor 0896BM15A0001E
Técnico 0896BM15A0001E	0896BM15A0001E Stock	Inventario 0896BM15A0001E	Proveedor 0896BM15A0001E
0896BM15A0001E pedido en línea	Consulta 0896BM15A0001E	Imagen 0896BM15A0001E	Imagen 0896BM15A0001E
0896BM15A0001E pdf	Hoja de datos 0896BM15A0001E	Hoja de datos 0896BM15A0001E	Hoja de datos pdf 0896BM15A0001E
Descargar la ficha técnica de 0896BM15A0001E	Johanson Technology Fabricante	Johanson Technology 0896BM15A0001E	Johanson 0896BM15A0001E
Johanson Technology Inc. 0896BM15A0001E			

También te puede interesar:

<p>HMM1524B1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/150 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LDB182G4510C-110 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HMM1711E1 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>BAL-2690D3U Descripción: BALUN 2.402GHZ-2.48GHZ 4WFBGA Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 11800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HMM1715E1 Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HMM1521 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>HMM1932A2 Descripción: BALUN 862MHZ-894MHZ 50/100 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007159-000000 Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007237-ETC410 Descripción: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>DXP18BN5014HL Descripción: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>FI212C245033-T Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HMM1520A2 Descripción: BALUN 2.3GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 74000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>C6058NL Descripción: IC CHIP Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HMM1526 Descripción: BALUN 1.71-1.99GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>2450FB15L0001E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>HMM1525 Descripción: BALUN 1.71GHZ-1.99GHZ 50/50 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 92300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>HMM1902A1 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 7100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>089M01 Descripción: 089M01 TI SOP-14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BAL-NRF01D3 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.54GHZ 5WFBGA Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CX2045LNL Descripción: BALUN 3MHZ-300MHZ 5SMD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>ATB3225-75011CT-001 Descripción: BALUN 5MHZ-200MHZ 75/75 1210 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>C2042.001NL Descripción: IC CHIP Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>ATB2012E-75011M-T000 Descripción: BALUN 400MHZ-1.8GHZ 75/75 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>ATB2012-75011-T000 Descripción: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 75/75 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 51500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BAL-CW1250D3 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 5UFBGA FCBGA Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CX2156NL Descripción: BALUN 2.3MHZ-2.7GHZ 1:1 5SMD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>5512BL15B100E Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>BD2425N50200AHF Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0404 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 52900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>B0322J5050AHF Descripción: BALUN 300MHZ-2.2GHZ 50/50 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong