

IMAGE NOT AVAILABLE



TPS3824-50DBVR

Fabricante Número de pieza:	TPS3824-50DBVR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

TPS3824-50DBVR 100% nuevas piezas originales 2650 en stock, encuentre el precio TPS3824-50DBVR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre TPS3824-50DBVR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ TPS3824-50DBVR: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de TPS3824-50DBVR.

Número de pieza	TPS3824-50DBVR	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - Umbral	4.55V	Tipo	Simple Reset/Power-On Reset
Paquete del dispositivo	SOT-23-5	Serie	-
Restablecer Tiempo de espera	120 ms Minimum	Reiniciar	Active High/Active Low
embalaje	Cut Tape (CT)	Paquete / Cubierta	SC-74A, SOT-753
Salida	Push-Pull, Totem Pole	Otros nombres	296-1358-1
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C (TA)	Número de voltajes monitoreados	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Descripción detallada	Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5	Número de pieza base	TPS3824-50
Cantidad de stock	2650 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-supervisores
Descripción	IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con TPS3824-50DBVR

TPS3824-50DBVR	Parte TPS3824-50DBVR	Precio TPS3824-50DBVR	Distribuidor TPS3824-50DBVR
TPS3824-50DBVR Technical	Stock TPS3824-50DBVR	Inventario TPS3824-50DBVR	Proveedor TPS3824-50DBVR
Pedido en línea TPS3824-50DBVR	Consulta TPS3824-50DBVR	Imagen TPS3824-50DBVR	Imagen TPS3824-50DBVR
TPS3824-50DBVR pdf	Hoja de datos TPS3824-50DBVR	Hoja de datos TPS3824-50DBVR	Hoja de datos pdf TPS3824-50DBVR
Descargar la hoja de datos TPS3824-50DBVR	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>TPS3824-50DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2672 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-33QDBVR</p> <p>Descripción: TPS3825-33QDBVR 量大可定TI SOT23-5 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2785 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3823-30QDBVRQ1</p> <p>Descripción: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2870 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3824-30QDBVRQ1</p> <p>Descripción: IC 2.63V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2760 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3824-33DBVT</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: Texas Instruments En stock: Nuevo original, 2894 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3824-30DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3824-33DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3828-33DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3828-33DBVT</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3828-50DBVR</p> <p>Descripción: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3824-50DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2784 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3828-33DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2639 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3823-33QDBVR</p> <p>Descripción: Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3828-50QDBVRQ1</p> <p>Descripción: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-33DBVT</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2853 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3823-33DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2625 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3823-50DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2601 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-50DBVT</p> <p>Descripción: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2877 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3823-33QDBVRQ1</p> <p>Descripción: IC SUPERVISORY CIRCUIT SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2763 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3823-33DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 21000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3823-50DBVR</p> <p>Descripción: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3823-50DBVT</p> <p>Descripción: IC 4.55V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2762 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-50BDVT</p> <p>Descripción: TPS3825-50BDVT TEXAS SOT153 Fabricantes: TEXAS En stock: Nuevo original, 2854 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3824-25DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.25V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 99000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3824-33DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-33DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 9800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3828-33QDBVRQ1</p> <p>Descripción: IC SUPERVISORY CIRCUIT SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>TPS3825-50DBVR</p> <p>Descripción: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: Texas Instruments En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-50DBVRG4</p> <p>Descripción: IC 5.0V SUPPLY MONITOR SOT-23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2772 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>TPS3825-33DBVR</p> <p>Descripción: IC 2.93V SUPPLY MONITOR SOT23-5 Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong