




DXW21BN7511TL

Fabricante Número de pieza:	DXW21BN7511TL
Fabricante / Marca	Murata Electronics
Parte de la descripción:	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805
Hojas de datos:	DXW21BN7511TL.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 58800 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

DXW21BN7511TL 100% nuevas piezas originales 58800 en stock, encuentre el precio DXW21BN7511TL, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DXW21BN7511TL Murata Electronics con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DXW21BN7511TL: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de DXW21BN7511TL.

Número de pieza	DXW21BN7511TL	Fabricante / Marca	Murata Electronics
Serie	-	Pérdida de retorno (Min)	-
Diferencia de fase	-	embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	Otros nombres	490-7744-6
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
La pérdida de inserción (Max)	1.0dB	Impedancia - desequilibrado / Balanced	75 / 75 Ohm
Rango de frecuencia	50MHz ~ 870MHz	Descripción detallada	RF Balun 50MHz ~ 870MHz 75 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric)
Cantidad de stock	58800 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN 50MHZ-870MHZ 75/75 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con DXW21BN7511TL

Murata Electronics DXW21BN7511TL	Parte DXW21BN7511TL	Precio DXW21BN7511TL	Distribuidor DXW21BN7511TL
DXW21BN7511TL Technical	Stock DXW21BN7511TL	Inventario DXW21BN7511TL	Proveedor DXW21BN7511TL
Pedido en línea DXW21BN7511TL	Consulta DXW21BN7511TL	Imagen DXW21BN7511TL	Imagen DXW21BN7511TL
DXW21BN7511TL pdf	Hoja de datos DXW21BN7511TL	Hoja de datos DXW21BN7511TL	Hoja de datos pdf DXW21BN7511TL
Descargar la hoja de datos DXW21BN7511TL	Fabricante Murata Electronics	Murata Electronics DXW21BN7511TL	MURATA DXW21BN7511TL
Murata Electronics North America DXW21BN7511TL	TOKO / Murata DXW21BN7511TL		

También te puede interesar:

 <p>HMM1732B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CX2045LNLT Descripción: BALUN 3MHZ-300MHZ 55MD Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 2670 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>HMM1548E1 Descripción: BALUN 3.2GHZ-3.9GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2771 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>HMM1779B1 Descripción: BALUN 2.11-2.17GHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2860 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>2450FB15L0001E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 13400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MABA-009594-CF18A0 Descripción: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 6SMD GW Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>HMM1523B3 Descripción: BALUN 824MHZ-894MHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>RFBLN2012090BM5T25 Descripción: BALUN 800MHZ-1.9GHZ 50/200 10SMD Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 15300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MABA-007681-CT2010 Descripción: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2720 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>2450BL15B200E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 10800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>HMM1907B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 89000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>0900BL18B200E Descripción: JOHANSON SMD Fabricantes: JOHANSON En stock: Nuevo original, 2617 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>TP-103-PIN Descripción: BALUN 500KHZ-1GHZ 50/200 6FLTPAK Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2891 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>2450BM14A0002T Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 0603 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MABACT0062 Descripción: BALUN 3MHZ-200MHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2802 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>DXP18BN5014HL Descripción: BALUN 470MHZ-790MHZ 50/200 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>5512BL15B100E Descripción: BALUN 5.15-5.875GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>HMM1520 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>BD0826J50200AHF Descripción: BALUN 800MHZ-2.6GHZ 50/200 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>B0430J50100AHF Descripción: BALUN 400MHZ-3000MHZ 50/100 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2720 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>CX2041NLT Descripción: BALUN 3MHZ-200MHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 2749 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>HMM1521 Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/200 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 21500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>2450FB39C100E Descripción: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 1008 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 48000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>MABA-010125-TC1113 Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2615 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>MABA-007159-000000 Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2617 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>5400BL15B100E Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.9GHZ 50/100 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 2694 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>3600BL14M050T Descripción: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
 <p>HMM1733B1 Descripción: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/50 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>HMM1726P1 Descripción: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 9900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	 <p>DXW21BN7511SL Descripción: BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 47200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong