



IMAGE NOT AVAILABLE



LMK00725PWR

Fabricante Número de pieza:	LMK00725PWR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANO
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 2798 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LMK00725PWR 100% nuevas piezas originales 2798 en stock, encuentre el precio LMK00725PWR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LMK00725PWR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LMK00725PWR: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LMK00725PWR.

Número de pieza	LMK00725PWR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3.135 V ~ 3.465 V	Tipo	Fanout Buffer (Distribution)
Paquete del dispositivo	20-TSSOP	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	2:5	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)	Salida	LVPECL
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C (TA)	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Entrada	HCSL, LVDS, LVHSTL, LVPECL, SSTL	Frecuencia - Max	650MHz
Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes	Descripción detallada	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 2:5 650MHz 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Cantidad de stock	2798 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Búferes reloj/temporizador, Controladores
Descripción	DIFFERENTIAL-TO-3.3V LVPECL FANO	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con LMK00725PWR

LMK00725PWR	Parte LMK00725PWR	Precio LMK00725PWR	Distribuidor LMK00725PWR
LMK00725PWR Technical	Stock LMK00725PWR	Inventario LMK00725PWR	Proveedor LMK00725PWR
Pedido en línea LMK00725PWR	Consulta LMK00725PWR	Imagen LMK00725PWR	Imagen LMK00725PWR
LMK00725PWR pdf	Hoja de datos LMK00725PWR	Hoja de datos LMK00725PWR	Hoja de datos pdf LMK00725PWR
Descargar la hoja de datos LMK00725PWR	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>LMK00304SQ/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 3:5 3.1GHZ 32WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2762 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00308SQ/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 3:9 3.1GHZ 40WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2838 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03001CISQX/NOPB Descripción: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2630 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK00101SQ Descripción: LMK00101SQ TI WQFN32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2714 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00306SQE/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 3:7 3.1GHZ 36WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2674 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00101SQX/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 3:10 200MHZ 32WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2620 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK03001ISQ Descripción: LMK03001ISQ NS LLP48 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2753 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00301SQE Descripción: LMK00301SQE NS QFN Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2879 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00804BPW Descripción: N/A Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK00306SQE Descripción: LMK00306SQE NS WQFN36 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2755 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK01010ISQE Descripción: LMK01010ISQE NS/PBF QFN Fabricantes: NS/PBF En stock: Nuevo original, 2722 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03000ISQ/NOPB Descripción: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2890 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK01000ISQ Descripción: LMK01000ISQ NS QFN Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2837 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03000CISQ Descripción: LMK03000CISQ NS WQFN-48 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2630 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03001ISQX/NOPB Descripción: IC CLOCK COND PREC VCO 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK00105SQE/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 2:5 200MHZ 24WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK01020ISQX/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2820 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03000ISQX/NOPB Descripción: NS WQFN48 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2746 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK01010ISQE/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2611 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK02000ISQ Descripción: LMK02000ISQ NS WQFN48 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2799 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03000CISQ/NOPB Descripción: IC CLOCK CONDITIONER PREC 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK01801BISQE/NOPB Descripción: IC CLK BUF 1:8/1:6 3.1GHZ 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00301SQX/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 3:10 3.1GHZ 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2639 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00308SQ Descripción: NS WQFN40 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK00725PW Descripción: IC CLK BUF 2:5 650MHZ 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2859 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK01020ISQE/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2873 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00338RTAR Descripción: IC CLK QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2736 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMK00301SQ Descripción: TI WQFN-48 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2726 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK03001CISQ Descripción: LMK03001CISQ NS QFN Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMK00304SQE/NOPB Descripción: TI WQFN-32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2651 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong