




LB11867FV-TLM-H

Fabricante Número de pieza:	LB11867FV-TLM-H
Fabricante / Marca:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP
Hojas de datos:	LB11867FV-TLM-H.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

LB11867FV-TLM-H 100% Nuevo Original 4000 pzas en stock, Encuentre el precio LB11867FV-TLM-H, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre LB11867FV-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ LB11867FV-TLM-H: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LB11867FV-TLM-H.

Número de pieza	LB11867FV-TLM-H	Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Número de pieza base	LB11867	Paquete / Cubierta	16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width)
embalaje	Tape & Reel (TR)	Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete del dispositivo	16-SSOP	Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 95°C (TA)
Descripción detallada	Motor Driver Parallel 16-SSOP	Tecnología	-
Interfaz	Parallel	aplicaciones	Fan Controller
Suministro de voltaje	5.5 V ~ 16 V	Función	Controller - Commutation, Direction Management
Corriente - Salida	-	Configuración de salida	Pre-Driver - Half Bridge (2)
Tensión - Carga	-	Tipo de motor - Stepper	-
Tipo de motor - AC, DC	Brushless DC (BLDC)	Paso Resolución	-
Otros nombres	LB11867FV-TLM-H-ND LB11867FV-TLM-HOSTR LB11867FV-TLMH	Cantidad de stock	4000 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor , Controladores	Descripción	IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con LB11867FV-TLM-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H	Parte LB11867FV-TLM-H	Precio LB11867FV-TLM-H	Distribuidor LB11867FV-TLM-H
	Técnico LB11867FV-TLM-H	LB11867FV-TLM-H Stock	Inventario LB11867FV-TLM-H
Proveedor LB11867FV-TLM-H	LB11867FV-TLM-H pedido en línea	Consulta LB11867FV-TLM-H	Imagen LB11867FV-TLM-H
Imagen LB11867FV-TLM-H	LB11867FV-TLM-H pdf	Hoja de datos LB11867FV-TLM-H	Hoja de datos LB11867FV-TLM-H
Hoja de datos pdf LB11867FV-TLM-H	Descargar la ficha técnica de LB11867FV-TLM-H	AMI Semiconductor / ON Semiconductor Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H
ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H	Aptina / ON Semiconductor LB11867FV-TLM-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor
		LB11867FV-TLM-H	LB11867FV-TLM-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor			
LB11867FV-TLM-H			

También te puede interesar:

 <p>LB11861MC-AH Descripción: IC MOTOR DRIVER PWM 10MFPSK Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11861H-TLM-E Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11883N Descripción: LB11883N SANYO SSOP-44P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11862M-TE-L Descripción: LB11862M-TE-L SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11884 Descripción: LB11884 SANYO SOP-44 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11885J Descripción: LB11885J SANYO HSOP-48P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11867FV-ND-TLM-E Descripción: LB11867FV-ND-TLM-E SANYO SSOP-20 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11872 Descripción: LB11872 SANYO HSOP-28P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11876-TLM-E Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 36SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11861H-TLM-H Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11861J-NMB-TLM3-E Descripción: LB11861J-NMB-TLM3-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 39000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11861M-TLM-E Descripción: LB11861M-TLM-E. SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11862M-TLM-E Descripción: LB11862M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11867FV-TLM-E Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11882J Descripción: LB11882J SANYO HSOP-48P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11861 Descripción: LB11861 ONS HSSOP-16 Fabricantes: ONS En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11861M-TLM-H Descripción: LB11861M-TLM-H SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11885-TRM Descripción: LB11885-TRM SANYO SSOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11880 Descripción: LB11880 SANYO DIP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11861-N-TLM-H Descripción: LB11861-N-TLM-H SANYO HSOP16 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11867FV-TLM Descripción: LB11867FV-TLM SANYO TSSOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11883 Descripción: LB11883 SANYO SSOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11861M-TLM-E Descripción: LB11861M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11882N Descripción: LB11882N SANYO HSOP-48P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11867RV-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11884N Descripción: LB11884N SANYO SSOP-44P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11867RV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTLR PAR/PWM SSOP16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LB11862M-TLM-H Descripción: LB11862M-TLM-H ON SOP-10 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11870 Descripción: LB11870 SANYO SOPW48 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LB11885 Descripción: LB11885 SANYO HSOP-48P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong