





LM87CIMTX

Fabricante Número de pieza:	LM87CIMTX
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP
Hojas de datos:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock:	Nuevo original, 6900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM87CIMTX 100% nuevas piezas originales 6900 en stock, encuentre el precio LM87CIMTX, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM87CIMTX con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM87CIMTX: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LM87CIMTX.

Número de pieza	LM87CIMTX	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	2.8 V ~ 3.8 V	topología	ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank
Paquete del dispositivo	24-TSSOP	Serie	-
Tipo de sensor	Internal and External	La detección de temperatura	-40°C ~ 125°C
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	2-Wire Serial, I ² C/SMBUS	Ventilador de salida	Yes
salida de alarma	No	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Función	Hardware Monitor	Descripción detallada	Hardware Monitor -40°C ~ 125°C Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I ² C/SMBUS Output 24-TSSOP
Número de pieza base	LM87	Exactitud	±3°C Local(Typ), ±4°C Remote(Max)
Cantidad de stock	6900 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-gestión térmica
Descripción	IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

Palabras clave relacionadas con LM87CIMTX

LM87CIMTX	Parte LM87CIMTX	Precio LM87CIMTX	Distribuidor LM87CIMTX
LM87CIMTX Technical	Stock LM87CIMTX	Inventario LM87CIMTX	Proveedor LM87CIMTX
Pedido en línea LM87CIMTX	Consulta LM87CIMTX	Imagen LM87CIMTX	Imagen LM87CIMTX
LM87CIMTX pdf	Hoja de datos LM87CIMTX	Hoja de datos LM87CIMTX	Hoja de datos pdf LM87CIMTX
Descargar la hoja de datos LM87CIMTX	Fabricante		

También te puede interesar:

 <p>LM86CIMX/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2683 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805SF5-2.5V Descripción: Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801TMX-1.82 Descripción: LM8801TMX-1.82 NS BGA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM85BIMQ Descripción: NS SOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87C1MT Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805TLX Descripción: LM8805TLX NS QFN Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8562 Descripción: SANYO DIP-28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 15479 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86CIM Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805F-1.2 Descripción: HTC SOT89 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 12551 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8801XUX-1.82 Descripción: LM8801XUX-1.82 NS BGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 69000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87C1MT Descripción: LM87C1MT NS TSSOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM89-1 Descripción: LM89-1 NS MSOP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2694 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8805F-2.5 Descripción: HTC SOT89 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 12525 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801XUE-1.82 Descripción: LM8801XUE-1.82 NS BGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805SF5-3.3 Descripción: LM8805SF5-3.3 HTC SOT23-5 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 34400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM86CIMMX/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86CIMX Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM87CIMTX/NOPB Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8805SF5-2.5 Descripción: LM8805SF5-2.5 HTC SOT23-5 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 2716 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86C1MM/NOPB Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2883 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805TLX-3.0/NOPB Descripción: LM8805TLX-3.0/NOPB TI CSP-9 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 152600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM8560N Descripción: SANYO DIP28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2679 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86C1MM Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8805SF5-ADJ Descripción: LM8805SF5-ADJ HTC SOT23-5 Fabricantes: HTC En stock: Nuevo original, 2748 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM86C1MMX Descripción: SENSOR DIGITAL 0C-85C 8VSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 12500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801TME-1.82 Descripción: LM8801TME-1.82 NS NA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM85BIMQX Descripción: NS SSOP24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 6692 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
 <p>LM87C1MT/NOPB Descripción: IC MONITOR SYS HARDWARE 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2619 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM86C1MAX Descripción: LM86C1MAX NS SOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2685 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	 <p>LM8801TMX-2.9 Descripción: LM8801TMX-2.9 NS BGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 23300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong