



BD7915FP-E2

Fabricante Número de pieza:	BD7915FP-E2
Fabricante / Marca:	LAPIS Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MOTOR DRIVER PAR HSOP
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

BD7915FP-E2 100% Nuevo Original 2100 pzas en stock, Encuentre el precio BD7915FP-E2, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre BD7915FP-E2 LAPIS Semiconductor con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ BD7915FP-E2: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de BD7915FP-E2.

Número de pieza	BD7915FP-E2	Fabricante / Marca	LAPIS Semiconductor
Serie	*	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	BD7915	Descripción detallada	Motor Driver
Cantidad de stock	2100 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor, Controladores
Descripción	IC MOTOR DRIVER PAR HSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con BD7915FP-E2

LAPIS Semiconductor BD7915FP-E2	Parte BD7915FP-E2	Precio BD7915FP-E2	Distribuidor BD7915FP-E2
Técnico BD7915FP-E2	BD7915FP-E2 Stock	Inventario BD7915FP-E2	Proveedor BD7915FP-E2
BD7915FP-E2 pedido en línea	Consulta BD7915FP-E2	Imagen BD7915FP-E2	Imagen BD7915FP-E2
BD7915FP-E2 pdf	Hoja de datos BD7915FP-E2	Hoja de datos BD7915FP-E2	Hoja de datos pdf BD7915FP-E2
Descargar la ficha técnica de BD7915FP-E2	LAPIS Semiconductor Fabricante	LAPIS Semiconductor BD7915FP-E2	Kionix Inc. BD7915FP-E2
Rohm Semiconductor BD7915FP-E2			

También te puede interesar:

<p>BD7959EFV-E2 Descripción: BD7959EFV-E2 ROHM TSSOP-56P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BD7905HFS-E2 Descripción: BD7905HFS-E2 Pb-free SSOP Fabricantes: Pb-free En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7905FS-E2 Descripción: BD7905FS-E2 ROHM SSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7956FS Descripción: BD7956FS ROHM SOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7905FS. Descripción: BD7905FS, ROHM SOP54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7957FS-E2 Descripción: IC POWER DRIVER Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BD7911FV-E Descripción: BD7911FV-E SMD Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7956FS-ES Descripción: BD7956FS-ES ROHM SSOP54 Fabricantes: ROHM Semiconductor En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7956FS-E2 Descripción: BD7956FS-E2 ROHM HSSP54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 8600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BD7959EFV Descripción: BD7959EFV SIPWM SSOP Fabricantes: SIPWM En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD791G Descripción: BD791G ON TO-126 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 80700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7905FS Descripción: BD7905FS ROHM SSOP-54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7907FS-E2 Descripción: BD7907FS-E2 ROHM SSOP54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD791. Descripción: BD791, ON TO-126 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 58700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7931F Descripción: BD7931F ROHM SOP8 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7907FS Descripción: BD7907FS ROHM SOP-54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7915FP Descripción: BD7915FP ROHM SOP-25P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD791 Descripción: BD791 ON TO-126 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7954FS-E2 Descripción: IC 7CH POWER DRIVER FOR CD/DVD-R Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7911FV-E2 Descripción: BD7911FV-E2 ROHM SOP20 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7954FS Descripción: BD7954FS ROHM TSSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7960FM-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR HSOP-M36 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7910F Descripción: BD7910F ROHM SSOP-20P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7910FV-E2 Descripción: BD7910FV-E2 ROHM SSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7957FS-DE2 Descripción: BD7957FS-DE2 ROHM SSOP54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7905BFS-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 54-HSSOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 31000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7960FM Descripción: BD7960FM ROHM HSOP-36P Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>BD7905BFS-PE2 Descripción: BD7905BFS-PE2 ROHM SSOP54 Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>BD7931F-E2 Descripción: IC MOTOR DRIVER PAR 8SOP Fabricantes: LAPIS Semiconductor En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>BD7957FS Descripción: BD7957FS SIPWM SSOP Fabricantes: SIPWM En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong