



**X9315UPI**

Fabricante Número de pieza:	X9315UPI
Fabricante / Marca	Intersil
Parte de la descripción:	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP
Hojas de datos:	X9315UPI.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:	Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

X9315UPI 100% Nuevo Original 4900 pzas en stock, Encuentre el precio X9315UPI, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre X9315UPI Intersil con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ X9315UPI: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de X9315UPI.

Número de pieza	X9315UPI	Fabricante / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	X9315	Paquete / Cubierta	8-DIP (0.300", 7.62mm)
embalaje	Tube	Paquete del dispositivo	8-PDIP
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Descripción detallada	Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-PDIP
Características	-	Interfaz	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configuración	Potentiometer	Tolerancia	±20%
Número de circuitos	1	Suministro de voltaje	5V
Tipo de memoria	Non-Volatile	Resistencia (ohmios)	50k
Afilas	Linear	Número de llaves	32
Coefficiente de temperatura (típico)	±300 ppm/°C	Resistencia - Limpiador (Ohmios) (Tipo)	200
Cantidad de stock	4900 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Adquisición de datos-potenciómetros digitales</a>
Descripción	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme

Palabras clave relacionadas con X9315UPI

<a href="#">Intersil X9315UPI</a>	<a href="#">Parte X9315UPI</a>	<a href="#">Precio X9315UPI</a>	<a href="#">Distribuidor X9315UPI</a>
<a href="#">Técnico X9315UPI</a>	<a href="#">X9315UPI Stock</a>	<a href="#">Inventario X9315UPI</a>	<a href="#">Proveedor X9315UPI</a>
<a href="#">X9315UPI pedido en línea</a>	<a href="#">Consulta X9315UPI</a>	<a href="#">Imagen X9315UPI</a>	<a href="#">Imagen X9315UPI</a>
<a href="#">X9315UPI pdf</a>	<a href="#">Hoja de datos X9315UPI</a>	<a href="#">Hoja de datos X9315UPI</a>	<a href="#">Hoja de datos pdf X9315UPI</a>
<a href="#">Descargar la ficha técnica de X9315UPI</a>	<a href="#">Intersil Fabricante</a>	<a href="#">Intersil X9315UPI</a>	

También te puede interesar:

 <b>X9315WMI-ZT1</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WMI-2.7</b> Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>X9315WMI-2.7T</b> Descripción: X9315WMI-2.7T XICOR MSOP8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 8800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X93154UM8I-3</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WMI-2.7T2</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X93156UM8I-Z.7</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 16500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X9315WMI-T1</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X93154UM8I-Z-3T1</b> Descripción: IC POT DGTLLP LN 50K OHM 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X93154UM8I-Z-3</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X9315UP</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 21800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315UM-2.7T1</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WMI-Z-2.7</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X9315WS</b> Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WP</b> Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WMI-Z</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X93154U8I-Z-3T1</b> Descripción: IC POT DGTLLP LN 50K OHM 8-TDFN Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>X9315WMI-2.7T1</b> Descripción: X9315WMI-2.7T1 XICOR MSOP-8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315UMI-Z-2.7T1</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 11500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X9315TSZ</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>X93154UPD</b> Descripción: X93154UPD XICOR DIP-8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X93155UM8I-T1</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X9315WMI</b> Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE  <b>X9315W</b> Descripción: X9315W XICOR SOP Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WMI-Z-2.7T1</b> Descripción: IC POT DGTLL 10K OHM 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 12500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 <b>X9315UF-2.7T1</b> Descripción: X9315UF-2.7T1 INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WM-2.7</b> Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9314WZ</b> Descripción: X9314WZ INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE  <b>X93154UP</b> Descripción: X93154UP XICOR DIP-8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315UMI-2.7T1</b> Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 6900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 <b>X9315WPIZ</b> Descripción: X9315WPIZ INTERSIL DIP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong