



JP520S

Fabricante Número de pieza:	JP520S
Fabricante / Marca	Anaren
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO
Hojas de datos:	JP520S.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

JP520S 100% Nuevo Original 1300 pzas en stock, Encuentre el precio JP520S, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre JP520S Anaren con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ JP520S: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de JP520S.

Número de pieza	JP520S	Fabricante / Marca	Anaren
Serie	Xinger®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	4-SMD, No Lead	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	Pico	Descripción detallada	RF Directional Coupler General Purpose 2GHz ~ 2.3GHz 20dB 25W 4-SMD, No Lead
Frecuencia	2GHz ~ 2.3GHz	Potencia - Max	25W
Pérdida de inserción	0.25dB	Pérdida de retorno	-
aplicaciones	General Purpose	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	20dB	Aislamiento	-
Cantidad de stock	1300 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Acoplador direccional del RF
Descripción	RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con JP520S

Anaren JP520S	Parte JP520S	Precio JP520S	Distribuidor JP520S
Técnico JP520S	JP520S Stock	Inventario JP520S	Proveedor JP520S
JP520S pedido en línea	Consulta JP520S	Imagen JP520S	Imagen JP520S
JP520S pdf	Hoja de datos JP520S	Hoja de datos JP520S	Hoja de datos pdf JP520S
Descargar la ficha técnica de JP520S	Anaren Fabricante	Anaren JP520S	

También te puede interesar:

<p>1A1305-3 Descripción: RF DIR COUPLER 1.5GHZ-2.2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP520S Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ PICO Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP503SR Descripción: JP503SR ANAREN SMD4 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HMM2942A2 Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.5GHZ 0402 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC08-73LF Descripción: RF DIR COUPLER 300MHZ-2.7GHZ SOT6 Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DCPL-WB-00D3 Descripción: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1880MNTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>HMM22106C1 Descripción: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC2100A-30S Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B1880AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 14200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A0836CWTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DC25-73LF Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6 Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>HY92-12LF Descripción: RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP503S Descripción: JP503S ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>RFP-4243 Descripción: RF DIR COUPLER 120MHZ-230MHZ MOD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0402A1880ENTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 53200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0402A1960CNTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0402 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP520SR Descripción: JP520SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CPL-WB-01D3 Descripción: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 340000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>1D1304-3 Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1.2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP503AS Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>XC2500E-10S Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>MACP-010414-CA0370 Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>JP503R Descripción: JP503R ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805A1880BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A1441DWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.429-1.453GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>30054 Descripción: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ MOD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A0836HNTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>XC2100A-20S Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DXP18CN7510TL Descripción: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong