




IMAGE NOT AVAILABLE


LM5642MTCX

Fabricante Número de pieza:	LM5642MTCX
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP
Hojas de datos:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock:	Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LM5642MTCX 100% nuevas piezas originales 7500 en stock, encuentre el precio LM5642MTCX, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM5642MTCX con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM5642MTCX: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de LM5642MTCX.

Número de pieza	LM5642MTCX	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd)	4.5 V ~ 36 V	topología	Buck
rectificador síncrono	Yes	Paquete del dispositivo	28-TSSOP
Serie	-	Interfaces Seriales	-
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	Transistor Driver	Fases de producción	2
Configuración de salida	Positive	Otros nombres	LM5642MTCXTR
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C (TJ)	Número de salidas	2
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)	Función	Step-Down
Frecuencia - Conmutación	200kHz	Ciclo de trabajo (máx.)	98.9%
Descripción detallada	Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-TSSOP	Funciones de control	Current Limit, Enable, Soft Start
Sincronización de reloj	Yes	Número de pieza base	LM5642
Cantidad de stock	7500 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-Reguladores de voltaje-DC controladores de co
Descripción	IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

Palabras clave relacionadas con LM5642MTCX

LM5642MTCX	Parte LM5642MTCX	Precio LM5642MTCX	Distribuidor LM5642MTCX
LM5642MTCX Technical	Stock LM5642MTCX	Inventario LM5642MTCX	Proveedor LM5642MTCX
Pedido en línea LM5642MTCX	Consulta LM5642MTCX	Imagen LM5642MTCX	Imagen LM5642MTCX
LM5642MTCX pdf	Hoja de datos LM5642MTCX	Hoja de datos LM5642MTCX	Hoja de datos pdf LM5642MTCX
Descargar la hoja de datos LM5642MTCX	Fabricante		

También te puede interesar:

 LM5642XMHX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2640 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM565CN Descripción: LM565CN NSC DIP Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2601 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMH/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMH Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MH Descripción: LM5642MH NSC TSSOP-28 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMH/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576Q0MH Descripción: LM5576Q0MH NSC HTSSOP20 Fabricantes: NSC En stock: Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMT Descripción: LM5642XMT NS TSSOP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2887 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMTX Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 10400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMHX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MHX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTC/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2728 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5642XMT/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5596S-5.0 Descripción: HG TO263 Fabricantes: HG En stock: Nuevo original, 2781 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM566N Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2718 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTC Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMT Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 21100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM565CN Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2755 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MTCX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642XMTX/NOPB Descripción: IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576MH/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MHX Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642ESXMH Descripción: LM5642ESXMH TI 28TSSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM566 Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576MHX/NOPB Descripción: IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 25700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5642MHX Descripción: LM5642MHX NS TSSOP28 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 LM5576QMHX Descripción: LM5576QMHX NS TSSOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM5576QMH Descripción: LM5576QMH NS HTSSOP20 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LM566CN Descripción: Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong