



DC25-73LF

Fabricante Número de pieza:	DC25-73LF
Fabricante / Marca	Skyworks Solutions, Inc.
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6
Hojas de datos:	DC25-73LF(1).pdf DC25-73LF(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UUPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DC25-73LF 100% Nuevo Original 3000 pzas en stock, Encuentre el precio DC25-73LF, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DC25-73LF Skyworks Solutions, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DC25-73LF: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de DC25-73LF.

Número de pieza	DC25-73LF	Fabricante / Marca	Skyworks Solutions, Inc.
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	SC-74, SOT-457	embalaje	Cut Tape (CT)
Paquete del dispositivo	SOT-6	Descripción detallada	RF Directional Coupler General Purpose 2.3GHz ~ 2.6GHz 18dB 4W SC-74, SOT-457
Frecuencia	2.3GHz ~ 2.6GHz	Potencia - Max	4W
Pérdida de inserción	0.2dB	Pérdida de retorno	26dB
aplicaciones	General Purpose	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	18dB	Aislamiento	33dB
Otros nombres	863-1246-1	Cantidad de stock	3000 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Acoplador direccional del RF	Descripción	RF DIR COUPLER 2.3-2.6GHZ SOT6
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DC25-73LF

Skyworks Solutions, Inc. DC25-73LF	Parte DC25-73LF	Precio DC25-73LF	Distribuidor DC25-73LF
Técnico DC25-73LF	DC25-73LF Stock	Inventario DC25-73LF	Proveedor DC25-73LF
DC25-73LF pedido en línea	Consulta DC25-73LF	Imagen DC25-73LF	Imagen DC25-73LF
DC25-73LF pdf	Hoja de datos DC25-73LF	Hoja de datos DC25-73LF	Hoja de datos pdf DC25-73LF
Descargar la ficha técnica de DC25-73LF	Skyworks Solutions, Inc. Fabricante	Skyworks Solutions, Inc. DC25-73LF	Skyworks Solutions Inc. DC25-73LF

También te puede interesar:

 CP0603A0836ANTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 0910CF15B0100E Descripción: RF DIR COUPLER 860-960MHZ 0805 Fabricantes: Johanson Technology En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 DXP18CN7510TL Descripción: RF DIR COUPLER 50MHZ-870MHZ 0603 Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 4800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 CP0805B2442BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE DC213-B1 Descripción: DC213-B1 MIRAMEMS OFF Fabricantes: MIRAMEMS En stock: Nuevo original, 4200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 TFSC06054125-2113A1 Descripción: RF DIR COUPLER 2.4GHZ-2.5GHZ SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 127400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 DC2120P016A Descripción: DC2120P016A TOSHIBA DIP-40 Fabricantes: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 HHM2319B2 Descripción: RF DIR COUPLER 824-915MHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 DC2337J5010AHF Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 CP0805B1880AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 14200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 CP0603B2442BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 165000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 C0810J5003AHF Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 15400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 HHM22106C1 Descripción: RF DIR CPLR 700MHZ-2.7GHZ 0603 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 30057 Descripción: RF DIR COUPLER 4GHZ-8GHZ MODULE Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE DC280-15 Descripción: IGBT Modules Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 DC2108P318A Descripción: DC2108P318A TOSHIBA DIP Fabricantes: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 XC2100A-30S Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 C3337J5003AHF Descripción: RF DIR COUPLER 3.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 DC2337J5020AHF Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-3.7GHZ 0805 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 CX3128NL Descripción: RF DIR COUPLER Fabricantes: Pulse Electronics Corporation En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 30054 Descripción: RF DIR COUPLER 500MHZ-1GHZ MOD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 CP0805A0902BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE DC213 Descripción: DC213 MIRAMEMS QFN Fabricantes: MIRAMEMS En stock: Nuevo original, 4200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 DC25-73 Descripción: DC25-73 SKYWORKS SOT-16 Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 21200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE DC257DCGJG Descripción: DC257DCGJG TEXAS BGA Fabricantes: TEXAS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE DC2-2-24/12 Descripción: IGBT Modules Fabricantes: En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 CP0603A0836AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
 JP503AS Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 CP0805B1747AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	 DC2R019JA5R1700 Descripción: DC2R019JA5R1700 JAE SMD Fabricantes: JAE Electronics, Inc. En stock: Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong