



IC Components Limited

MABA-007327-CT1A40

Fabricante Número de pieza:	MABA-007327-CT1A40
Fabricante / Marca:	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Parte de la descripción:	BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD
Hojas de datos:	MABA-007327-CT1A40.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

MABA-007327-CT1A40 100% Nuevo Original 2000 pzas en stock, Encuentre el precio MABA-007327-CT1A40, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre MABA-007327-CT1A40 Aeroflex (MACOM Technology Solutions) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ MABA-007327-CT1A40: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de MABA-007327-CT1A40.

Número de pieza	MABA-007327-CT1A40	Fabricante / Marca	Aeroflex (MACOM Technology Solutions)
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	5-SMD, No Lead	embalaje	Cut Tape (CT)
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Balun 4.5MHz ~ 3GHz 1:1 5-SMD, No Lead
Rango de frecuencia	4.5MHz ~ 3GHz	Impedancia - desequilibrado / Balanced	1:1
Diferencia de fase	-	La pérdida de inserción (Max)	3.5dB
Pérdida de retorno (Min)	-	Otros nombres	1465-1303-1
Cantidad de stock	2000 pcs Stock	Categoría	RF/IF y RFID > Balun
Descripción	BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 5SMD	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con MABA-007327-CT1A40

Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40	Parte MABA-007327-CT1A40	Precio MABA-007327-CT1A40	Distribuidor MABA-007327-CT1A40
Proveedor MABA-007327-CT1A40	Técnico MABA-007327-CT1A40	MABA-007327-CT1A40 Stock	Inventario MABA-007327-CT1A40
Imagen MABA-007327-CT1A40	MABA-007327-CT1A40 pedido en línea	Consulta MABA-007327-CT1A40	Imagen MABA-007327-CT1A40
Hoja de datos pdf MABA-007327-CT1A40	MABA-007327-CT1A40 pdf	Hoja de datos MABA-007327-CT1A40	Hoja de datos MABA-007327-CT1A40
	Descargar la ficha técnica de MABA-007327-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) Fabricante	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40
Aeroflex Circuit Technology MABA-007327-CT1A40	Aeroflex MABA-007327-CT1A40	Aeroflex (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40	Aeroflex Metelics, Division of MACOM MABA-007327-CT1A40
M/A-Com Technology Solutions MABA-007327-CT1A40	Metelics (MACOM Technology Solutions) MABA-007327-CT1A40	MACOM Technology Solutions MABA-007327-CT1A40	

También te puede interesar:

<p>MABA-007237-ETC410 Descripción: BALUN 1MHZ-350MHZ 1:4 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441PT018 Descripción: MAB8441PT018 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461/W115 Descripción: MAB8461/W115 PHILIPS DIP28 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007488-CT9550 Descripción: MABA-007488-CT9550 M/A-COM SM-55 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007532-CF18A0 Descripción: BALUN 5MHZ-200MHZ 1:1 Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-008937-TC11T5 Descripción: MABA-008937-TC11T5 MACOM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007681-CT2010 Descripción: BALUN 5MHZ-1.2GHZ 1:2 4SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: BALUN 5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2P/162 Descripción: MAB8052AH-2P/162 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P-W203 Descripción: MAB8461P-W203 PHI DIP-28 Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007236-C16423 Descripción: MABA-007236-C16423 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-008482-CF1A40 Descripción: MABA-008482-CF1A40 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007493-CF4160 Descripción: MABA-007493-CF4160 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2PZ165 Descripción: MAB8052AH-2PZ165 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-007493-CF4160TR Descripción: MABA-007493-CF4160TR MACOM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007819-CF48A0 Descripción: MABA-007819-CF48A0 MACOM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8041APU058 Descripción: MAB8041APU058 PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-009005-CF1A40 Descripción: MABA-009005-CF1A40 MA/COM SM164.SMD Fabricantes: MA/COM En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007159-000000 Descripción: BALUN 4.5MHZ-3GHZ 1:1 6SMD FLAT Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8051AH-2P/P378 Descripción: MAB8051AH-2P/P378 PHILIPS DIP Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P/W195 Descripción: MAB8461P/W195 PHI DIP-30 Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-008184-CT1760 Descripción: MABA-008184-CT1760 M/A-COM SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8035HL11P Descripción: MAB8035HL11P PHI DIP Fabricantes: PHI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-008757-CT1160 Descripción: MABA-008757-CT1160 MACOM SM-22B Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MABA-007871-CT1A40 Descripción: TRANSFORMER 1:1 5-3000 MHZ Fabricantes: Affinity Medical Technologies - a Molex company En stock: Nuevo original, 9300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MABA-009210-CT1760 Descripción: BALUN 50MHZ-1.2GHZ 1:1 4SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8461P W203 Descripción: MAB8461P W203 PHILIPS DIP Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8052AH-2P Descripción: MAB8052AH-2P PHILIPS DIP40 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MAB8441P-T048 Descripción: MAB8441P-T048 PHILIPS DIP28 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MABA-008182-CF1160 Descripción: MABA-008182-CF1160 MA/COM SMSMD Fabricantes: MA/COM En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong