



MC14538BFEL

Fabricante Número de pieza:	MC14538BFEL
Fabricante / Marca:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ
Hojas de datos:	MC14538BFEL.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:	Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

MC14538BFEL 100% Nuevo Original 100 pzas en stock, Encuentre el precio MC14538BFEL, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre MC14538BFEL AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ MC14538BFEL: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de MC14538BFEL.

Número de pieza	MC14538BFEL	Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	4000B	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Número de pieza base	4538	Paquete / Cubierta	16-SOIC (0.209", 5.30mm Width)
embalaje	Tape & Reel (TR)	Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete del dispositivo	16-SOEIAJ	Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 125°C
Descripción detallada	Monostable Multivibrator 95ns 16-SOEIAJ	Suministro de voltaje	3V ~ 18V
Tipo de lógica	Monostable	Actual - salida alta, bajo	8.8mA, 8.8mA
Entrada Disparador Schmitt	Yes	Circuitos independientes	2
Retardo de propagación	95ns	Cantidad de stock	100 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Lógica-multivibradores	Descripción	IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme		

Palabras clave relacionadas con MC14538BFEL

AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BFEL	Parte MC14538BFEL	Precio MC14538BFEL	Distribuidor MC14538BFEL
Proveedor MC14538BFEL	Técnico MC14538BFEL	MC14538BFEL Stock	Inventario MC14538BFEL
Imagen MC14538BFEL	MC14538BFEL pedido en línea	Consulta MC14538BFEL	Imagen MC14538BFEL
Hoja de datos pdf MC14538BFEL	MC14538BFEL pdf	Hoja de datos MC14538BFEL	Hoja de datos MC14538BFEL
ON Semiconductor MC14538BFEL	Descargar la ficha técnica de MC14538BFEL	AMI Semiconductor / ON Semiconductor Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BFEL
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BFEL	Aptina / ON Semiconductor MC14538BFEL	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BFEL	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor MC14538BFEL

También te puede interesar:

MC14538BCP Descripción: MC14538BCP MOTOROLA DIP16 Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 28700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14539BCP Descripción: MC14539BCP MOT DIP Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145402L Descripción: MC145402L MOTOROLA DIP Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC145404DWR2 Descripción: MC145404DWR2 MOTOROLA SOP20 Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BCPG Descripción: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16DIP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BCL Descripción: MC14538BCL MOT DIP Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538BDTR2G Descripción: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16-TSSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538B Descripción: MC14538B MOT 5.2MM Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145402L+ Descripción: MC145402L+ MOT DIP Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538BP Descripción: MC14538BP ON DIP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145406D Descripción: MC145406D SOP16 1120 Fabricantes: SOP16 En stock: Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BDW Descripción: MC14538BDW ON SOP16-7.2 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538BDWR2 SOP7.2 Descripción: MC14538BDWR2 SOP7.2 MOT SOP16-7.2MM Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145405DW Descripción: MC145405DW MOT SOP20 Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14539BAL Descripción: MC14539BAL MOTOROLA CDIP16 Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538BFE Descripción: MC14538BFE ON SPO16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145403DW Descripción: MC145403DW MOTOROLA SOP20L Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BDR2G Descripción: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 21200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538B/BEAJC Descripción: MC14538B/BEAJC MOT DIP Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145406DWR2 Descripción: MC145406DWR2 MOT SOP16 Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BDR2 Descripción: MC14538BDR2 ON SOP16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538BDWR2 Descripción: MC14538BDWR2 ON SOP16-7.2 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BDTR2G(14538B) Descripción: MC14538BDTR2G(14538B) ON SOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC14538BF Descripción: IC MULTIVIBRATOR DUAL 16SOEIAJ Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC14538BDWR2G Descripción: IC MULTIVIBRATOR DUAL CMOS 16SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145403DW SOP7.2 Descripción: MC145403DW SOP7.2 MOT SOP20-7.2 Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145406DWR2G Descripción: MC145406DWR2G ON SOP-16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
MC145406DW Descripción: MC145406DW MOT 7.2MM Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 15800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145406 Descripción: MC145406 MOTOROLA SOP Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	MC145404DW Descripción: MC145404DW MOT 0 Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong