



LB11861H-TLM-H

Fabricante Número de pieza:	LB11861H-TLM-H
Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MOTOR DRIVER
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Nuevo original, 2740 pzas en stock disponibles.
Condición de stock:	Hong Kong
Nave de:	DHL/Fedex/TNT/UPS
Manera del envío:	

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LB11861H-TLM-H 100% nuevas piezas originales 2740 en stock, encuentre el precio LB11861H-TLM-H, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LB11861H-TLM-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LB11861H-TLM-H: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LB11861H-TLM-H.

Número de pieza	LB11861H-TLM-H	Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Paquete del dispositivo	-	Serie	*
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete / Cubierta	-
Tipo de montaje	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Descripción detallada	Motor Driver	Cantidad de stock	2740 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor, Controladores	Descripción	IC MOTOR DRIVER
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con LB11861H-TLM-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11861H-TLM-H	Parte LB11861H-TLM-H	Precio LB11861H-TLM-H	Distribuidor LB11861H-TLM-H
	LB11861H-TLM-H Technical	Stock LB11861H-TLM-H	Inventario LB11861H-TLM-H
Proveedor LB11861H-TLM-H	Pedido en línea LB11861H-TLM-H	Consulta LB11861H-TLM-H	Imagen LB11861H-TLM-H
Imagen LB11861H-TLM-H	LB11861H-TLM-H pdf	Hoja de datos LB11861H-TLM-H	Hoja de datos LB11861H-TLM-H
Hoja de datos pdf LB11861H-TLM-H	Descargar la hoja de datos LB11861H-TLM-H	Fabricante AMI Semiconductor / ON Semiconductor	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11861H-TLM-H
ON Semiconductor LB11861H-TLM-H	Aptina / ON Semiconductor LB11861H-TLM-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor LB11861H-TLM-H	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor LB11861H-TLM-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB11861H-TLM-H			

También te puede interesar:

<p>LB11862M-TE-L Descripción: LB11862M-TE-L SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861M-TLM-E. Descripción: LB11861M-TLM-E. SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2846 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11867RV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2648 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861J-NMB-TLM3-E Descripción: LB11861J-NMB-TLM3-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 39000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11867FV-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11826 Descripción: LB11826 SANYO DIP-28P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2633 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB1186 Descripción: LB1186 SANYO 原装 SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2807 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11827-E Descripción: LB11827-E SANYO DIP28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11867FV-ND-TLM-E Descripción: LB11867FV-ND-TLM-E SANYO SSOP-20 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861H-TLM-E Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11852FV-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 46000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11867FV-TLM Descripción: LB11867FV-TLM SANYO TSSOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11867RV-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2639 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11850VA-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 24SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11867FV-TLM-E Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 16SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11862M-TLM-H Descripción: LB11862M-TLM-H ON SOP-10 Fabricantes: ON En stock: Nuevo original, 2898 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11852FV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP20J Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861M-TLM-E Descripción: LB11861M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11852RV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTRL PAR/PWM SSOP20J Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11851TT-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10MSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2667 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861M-TLM-H Descripción: LB11861M-TLM-H SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2822 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11861-N-TLM-H Descripción: LB11861-N-TLM-H SANYO HSOP16 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861MC-AH Descripción: IC MOTOR DRIVER PWM 10MFPSK Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11868V-TLM-H Descripción: ON SOP Fabricantes: ON En stock: Nuevo original, 2853 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11851M-TE-L-E Descripción: LB11851M-TE-L-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2708 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11851MC-BH Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2649 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11861 Descripción: LB11861 ONS HSSOP-16 Fabricantes: ONS En stock: Nuevo original, 2711 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LB11847 Descripción: LB11847 SANYO DIP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2611 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11825 Descripción: LB11825 SANYO SOP14 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 13600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LB11862M-TLM-E Descripción: LB11862M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong