



DRQ74-100-R

Fabricante Número de pieza:	DRQ74-100-R
Fabricante / Marca	COOPER
Parte de la descripción:	
Hojas de datos:	DRQ74-100-R.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DRQ74-100-R 100% nuevas piezas originales 5000 en stock, encuentre el precio DRQ74-100-R, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DRQ74-100-R Bussmann (Eaton) con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DRQ74-100-R: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de DRQ74-100-R.

Número de pieza	DRQ74-100-R	Fabricante / Marca	COOPER
Tolerancia	±20%	Tamaño / Medidas	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
blindaje	Shielded	Serie	DRQ
calificaciones	-	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	Nonstandard	Otros nombres	513-1267-2 DRQ74-100 DRQ74-100-ND DRQ74-100-R-ND DRQ74-100R DRQ74100R
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C	Número de bobinas	2
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Inductancia - Conectada en serie	39.53µH	Inductancia - conectado en paralelo	9.882µH
Altura	0.175" (4.45mm)	Descripción detallada	Shielded 2 Coil Inductor Array 39.53µH Inductance - Connected in Series 9.882µH Inductance - Connected in Parallel 48.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.41A Nonstandard
Resistencia CC (DCR) - Serie	196 mOhm	Resistencia CC (DCR) - Paralelo	48.9 mOhm
Saturación actual - Serie	1.58A	Saturación actual - Paralelo	3.17A
Corriente nominal - Serie	1.2A	Corriente nominal - Paralelo	2.41A
Cantidad de stock	5000 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > ICS especializado
Descripción	Estado Libre de plomo / Estado RoHS		

Palabras clave relacionadas con DRQ74-100-R

Bussmann (Eaton) DRQ74-100-R	Parte DRQ74-100-R	Precio DRQ74-100-R	Distribuidor DRQ74-100-R
DRQ74-100-R Technical	Stock DRQ74-100-R	Inventario DRQ74-100-R	Proveedor DRQ74-100-R
Pedido en línea DRQ74-100-R	Consulta DRQ74-100-R	Imagen DRQ74-100-R	Imagen DRQ74-100-R
DRQ74-100-R pdf	Hoja de datos DRQ74-100-R	Hoja de datos DRQ74-100-R	Hoja de datos pdf DRQ74-100-R
Descargar la hoja de datos DRQ74-100-R	Fabricante Bussmann (Eaton)	Bussmann (Eaton) DRQ74-100-R	Bussmann (Eaton) DRQ74-100-R
Eaton DRQ74-100-R	Eaton Bussmann DRQ74-100-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ74-100-R	Coiltronics (Eaton) DRQ74-100-R
PowerStor (Eaton) DRQ74-100-R			

También te puede interesar:

 395GN-0091IB=P3 Descripción: 395GN-0091IB=P3 TOKO SMD Fabricantes: TOKO En stock: Nuevo original, 2630 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 APQ-8064-2-839BPNSP-TR-02-0-AB Descripción: QUALCOMM BGA Fabricantes: QUALCOMM En stock: Nuevo original, 8523 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ127-102-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2899 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 RFX8050 Descripción: SKYWORKS QFN Fabricantes: SKYWORKS En stock: Nuevo original, 2747 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ73-471-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 A03401/A03401A(A19T) Descripción: A03401/A03401A(A19T) QQ2850920316 SOT23 Fabricantes: QQ2850920316 En stock: Nuevo original, 15100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 DRQ73-680-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2867 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 BGE887B0 Descripción: BGE887B0 PHILIPS SOT-115 Fabricantes: PHILIPS En stock: Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ127-2R2-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 DRQ127-100-R Descripción: Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2856 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 IRF624B Descripción: IRF624B FSC TO-220 Fabricantes: FSC En stock: Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 2SK2165-01 Descripción: 2SK2165-01 FUJI TO-3PF Fabricantes: FUJI En stock: Nuevo original, 2627 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 DRQ74-150-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 MFA18SL307V1A45L Descripción: MURATA SMD Fabricantes: MURATA En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ125-2R2-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2765 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 DRQ125-220-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ73-102-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 S78DL33L Descripción: S78DL33L AUK TO-92 Fabricantes: AUK En stock: Nuevo original, 2740 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 DRQ127-4R7 Descripción: DRQ127-4R7 COILCRAF SMD Fabricantes: COILCRAF En stock: Nuevo original, 2821 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 HCPL-263L#560 Descripción: HCPL-263L#560 AVAGO SOP8 Fabricantes: AVAGO En stock: Nuevo original, 2757 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ74-470-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 14900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 MM3404A50NRE Descripción: MM3404A50NRE MITSUMI SOT153 Fabricantes: MITSUMI En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 TPS28070PWR Descripción: TPS28070PWR TI TSOP Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2749 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 DRQ73-150-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 ALP031A-TLM Descripción: ALP031A-TLM SANYO SSOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2802 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 MAX125CEAX Descripción: MAX125CEAX MAXIM SOP36 Fabricantes: MAXIM En stock: Nuevo original, 3400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 U2781B Descripción: TEMIC SSOP Fabricantes: TEMIC En stock: Nuevo original, 2881 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 DRQ74-3R3-R Descripción: INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD Fabricantes: Bussmann (Eaton) En stock: Nuevo original, 2696 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 PT8A2646W Descripción: PT8A2646W PT SOP Fabricantes: PT En stock: Nuevo original, 2728 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 LFVLT130-1101 Descripción: EOS NA Fabricantes: EOS En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong