



40278

Fabricante Número de pieza:	40278
Fabricante / Marca	Anaren
Parte de la descripción:	POWER DIVIDER 4WAY 8GHZ-12.4GHZ
Hojas de datos:	40278.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

40278 100% Nuevo Original 500 pzas en stock, Encuentre el precio 40278, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 40278 Anaren con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 40278: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 40278.

Número de pieza	40278	Fabricante / Marca	Anaren
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	Module	embalaje	Tape & Reel (TR)
Descripción detallada	RF Power Divider 8GHz ~ 12.4GHz Module	Frecuencia	8GHZ ~ 12.4GHZ
Tamaño / Medidas	2.500" L x 2.000" W x 0.370" H (63.50mm x 50.80mm x 9.40mm)	Presupuesto	-
Pérdida de inserción	1.2dB	Cantidad de stock	500 pcs Stock
Categoría	RF/it y RFID > Divisores/divisores de energía del RF	Descripción	POWER DIVIDER 4WAY 8GHZ-12.4GHZ
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con 40278

Anaren 40278	Parte 40278	Precio 40278	Distribuidor 40278
Técnico 40278	40278 Stock	Inventario 40278	Proveedor 40278
40278 pedido en línea	Consulta 40278	Imagen 40278	Imagen 40278
40278 pdf	Hoja de datos 40278	Hoja de datos 40278	Hoja de datos pdf 40278
Descargar la ficha técnica de 40278	Anaren Fabricante	Anaren 40278	

También te puede interesar:

<p>4025BF Descripción: 4025BF TOSHIBA SOP-14 Fabricantes: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4022BCN Descripción: 4022BCN FSC DIP Fabricantes: FSC En stock: Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4021BF Descripción: 4021BF TOSHIBA SOP-16 Fabricantes: Toshiba Semiconductor and Storage En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4029BCP Descripción: 4029BCP ON DIP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4029 Descripción: LENGTH INDICATOR KIT (854 REPAIR) Fabricantes: Greenlee Communications En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>40205 Descripción: SWITCH COLOR FILTER INSERT WHITE Fabricantes: Conxall / Switchcraft En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>40211 Descripción: JOURNEYMAN COLD WEATHER GLOVES, Fabricantes: Klein Tools En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4029BF Descripción: 4029BF TOS SOP Fabricantes: TOS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>402E Descripción: 402E ELM SOT-89 Fabricantes: ELM En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>40248-03 Descripción: 40248-03 AMTECH SOP Fabricantes: AMTECH En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4023BT Descripción: 4023BT PH SO-14 Fabricantes: PH En stock: Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4021BP Descripción: 4021BP PH DIP Fabricantes: PH En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4025 Descripción: CONTAINER HINGED 7 X 5 X 0.5" Fabricantes: SCS En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4029B Descripción: 4029B GOLDSTAR DIP Fabricantes: GOLDSTAR En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4022BCP Descripción: 4022BCP FSC DIP Fabricantes: FSC En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>40209Y02 Descripción: 40209Y02 SILICON SOP20 Fabricantes: SILICON En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>40210 Descripción: JOURNEYMAN CAMOUFLAGE GLOVES, SI Fabricantes: Klein Tools En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>402092 Descripción: 402092 TI TSSOP-14 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>402WP Descripción: 402WP ST MSOP-8 Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4028-2GLI Descripción: 4028-2GLI ISSI SOP-8 Fabricantes: ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>40278/UM39-TR Descripción: 40278/UM39-TR ST/BOSC LQFP32 Fabricantes: ST/BOSC En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4025BCP Descripción: 4025BCP ON DIP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4029BDC Descripción: 4029BDC F DIP Fabricantes: F En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4025B Descripción: 4025B HIT SOP14 Fabricantes: HIT En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>4024 Descripción: CARD CARRIER 7X3.5X1 WITH LID Fabricantes: SCS En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4028 Descripción: 4028 TI Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>4023 Descripción: CARD CARRIER 2.5X3.5X1.7 W/LID Fabricantes: SCS En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>402RP Descripción: 402RP ST TSSOP8 Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4027 Descripción: 4027 ST Fabricantes: ST En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>4023BCN Descripción: 4023BCN FSC DIP Fabricantes: FSC En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong