



## DRQ73-150-R

<b>Fabricante</b> Número de pieza:	DRQ73-150-R
<b>Fabricante / Marca</b>	Bussmann (Eaton)
<b>Parte de la descripción:</b>	INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD
<b>Hojas de datos:</b>	<a href="#">DRQ73-150-R.pdf</a>
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	Sin plomo / Cumple con RoHS
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**DRQ73-150-R** 100% nuevas piezas originales 6700 en stock, encuentre el precio DRQ73-150-R, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DRQ73-150-R Bussmann (Eaton) con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DRQ73-150-R: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de DRQ73-150-R.

Número de pieza	DRQ73-150-R	Fabricante / Marca	Bussmann (Eaton)
Tolerancia	±20%	Tamaño / Medidas	0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm)
blindaje	Shielded	Serie	DRQ
calificaciones	-	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	Nonstandard	Otros nombres	513-1245-2 DRQ73-150 DRQ73-150-ND DRQ73-150-R-ND DRQ73-150R DRQ73150R
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C	Número de bobinas	2
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Inductancia - Conectada en serie	60.04µH	Inductancia - conectado en paralelo	15.01µH
Altura	0.140" (3.55mm)	Descripción detallada	Shielded 2 Coil Inductor Array 60.04µH Inductance - Connected in Series 15.01µH Inductance - Connected in Parallel 84.4 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.83A Nonstandard
Resistencia CC (DCR) - Serie	339 mOhm	Resistencia CC (DCR) - Paralelo	84.4 mOhm
Saturación actual - Serie	1.03A	Saturación actual - Paralelo	2.05A
Corriente nominal - Serie	916mA	Corriente nominal - Paralelo	1.83A
Cantidad de stock	6700 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Inductores, bobinas, estranguladores</a> > <a href="#">Matrices, transformadores de señal</a>
Descripción	INDUCT ARRAY 2 COIL 15.01UH SMD	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

### Palabras clave relacionadas con DRQ73-150-R

Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R	Parte DRQ73-150-R	Precio DRQ73-150-R	Distribuidor DRQ73-150-R
DRQ73-150-R Technical	Stock DRQ73-150-R	Inventario DRQ73-150-R	Proveedor DRQ73-150-R
Pedido en línea DRQ73-150-R	Consulta DRQ73-150-R	Imagen DRQ73-150-R	Imagen DRQ73-150-R
DRQ73-150-R pdf	Hoja de datos DRQ73-150-R	Hoja de datos DRQ73-150-R	Hoja de datos pdf DRQ73-150-R
Descargar la hoja de datos DRQ73-150-R	Fabricante Bussmann (Eaton)	Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R	Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R
Eaton DRQ73-150-R	Eaton Bussmann DRQ73-150-R	Cooper Bussmann (Eaton) DRQ73-150-R	Coiltronics (Eaton) DRQ73-150-R
PowerStor (Eaton) DRQ73-150-R			

### También te puede interesar:

<p><b>VPH2-0116-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 11.6UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2781 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>VP5-0083-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 5.3UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2655 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ73-471-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2671 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ125-2R2-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.208UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2765 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX100-4</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 99.23UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 11400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>P0177NL</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 10.4UH SMD <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2691 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>PM620-01-RC</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 160.6UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nuevo original, 2659 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX100-2</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 99.45UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ74-3R3-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 3.396UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2696 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CTX1-4P-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.1UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2737 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>PM3602-300-RC</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 300UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nuevo original, 2892 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ127-102-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 1.005MH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2899 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ74-470-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 49.64UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 14900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>SRF0703-150M</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 15UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nuevo original, 2897 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>DRQ127-4R7</b> <b>Descripción:</b> DRQ127-4R7 COILCRAF SMD <b>Fabricantes:</b> COILCRAF <b>En stock:</b> Nuevo original, 2821 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ73-680-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2867 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>SDQ12-100-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.61UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2826 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ73-102-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ127-100-R</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2656 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>VPH5-1200-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 6 COIL 173UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2783 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX25-4P-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 25.65UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CTX10-4-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.6UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2737 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ127-2R2-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 2.027UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ125-220-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 22.36UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CTX300-4P-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 298.93UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2819 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DRQ74-150-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 16.09UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX10-4P</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 6400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DRQ74-100-R</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> COOPER <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CTX10-4P-R</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 9.88UH SMD <b>Fabricantes:</b> Bussmann (Eaton) <b>En stock:</b> Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>7014</b> <b>Descripción:</b> INDUCT ARRAY 2 COIL 187.5UH T/H <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc. <b>En stock:</b> Nuevo original, 2644 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong