



DS1005M-75

Fabricante	Número de pieza:	DS1005M-75
Fabricante / Marca		Maxim Integrated
Parte de la descripción:		IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8DIP
Hojas de datos:		DS1005M-75.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock:		Nuevo original, 2741 pzas en stock disponibles.
Nave de:		Hong Kong
Manera del envío:		DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DS1005M-75 100% nuevas piezas originales 2741 en stock, encuentre el precio DS1005M-75, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre DS1005M-75 Maxim Integrated con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ DS1005M-75: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de DS1005M-75.

Número de pieza	DS1005M-75	Fabricante / Marca	Maxim Integrated
Suministro de voltaje	4.75 V ~ 5.25 V	Toque Incremento	15ns
Paquete del dispositivo	8-PDIP	Serie	-
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	8-DIP (0.300", 7.62mm)
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C	Número de tomas / pasos	5
Número de retardos independientes	1	Tipo de montaje	Through Hole
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)	Función	Nonprogrammable
Descripción detallada	Delay Line IC Nonprogrammable 5 Tap 75ns 8-DIP (0.300", 7.62mm)	Retardo al 1 Toque	15ns
Número de pieza base	DS1005	Los retrasos totales disponibles	75ns
Cantidad de stock	2741 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Líneas de retardo de reloj/temporización
Descripción	IC DELAY LINE 5TAP 75NS 8DIP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

Palabras clave relacionadas con DS1005M-75

Maxim Integrated DS1005M-75	Parte DS1005M-75	Precio DS1005M-75	Distribuidor DS1005M-75
DS1005M-75 Technical	Stock DS1005M-75	Inventario DS1005M-75	Proveedor DS1005M-75
Pedido en línea DS1005M-75	Consulta DS1005M-75	Imagen DS1005M-75	Imagen DS1005M-75
DS1005M-75 pdf	Hoja de datos DS1005M-75	Hoja de datos DS1005M-75	Hoja de datos pdf DS1005M-75
Descargar la hoja de datos DS1005M-75	Fabricante Maxim Integrated	Maxim Integrated DS1005M-75	

También te puede interesar:

<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS100DF400SQX/NOPB Descripción: DS100DF400SQX/NOPB TI/NS QFN48 Fabricantes: TI/NS En stock: Nuevo original, 2711 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-250 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 250NS 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005-100 Descripción: DS1005-100 DALLAS DIP-14 Fabricantes: DALLAS En stock: Nuevo original, 2646 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1004Z-2+ Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2714 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1007-13 Descripción: Fabricantes: DALLAS En stock: Nuevo original, 2806 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004Z-2 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 13NS 8SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2617 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1007S-1 Descripción: IC DELAY LINE PROG 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2625 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-125 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 125NS 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2657 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1007S-2 Descripción: IC DELAY LINE PROG 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1005S-75 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 75NS 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2795 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS100BR111SQE/NOPB Descripción: IC REDRIVER SATA 2CH 24WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004Z-5+T Descripción: Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 23575 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005M Descripción: DS1005M DALLS DIP8 Fabricantes: DALLS En stock: Nuevo original, 2841 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1004P-89+ Descripción: DS1004P-89+ MAXIM TSOC6 Fabricantes: MAXIM En stock: Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005N-100 Descripción: DS1005N-100 NS DIP8 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2605 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1005M-150+ Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 150NS 8DIP Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2711 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005-200 Descripción: Fabricantes: DALLAS En stock: Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005-75 Descripción: DS1005-75 DALL DIP14 Fabricantes: DALL En stock: Nuevo original, 2701 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1004P-33+ Descripción: DS1004P-33+ MAXIM SOJ6 Fabricantes: MAXIM En stock: Nuevo original, 2721 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-60 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 60NS 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2767 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS100BR410SQX/NOPB Descripción: IC REDRIVER SATA 4CH 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2703 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1004P-89 Descripción: MAXIM TSOC6 Fabricantes: MAXIM En stock: Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1005S-100 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 100NS 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2613 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS100BR210SQ Descripción: DS100BR210SQ TI WQFN24 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2682 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>DS1004Z-5 Descripción: IC DELAY LINE 5TAP 25NS 8SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2861 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1007S-3 Descripción: IC DELAY LINE PROG 16SOIC Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>DS1004Z-2+T Descripción: Fabricantes: Maxim Integrated En stock: Nuevo original, 2667 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005-125 Descripción: DS1005-125 DALLAS SOP14 Fabricantes: DALLAS En stock: Nuevo original, 2888 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS1005M-150 Descripción: MAXIM DIP8 Fabricantes: MAXIM En stock: Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>DS100BR111SQ Descripción: DS100BR111SQ NS QFN Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2799 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong