



**AD8361ARTZ-RL7**

Fabricante Número de pieza:	AD8361ARTZ-RL7
Fabricante / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Parte de la descripción:	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23
Hojas de datos:	AD8361ARTZ-RL7.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**AD8361ARTZ-RL7** 100% Nuevo Original 3500 pzas en stock, Encuentre el precio AD8361ARTZ-RL7, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre AD8361ARTZ-RL7 ADI (Analog Devices, Inc.) con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ AD8361ARTZ-RL7: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de AD8361ARTZ-RL7.

Número de pieza	AD8361ARTZ-RL7	Fabricante / Marca	ADI (Analog Devices, Inc.)
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	AD8361	Paquete / Cubierta	SOT-23-6
embalaje	Original-Reel®	Paquete del dispositivo	SOT-23-6
Descripción detallada	RF Detector IC Cellular, CDMA, W-CDMA 100MHz ~ 2.5GHz 0 ~ 700mV ±0.25dB SOT-23-6	Frecuencia	100MHz ~ 2.5GHz
Suministro de corriente	1.1mA	Suministro de voltaje	2.7 V ~ 5.5 V
Rango de entrada	0 ~ 700mV	Exactitud	±0.25dB
Tipo RF	Cellular, CDMA, W-CDMA	Otros nombres	AD8361ARTZ-RL7DKR
Cantidad de stock	3500 pcs Stock	Categoría	<a href="#">RF/IF y RFID &gt; Detectores de RF</a>
Descripción	IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ SOT23	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con AD8361ARTZ-RL7

ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARTZ-RL7	Parte AD8361ARTZ-RL7	Precio AD8361ARTZ-RL7	Distribuidor AD8361ARTZ-RL7
Técnico AD8361ARTZ-RL7	AD8361ARTZ-RL7 Stock	Inventario AD8361ARTZ-RL7	Proveedor AD8361ARTZ-RL7
AD8361ARTZ-RL7 pedido en línea	Consulta AD8361ARTZ-RL7	Imagen AD8361ARTZ-RL7	Imagen AD8361ARTZ-RL7
AD8361ARTZ-RL7 pdf	Hoja de datos AD8361ARTZ-RL7	Hoja de datos AD8361ARTZ-RL7	Hoja de datos pdf AD8361ARTZ-RL7
Descargar la ficha técnica de AD8361ARTZ-RL7	ADI (Analog Devices, Inc.) Fabricante	ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARTZ-RL7	AD AD8361ARTZ-RL7
ADI (Analog Devices, Inc.) AD8361ARTZ-RL7	Analog Devices Inc. AD8361ARTZ-RL7	Analog Devices, Inc. AD8361ARTZ-RL7	

También te puede interesar:

<p><b>AD8367ARU</b>  <b>Descripción:</b> IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364ACPZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 2.7GHZ 32LFCSP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD8363ACPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8363ACPZ ADI LFCSP  <b>Fabricantes:</b> ADI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8367ARU+</b>  <b>Descripción:</b> AD8367ARU+ AD SSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARTZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> AD8361ARTZ-REEL7 AD SOT23-6  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD8356AS2P</b>  <b>Descripción:</b> AD8356AS2P ESMT OFN48  <b>Fabricantes:</b> ESMT  <b>En stock:</b> Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8367ARUZ</b>  <b>Descripción:</b> IC OPAMP VGA 500MHZ 14TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8362A</b>  <b>Descripción:</b> AD8362A AD SMD  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8363ACPZ-R7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-6GHZ 16LFCSP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8362ARU</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARM</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD8361ARM(J3A)</b>  <b>Descripción:</b> AD8361ARM(J3A) MSP8 13  <b>Fabricantes:</b> MSP8  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8364XCPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8364XCPZ AD QFN  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835ARZ</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835AN</b>  <b>Descripción:</b> AD835AN AD DIP8  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8364ACPZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8364ACPZ AD LFCSP32  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835ARZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARTZ</b>  <b>Descripción:</b> AD8361ARTZ AD SOT23-6  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 28900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8367ARUZ-REEL</b>  <b>Descripción:</b> AD8367ARUZ-REEL AD TSSOP14  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8361ARMZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD8356A-LEG</b>  <b>Descripción:</b> AD8356A-LEG ESMT/EMP QFP  <b>Fabricantes:</b> ESMT/EMP  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD83586-LG48NAR</b>  <b>Descripción:</b> AD83586-LG48NAR ESMT QFP48  <b>Fabricantes:</b> ESMT  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364ACP</b>  <b>Descripción:</b> AD8364ACP AD QFN  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835ANZ</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-DIP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8361ARMZ</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 100MHZ-2.5GHZ 8MSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8362ARUZ</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD8364AC</b>  <b>Descripción:</b> AD8364AC AD QFN  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p><b>AD8362ARUZ-REEL7</b>  <b>Descripción:</b> IC RF DETECT 50HZ-3.8GHZ 16TSSOP  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 21200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p><b>AD8353XCP</b>  <b>Descripción:</b> AD8353XCP ADI 12PIN  <b>Fabricantes:</b> ADI  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p><b>AD835AR</b>  <b>Descripción:</b> IC MULTIPLIER 4-QUADRANT 8-SOIC  <b>Fabricantes:</b> ADI (Analog Devices, Inc.)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong