



83940DYLF

Fabricante Número de pieza:	83940DYLF
Fabricante / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Parte de la descripción:	IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP
Hojas de datos:	83940DYLF.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

83940DYLF 100% nuevas piezas originales 2626 en stock, encuentre el precio 83940DYLF, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre 83940DYLF IDT (Integrated Device Technology) con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ 83940DYLF: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 83940DYLF.

Número de pieza	83940DYLF	Fabricante / Marca	IDT (Integrated Device Technology)
Suministro de voltaje	2.375 V ~ 3.465 V	Tipo	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Paquete del dispositivo	32-TQFP (7x7)	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	2:18	embalaje	Tray
Paquete / Cubierta	32-LQFP	Salida	LVC MOS, LV TTL
Otros nombres	800-1117 ICS83940DYLF	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Número de circuitos	1	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)	Entrada	CML, LVC MOS, LVPECL, LV TTL, SSTL
Frecuencia - Max	250MHz	Diferencial - Entrada: salida	Yes/No
Descripción detallada	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:18 250MHz 32-LQFP	Número de pieza base	ICS83940
Cantidad de stock	2626 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Búferes reloj/temporizador, Controladores
Descripción	IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con 83940DYLF

IDT (Integrated Device Technology) 83940DYLF	Parte 83940DYLF	Precio 83940DYLF	Distribuidor 83940DYLF
83940DYLF Technical	Stock 83940DYLF	Inventario 83940DYLF	Proveedor 83940DYLF
Pedido en línea 83940DYLF	Consulta 83940DYLF	Imagen 83940DYLF	Imagen 83940DYLF
83940DYLF pdf	Hoja de datos 83940DYLF	Hoja de datos 83940DYLF	Hoja de datos pdf 83940DYLF
Descargar la hoja de datos 83940DYLF	Fabricante IDT (Integrated Device Technology)	IDT (Integrated Device Technology) 83940DYLF	IDT 83940DYLF
IDT (Integrated Device Technology) 83940DYLF	IDT, Integrated Device Technology Inc 83940DYLF	Integrated Device Technology (IDT) 83940DYLF	

También te puede interesar:

<p>MC100ES6014EJR2 Descripción: IC CLK BUFFER 2:5 2GHZ 20TSSOP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2678 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83947AYILN Descripción: IC CLK BUFFER 2:9 110MHZ 32TQFP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>LMK01010ISQE/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 1:8 1.6GHZ 48WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2611 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>CY2DP1510AXCT Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 1.5GHZ 32TQFP Fabricantes: Cypress Semiconductor En stock: Nuevo original, 2836 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83940DKILF Descripción: IC CLK BUF 2:18 250MHZ 32VFQFPN Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2655 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>49FCT805ASOG8 Descripción: IC CLOCK BUFFER 1:5 20SOIC Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2889 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>ADCLK946BCPZ-REEL7 Descripción: IC CLK BUFFER 1:6 4.8GHZ 24LFCSP Fabricantes: ADI (Analog Devices, Inc.) En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83948AYILFT Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 250MHZ 32TQFP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83905AGLFT Descripción: IC CLK BUFFER 1:6 100MHZ 16TSSOP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>ICS553MIT Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8SOIC Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 9800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>5V2305PGG18 Descripción: IC CLK BUFFER 1:5 200MHZ 16TSSOP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 5100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>PI6C49S1504LIEX Descripción: IC CLOCK BUFFER 3:4 28TSSOP Fabricantes: Diodes Incorporated En stock: Nuevo original, 2773 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83905AGL Descripción: 83905AGL ICS TSSOP Fabricantes: ICS En stock: Nuevo original, 2712 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>PL133-27GI-R Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 150MHZ 6DFN Fabricantes: Micrel / Microchip Technology En stock: Nuevo original, 2657 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83940AY-02LF Descripción: IC CLK BUFFER 2:18 200MHZ 32TQFP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2692 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>85411AMILF Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 650MHZ 8SOIC Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2780 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>CY29948AC Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 200MHZ 32TQFP Fabricantes: Cypress Semiconductor En stock: Nuevo original, 2874 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83905AGILF Descripción: IC CLK BUFFER 1:6 100MHZ 16TSSOP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2661 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>NB7V586MMNR4G Descripción: IC CLK BUFFER 2:6 6GHZ 32QFN Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2797 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC100ES6254AC Descripción: IC CLK BUFFER 2:6 3GHZ 32TQFP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2769 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83940DYILF-T Descripción: 83940DYILF-T ICS Fabricantes: ICS En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83947AYI Descripción: 83947AYI ICS Fabricantes: ICS En stock: Nuevo original, 2779 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SY100EL14VZG Descripción: IC CLK BUFFER 2:5 20SOIC Fabricantes: Micrel / Microchip Technology En stock: Nuevo original, 8100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>SY100EP14UK4G Descripción: IC CLK BUFFER 2:5 2GHZ 20TSSOP Fabricantes: Micrel / Microchip Technology En stock: Nuevo original, 2821 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>83940DY-01 Descripción: 83940DY-01 ICS Fabricantes: ICS En stock: Nuevo original, 2807 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC100EL11DR2G Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 1.5GHZ 8SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 5900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MPC9449AE Descripción: IC CLK BUFFER 3:15 200MHZ 52LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>83905AKLF Descripción: IC CLK BUF 1:6 100MHZ 20VFQFPN Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2857 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83940DYILF Descripción: IC CLK BUFFER 2:18 250MHZ 32TQFP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2779 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>83940AYI-02LF Descripción: IC CLK BUFFER 2:18 200MHZ 32TQFP Fabricantes: IDT (Integrated Device Technology) En stock: Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong