



X9315UMI-2.7T1

Fabricante Número de pieza:	X9315UMI-2.7T1
Fabricante / Marca	Intersil
Parte de la descripción:	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP
Hojas de datos:	X9315UMI-2.7T1.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:	Nuevo original, 6900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

X9315UMI-2.7T1 100% Nuevo Original 6900 pzas en stock, Encuentre el precio X9315UMI-2.7T1, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre X9315UMI-2.7T1 Intersil con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ X9315UMI-2.7T1: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de X9315UMI-2.7T1.

Número de pieza	X9315UMI-2.7T1	Fabricante / Marca	Intersil
Serie	XDCP™	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	X9315	Paquete / Cubierta	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
embalaje	Tape & Reel (TR)	Paquete del dispositivo	8-MSOP
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Descripción detallada	Digital Potentiometer 50k Ohm 1 Circuit 32 Taps Up/Down (U/D, INC, CS) Interface 8-MSOP
Características	-	Interfaz	Up/Down (U/D, INC, CS)
Configuración	Potentiometer	Tolerancia	±20%
Número de circuitos	1	Suministro de voltaje	2.7 V ~ 5.5 V
Tipo de memoria	Non-Volatile	Resistencia (ohmios)	50k
Aflilar	Linear	Número de llaves	32
Coefficiente de temperatura (típico)	±300 ppm/°C	Resistencia - Limpiador (Ohmios) (Tipo)	400
Cantidad de stock	6900 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Adquisición de datos-potenciómetros digitales
Descripción	IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme

Palabras clave relacionadas con X9315UMI-2.7T1

Intersil X9315UMI-2.7T1	Parte X9315UMI-2.7T1	Precio X9315UMI-2.7T1	Distribuidor X9315UMI-2.7T1
Técnico X9315UMI-2.7T1	X9315UMI-2.7T1 Stock	Inventario X9315UMI-2.7T1	Proveedor X9315UMI-2.7T1
X9315UMI-2.7T1 pedido en línea	Consulta X9315UMI-2.7T1	Imagen X9315UMI-2.7T1	Imagen X9315UMI-2.7T1
X9315UMI-2.7T1 pdf	Hoja de datos X9315UMI-2.7T1	Hoja de datos X9315UMI-2.7T1	Hoja de datos pdf X9315UMI-2.7T1
Descargar la ficha técnica de X9315UMI-2.7T1	Intersil Fabricante	Intersil X9315UMI-2.7T1	

También te puede interesar:

<p>X93156UM8IZ-2.7 Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 16500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X93154UM8I-3 Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9314WZ Descripción: X9314WZ INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X9315WMIZ Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UM-2.7T1 Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X93155UM8IT1 Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X9315UF-2.7T1 Descripción: X9315UF-2.7T1 INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9314WSZT1 Descripción: IC POT DGTL SGL 10K OHM 8-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X93154UP Descripción: X93154UP XICOR DIP-8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X9315WMI-2.7 Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UPI Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X93154UM8IZ-3T1 Descripción: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X93154UPD Descripción: X93154UPD XICOR DIP-8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9314WSZ-3 Descripción: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315W Descripción: X9315W XICOR SOP Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315UP Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-DIP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 21800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMI-2.7T2 Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X9315WMIT1 Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMIZ-2.7 Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315TSZ Descripción: IC XDCP 32-TAP 100K 3WIRE 8-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X9315UMIZ-2.7T1 Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 11500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X93154UM8IZ-3 Descripción: IC XDCP 32-TAP 50K 3-WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMIZT1 Descripción: IC XDCP 32-TAP 10K 3WIRE 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>X93154UU8IZ-3T1 Descripción: IC POT DGTL LP LN 50K OHM 8-TDFN Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9314WSZ Descripción: IC XDCP SGL 32-TAP 10K 8-SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 8800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WMIZ-2.7T1 Descripción: IC POT DGTL 10K OHM 8-MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 12500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315WMI-27T1 Descripción: X9315WMI-27T1 XICOR MSOP-8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>X9315WM-2.7 Descripción: IC DIGITAL POT 10K 32TP 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>X9315WMI-2.7T Descripción: X9315WMI-2.7T XICOR MSOP8 Fabricantes: XICOR En stock: Nuevo original, 8800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong