



**XC0900E-03S**

Fabricante Número de pieza:	XC0900E-03S
Fabricante / Marca	Anaren
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD
Hojas de datos:	XC0900E-03S.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**XC0900E-03S** 100% Nuevo Original 100 pzas en stock, Encuentre el precio XC0900E-03S, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre XC0900E-03S Anaren con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ XC0900E-03S: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de XC0900E-03S.

Número de pieza	XC0900E-03S	Fabricante / Marca	Anaren
Serie	Xinger II®	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	4-SMD, No Lead	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	SMD	Descripción detallada	RF Directional Coupler General Purpose 800MHz ~ 1GHz 80W 4-SMD, No Lead
Frecuencia	800MHz ~ 1GHz	Potencia - Max	80W
Pérdida de inserción	0.22dB	Pérdida de retorno	-
aplicaciones	General Purpose	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	-	Aislamiento	23dB
Otros nombres	XC0900E-03S REEL 3DB XC0900E-03SR REEL 3DB	Cantidad de stock	100 pcs Stock
Categoría	<a href="#">RF/ifi y RFID &gt; Acoplador direccional del RF</a>	Descripción	RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con XC0900E-03S

Anaren XC0900E-03S	Parte XC0900E-03S	Precio XC0900E-03S	Distribuidor XC0900E-03S
Técnico XC0900E-03S	XC0900E-03S Stock	Inventario XC0900E-03S	Proveedor XC0900E-03S
XC0900E-03S pedido en línea	Consulta XC0900E-03S	Imagen XC0900E-03S	Imagen XC0900E-03S
XC0900E-03S pdf	Hoja de datos XC0900E-03S	Hoja de datos XC0900E-03S	Hoja de datos pdf XC0900E-03S
Descargar la ficha técnica de XC0900E-03S	Anaren Fabricante	Anaren XC0900E-03S	

También te puede interesar:

 <b>XC0900A-03SR</b> Descripción: XC0900A-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 6100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900A-20S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC2100A-30S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>HY92-12LF</b> Descripción: RF DIR COUPLER 880-960MHZ 8SOIC Fabricantes: Skyworks Solutions, Inc. En stock: Nuevo original, 5600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900P-10SR</b> Descripción: XC0900P-10SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC2500A-03S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.7GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>XC0900A-03S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 811MHZ-1GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 4800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CP0805B2442BWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0450L-03R</b> Descripción: XC0450L-03R ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>XC2100A-20S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2GHZ-2.3GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>HHM2204SA1</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.71-1.785GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>X3C26P1-03S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3GHZ-2.9GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>XC0900A-20SR</b> Descripción: XC0900A-20SR XINGER SMD Fabricantes: XINGER En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0450L-03SR</b> Descripción: XC0450L-03SR XINGER SMD Fabricantes: XINGER En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900E-03SR</b> Descripción: XC0900E-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>XC0900A-03SHR</b> Descripción: XC0900A-03SHR XINGER SMD Fabricantes: XINGER En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900P-03AS</b> Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CP0805B1765AWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 22300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>XC0900P-03S</b> Descripción: XC0900P-03S ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900P-03SR</b> Descripción: XC0900P-03SR ANAREN SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 5200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900L-03SR</b> Descripción: XC0900L-03SR Anaren Anaren Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CPL-WB-01D3</b> Descripción: RF DIR COUPLER 824MHZ-2.17GHZ FLIP Fabricantes: STMicroelectronics En stock: Nuevo original, 340000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>X3C19P1-05S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 1.7GHZ-2GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>MACP-010414-CA0370</b> Descripción: RF DIR COUPLER 5MHZ-1.2GHZ 6SMD Fabricantes: Aeroflex (MACOM Technology Solutions) En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>DC09-73LF</b> Descripción: COUPLER DIR 0.81-0.96GHZ SOT-6 Fabricantes: Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900A-03-T</b> Descripción: XC0900A-03-T Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900A-05SR</b> Descripción: XC0900A-05SR XINGER SMD Fabricantes: XINGER En stock: Nuevo original, 4700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CP0805A0902BWTR</b> Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC0900P-10S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 800MHZ-1GHZ SMD Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>XC2500E-10S</b> Descripción: RF DIR COUPLER 2.3-2.7GHZ 0502 Fabricantes: Anaren En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong