



CP0805A0902BWTR

Fabricante	Número de pieza:	CP0805A0902BWTR
Fabricante / Marca		AVX Corporation
Parte de la descripción:		RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805
Hojas de datos:		CP0805A0902BWTR.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:		Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.
Nave de:		Hong Kong
Manera del envío:		DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

CP0805A0902BWTR 100% Nuevo Original 3000 pzas en stock, Encuentre el precio CP0805A0902BWTR, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre CP0805A0902BWTR AVX Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ CP0805A0902BWTR: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de CP0805A0902BWTR.

Número de pieza	CP0805A0902BWTR	Fabricante / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	0805	Descripción detallada	RF Directional Coupler GSM 890MHz ~ 915MHz 18 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
Frecuencia	890MHz ~ 915MHz	Potencia - Max	3W
Pérdida de inserción	0.25dB	Pérdida de retorno	-32dB
aplicaciones	GSM	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	18 ± 1dB	Aislamiento	-29dB
Cantidad de stock	3000 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Acoplador direccional del RF
Descripción	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme

Palabras clave relacionadas con CP0805A0902BWTR

AVX Corporation CP0805A0902BWTR	Parte CP0805A0902BWTR	Precio CP0805A0902BWTR	Distribuidor CP0805A0902BWTR
Técnico CP0805A0902BWTR	CP0805A0902BWTR Stock	Inventario CP0805A0902BWTR	Proveedor CP0805A0902BWTR
CP0805A0902BWTR pedido en línea	Consulta CP0805A0902BWTR	Imagen CP0805A0902BWTR	Imagen CP0805A0902BWTR
CP0805A0902BWTR pdf	Hoja de datos CP0805A0902BWTR	Hoja de datos CP0805A0902BWTR	Hoja de datos pdf CP0805A0902BWTR
Descargar la ficha técnica de CP0805A0902BWTR	AVX Corporation Fabricante	AVX Corporation CP0805A0902BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A0902BWTR

También te puede interesar:

<p>CP0805B0897BWTR Descripción: CP0805B0897BWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B0942ASTR Descripción: CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603B2442BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 165000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B0947CWTR Descripción: CP0805B0947CWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A1960BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A0965AWTR Descripción: CP0805A0965AWTR AVX 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603B1747CSTR Descripción: CP0603B1747CSTR AVX SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1747AWTR Descripción: RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603B1880ASTR Descripción: CP0603B1880ASTR AVX 0603C Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B1441CWTR Descripción: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603B2442BSTR Descripción: CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603V1880BNTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B1441AWTR Descripción: RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A1880BWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603B1880AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805B0897CWTR Descripción: CP0805B0897CWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A2350FNTR Descripción: CP0603A2350FNTR AVX 3kreel Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A1842DWTR Descripción: CP0805A1842DWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1960GNTR Descripción: CP0603A1960GNTR AVX SMD0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B0902AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805B1765AW Descripción: CP0805B1765AW AVX 12061765 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0805A0902CWTR Descripción: RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A1960DWTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603V0836CNTR Descripción: RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 90000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603D0881ASTR Descripción: CP0603D0881ASTR AVX 603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0805A2442EWTR Descripción: CP0805A2442EWTR AVX 805 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A5385FNTR Descripción: CP0603A5385FNTR AVX NA Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>
<p>CP0603A1960ENTR Descripción: RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A2070AWTR Descripción: RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603 Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>	<p>CP0603A2550FNTR Descripción: CP0603A2550FNTR AVX NA Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong