



**DPX201990DT-4051A2**

Fabricante Número de pieza:	DPX201990DT-4051A2
Fabricante / Marca	TDK Corporation
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 872.5MZ/1.78GHZ 0805
Hojas de datos:	DPX201990DT-4051A2.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**DPX201990DT-4051A2** 100% Nuevo Original 2000 pzas en stock, Encuentre el precio DPX201990DT-4051A2, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DPX201990DT-4051A2 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DPX201990DT-4051A2: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de DPX201990DT-4051A2.

Número de pieza	DPX201990DT-4051A2	Fabricante / Marca	TDK Corporation
Serie	DPX	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric), 6 PC Pad	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexor 800MHz ~ 945MHz / 1.57GHz ~ 1.99GHz 0805 (2012 Metric), 6 PC Pad
Bandas de Frecuencia (bajo / alto)	800MHz ~ 945MHz / 1.57GHz ~ 1.99GHz	Banda de atenuación alta (min / max dB)	23.00dB / 28.00dB
Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda)	-	Banda baja atenuación (min / max dB)	25.00dB / 31.00dB
Otros nombres	445-15622-6	Cantidad de stock	2000 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Diplexores RF	Descripción	RF DIPLEXER 872.5MZ/1.78GHZ 0805
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con DPX201990DT-4051A2

TDK Corporation DPX201990DT-4051A2	Parte DPX201990DT-4051A2	Precio DPX201990DT-4051A2	Distribuidor DPX201990DT-4051A2
Técnico DPX201990DT-4051A2	DPX201990DT-4051A2 Stock	Inventario DPX201990DT-4051A2	Proveedor DPX201990DT-4051A2
DPX201990DT-4051A2 pedido en línea	Consulta DPX201990DT-4051A2	Imagen DPX201990DT-4051A2	Imagen DPX201990DT-4051A2
DPX201990DT-4051A2 pdf	Hoja de datos DPX201990DT-4051A2	Hoja de datos DPX201990DT-4051A2	Hoja de datos pdf DPX201990DT-4051A2
Descargar la ficha técnica de DPX201990DT-4051A2	TDK Corporation Fabricante	TDK Corporation DPX201990DT-4051A2	

También te puede interesar:

<p><b>DPX201990DT-4051A2TP</b>  <b>Descripción:</b> DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8030A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202690DT-4084A1</b>  <b>Descripción:</b> DPX202690DT-4084A1 TDK 805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 134000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX165850DT-8017A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202690DT-4066B1</b>  <b>Descripción:</b> DPX202690DT-4066B1 TDK 2k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 272000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8048A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 110000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX202500DT-9032A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165900DT-8125A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165850DT-8040A3</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 44000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX202472DT-4032B2</b>  <b>Descripción:</b> DPX202472DT-4032B2 TDK 805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165850DT-8032A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202700DT-4069A1</b>  <b>Descripción:</b> DPX202700DT-4069A1 TDK SMD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX202700DT-4162A1KR</b>  <b>Descripción:</b> DPX202700DT-4162A1KR TDK 805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202690DT-4190A1SJ</b>  <b>Descripción:</b> DPX202690DT-4190A1SJ TDK 2k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8030D1SJ</b>  <b>Descripción:</b> DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX202170DT-4049A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX201990DT-4114A2</b>  <b>Descripción:</b> DPX201990DT-4114A2 TDK SMD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX201990DT-4014A2</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 24000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX16595DT-8026A1</b>  <b>Descripción:</b> DPX16595DT-8026A1 TDK SMD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8130A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8026A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX165900DT-8025A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165850DT-8117B1</b>  <b>Descripción:</b> DPX165850DT-8117B1 TDK SMD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202690DT-4090A2SJ</b>  <b>Descripción:</b> DPX202690DT-4090A2SJ TDK 2k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX165950DT-8144A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 108000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202170DT-4121A1</b>  <b>Descripción:</b> DPX202170DT-4121A1 TDK 2k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202690DT-4200F1SJ</b>  <b>Descripción:</b> DPX202690DT-4200F1SJ TDK 2k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>DPX202690DT-4072G1SJ</b>  <b>Descripción:</b> DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX202700DT-4180A1K</b>  <b>Descripción:</b> DPX202700DT-4180A1K TDK 2k reel  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8126A1</b>  <b>Descripción:</b> RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 59900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong