



IMAGE NOT AVAILABLE



CDCLVP1216RGZR

Fabricante Número de pieza:	CDCLVP1216RGZR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN
Hojas de datos:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2790 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

CDCLVP1216RGZR 100% nuevas piezas originales 2790 en stock, encuentre el precio CDCLVP1216RGZR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CDCLVP1216RGZR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ CDCLVP1216RGZR: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de CDCLVP1216RGZR.

Número de pieza	CDCLVP1216RGZR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	2.375 V ~ 3.6 V	Tipo	Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer
Paquete del dispositivo	48-VQFN (7x7)	Serie	-
Relación - Entrada: Salida	2:16	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	48-VQFN Exposed Pad	Salida	LVPECL
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C	Número de circuitos	1
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Entrada	LVCMS, LVDS, LVPECL, LVTTL	Frecuencia - Max	2GHz
Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes	Descripción detallada	Clock Fanout Buffer (Distribution), Multiplexer IC 2:16 2GHz 48-VQFN Exposed Pad
Número de pieza base	CDCLVP1216	Cantidad de stock	2790 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Búferes reloj/temporizador, Controladores	Descripción	IC CLK BUFFER 2:16 2GHZ 48VQFN
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con CDCLVP1216RGZR

CDCLVP1216RGZR	Parte CDCLVP1216RGZR	Precio CDCLVP1216RGZR	Distribuidor CDCLVP1216RGZR
CDCLVP1216RGZR Technical	Stock CDCLVP1216RGZR	Inventario CDCLVP1216RGZR	Proveedor CDCLVP1216RGZR
Pedido en línea CDCLVP1216RGZR	Consulta CDCLVP1216RGZR	Imagen CDCLVP1216RGZR	Imagen CDCLVP1216RGZR
CDCLVP1216RGZR pdf	Hoja de datos CDCLVP1216RGZR	Hoja de datos CDCLVP1216RGZR	Hoja de datos pdf CDCLVP1216RGZR
Descargar la hoja de datos CDCLVP1216RGZR	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>CDCLVP110VFR QFP32 Descripción: CDCLVP110VFR QFP32 TI QFP32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2893 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM1804RTHT Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2663 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM61002RHBT Descripción: IC CLK GEN 1:3 LOW JITTER 32-QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2704 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP110VFR Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2631 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP1208RHDT Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2730 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP1212RHAR Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2673 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP1208RHDR Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2660 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM1804RGER Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2674 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM1802RGT Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2710 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP110VF Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2871 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP111VFR Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2848 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVD2104RHDT Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2855 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCM1804RGET Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP2102RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2658 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP1204RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP1212RHAT Descripción: IC CLK BUFFER 2:12 2GHZ 40VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2840 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP2108RGZT Descripción: IC CLK BUFFER 1:16 2GHZ 48VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2707 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM61001RHBR Descripción: IC CLK GEN 1:1 LOW JITTER 32QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2654 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP110VFRG4 Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32LQFP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2732 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP2104RHDR Descripción: IC CLK BUFFER 2:8 2GHZ 28VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP1204RGT Descripción: CDCLVP1204RGT TI QFN16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2803 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP2102RGTT Descripción: IC CLK BUFFER 2:4 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2665 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM1802RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 800MHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2701 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM61002RHBR Descripción: IC CLK GEN 1:2 LOW JITTER 32QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP1102RGTT Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2841 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM1804RGETG4 Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM61004RHB Descripción: CDCM61004RHB TI QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2733 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>CDCLVP1102RGTR Descripción: IC CLK BUFFER 1:2 2GHZ 16QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCM1804RTHR Descripción: IC CLK BUFFER 1:4 800MHZ 24VQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2808 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>CDCLVP111RHBR Descripción: IC CLK BUFFER 2:10 3.5GHZ 32QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2744 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong