



**CP0805A0902CWTR**

Fabricante	Número de pieza:	CP0805A0902CWTR
Fabricante / Marca		AVX Corporation
Parte de la descripción:		RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805
Hojas de datos:		CP0805A0902CWTR.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:		Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.
Nave de:		Hong Kong
Manera del envío:		DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**CP0805A0902CWTR** 100% Nuevo Original 35500 pzas en stock, Encuentre el precio CP0805A0902CWTR, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre CP0805A0902CWTR AVX Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ CP0805A0902CWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de CP0805A0902CWTR.

Número de pieza	CP0805A0902CWTR	Fabricante / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0805 (2012 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	0805	Descripción detallada	RF Directional Coupler GSM 890MHz ~ 915MHz 13.5 ± 1dB 3W 0805 (2012 Metric)
Frecuencia	890MHz ~ 915MHz	Potencia - Max	3W
Pérdida de inserción	0.5dB	Pérdida de retorno	-23dB
aplicaciones	GSM	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	13.5 ± 1dB	Aislamiento	-20dB
Cantidad de stock	35500 pcs Stock	Categoría	RF/it y RFID > Acoplador direccional del RF
Descripción	RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme

Palabras clave relacionadas con CP0805A0902CWTR

AVX Corporation CP0805A0902CWTR	Parte CP0805A0902CWTR	Precio CP0805A0902CWTR	Distribuidor CP0805A0902CWTR
Técnico CP0805A0902CWTR	CP0805A0902CWTR Stock	Inventario CP0805A0902CWTR	Proveedor CP0805A0902CWTR
CP0805A0902CWTR pedido en línea	Consulta CP0805A0902CWTR	Imagen CP0805A0902CWTR	Imagen CP0805A0902CWTR
CP0805A0902CWTR pdf	Hoja de datos CP0805A0902CWTR	Hoja de datos CP0805A0902CWTR	Hoja de datos pdf CP0805A0902CWTR
Descargar la ficha técnica de CP0805A0902CWTR	AVX Corporation Fabricante	AVX Corporation CP0805A0902CWTR	AVX Corporation [MIL] CP0805A0902CWTR

También te puede interesar:

<p><b>CP0603D0881ASTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603D0881ASTR AVX 603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A5385FNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A5385FNTR AVX NA  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A1880BWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805B1441AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0897CWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0897CWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0947CWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0947CWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603B1747CSTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603B1747CSTR AVX SMD  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A1842DWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805A1842DWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A1960DWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805A0902BWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A0965AWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805A0965AWTR AVX 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603B1880ASTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603B1880ASTR AVX 0603C  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805B1747AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLR 1.71-1.785GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A2350FNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A2350FNTR AVX 3kreel  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1960GNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A1960GNTR AVX SMD0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603V1880BNTNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0902AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A2070AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603B1880AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603B2442BSTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1960ENTNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805B1765AW</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B1765AW AVX 12061765  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B1441CWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPL 1.429-1.453GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603V0836CNTNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 90000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805B1765AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.765GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 22300 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0942ASTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0897BWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0897BWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603B2442BWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 165000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A2550FNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A2550FNTR AVX NA  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A2442EWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805A2442EWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong