


**BOURNS®****4308R-102-122LF**

Fabricante Número de pieza:	4308R-102-122LF
Fabricante / Marca:	Bourns, Inc.
Parte de la descripción:	RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP
Hojas de datos:	4308R-102-122LF(1).pdf 4308R-102-122LF(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

4308R-102-122LF 100% Nuevo Original 1600 pzas en stock, Encuentre el precio 4308R-102-122LF, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 4308R-102-122LF Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 4308R-102-122LF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

## Las especificaciones de 4308R-102-122LF.

Número de pieza	4308R-102-122LF	Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4300R	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	8-SIP	embalaje	Bulk
Tipo de montaje	Through Hole	Paquete del dispositivo	8-SIP
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 125°C	Descripción detallada	1.2k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm°C 8-SIP
Tamaño / Medidas	0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm)	Altura - Asiento (Máx)	0.195" (4.95mm)
Tolerancia	±2%	aplicaciones	-
Tipo de circuito	Isolated	Coefficiente de temperatura	±100ppm/°C
Número de pins	8	Resistencia (ohmios)	1.2k
Número de resistencias	4	Potencia por elemento	300mW
Relación de resistencia del resistor	-	Resistencia-relación-deriva	50 ppm°C
Otros nombres	4308R-102-122LF-ND 4308R-2-122LF 4308R102122LF	Cantidad de stock	1600 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Resistencias &gt; Redes de resistencia, matrices</a>	Descripción	RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

## Palabras clave relacionadas con 4308R-102-122LF

Bourns, Inc. 4308R-102-122LF	Parte 4308R-102-122LF	Precio 4308R-102-122LF	Distribuidor 4308R-102-122LF
Técnico 4308R-102-122LF	4308R-102-122LF Stock	Inventario 4308R-102-122LF	Proveedor 4308R-102-122LF
4308R-102-122LF pedido en línea	Consulta 4308R-102-122LF	Imagen 4308R-102-122LF	Imagen 4308R-102-122LF
4308R-102-122LF pdf	Hoja de datos 4308R-102-122LF	Hoja de datos 4308R-102-122LF	Hoja de datos pdf 4308R-102-122LF
Descargar la ficha técnica de 4308R-102-122LF	Bourns, Inc. Fabricante	Bourns, Inc. 4308R-102-122LF	Bourns Inc. 4308R-102-122LF
J.W. Miller / Bourns 4308R-102-122LF			

## También te puede interesar:



**4308R-102-153LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-333LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308**  
Descripción: 4308 INFINEON SOT-223  
Fabricantes: International Rectifier (Infineon Technologies)  
En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-105LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 1M OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-682LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-391**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-124LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles.

Citar:

IMAGE NOT AVAILABLE

**4309**  
Descripción: 4309 SOP-8  
Fabricantes: Original  
En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-121LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-270LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-152LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-390LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4309-52**  
Descripción: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN  
Fabricantes: Peregrine Semiconductor  
En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-393LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-152**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-821LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308M-102-272LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 2.7K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308M-102-471LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 470 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-271**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-271LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-103LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-333**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-103**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-681LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4306R-102-684LF**  
Descripción: RES ARRAY 3 RES 680K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-330LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-392LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-561**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-102-682LF**  
Descripción: RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.

Citar:



**4308R-101-222LF**  
Descripción: RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP  
Fabricantes: Bourns, Inc.  
En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.

Citar:

**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COMEmail: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong