



IMAGE NOT AVAILABLE



## LM5642MTC/NOPB

<b>Fabricante</b> Número de pieza:	LM5642MTC/NOPB
<b>Fabricante / Marca</b>	N/A
<b>Parte de la descripción:</b>	IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP
<b>Hojas de datos:</b>	 Sin plomo / Cumple con RoHS
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 2728 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

**LM5642MTC/NOPB** 100% nuevas piezas originales 2728 en stock, encuentre el precio LM5642MTC/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LM5642MTC/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LM5642MTC/NOPB: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de LM5642MTC/NOPB.

Número de pieza	LM5642MTC/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Voltaje - fuente (Vcc / Vdd)	4.5 V ~ 36 V	topología	Buck
rectificador síncrono	Yes	Paquete del dispositivo	28-TSSOP
Serie	-	Interfaces Seriales	-
embalaje	Tube	Paquete / Cubierta	28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Tipo de salida	Transistor Driver	Fases de producción	2
Configuración de salida	Positive	Otros nombres	*LM5642MTC/NOPB LM5642MTCNOPB
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 125°C (TJ)	Número de salidas	2
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)	Función	Step-Down
Frecuencia - Conmutación	200kHz	Ciclo de trabajo (máx.)	98.9%
Descripción detallada	Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 28-TSSOP	Funciones de control	Current Limit, Enable, Soft Start
Sincronización de reloj	Yes	Número de pieza base	LM5642
Cantidad de stock	2728 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">PMIC-Reguladores de voltaje-DC controladores de co</a>
Descripción	IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

### Palabras clave relacionadas con LM5642MTC/NOPB

LM5642MTC/NOPB	Parte LM5642MTC/NOPB	Precio LM5642MTC/NOPB	Distribuidor LM5642MTC/NOPB
LM5642MTC/NOPB Technical	Stock LM5642MTC/NOPB	Inventario LM5642MTC/NOPB	Proveedor LM5642MTC/NOPB
Pedido en línea LM5642MTC/NOPB	Consulta LM5642MTC/NOPB	Imagen LM5642MTC/NOPB	Imagen LM5642MTC/NOPB
LM5642MTC/NOPB pdf	Hoja de datos LM5642MTC/NOPB	Hoja de datos LM5642MTC/NOPB	Hoja de datos pdf LM5642MTC/NOPB
Descargar la hoja de datos LM5642MTC/NOPB	Fabricante		

### También te puede interesar:

 <b>LM566CN</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMT</b> <b>Descripción:</b> LM5642XMT NS TSSOP <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2887 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642MTC</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5642MHX</b> <b>Descripción:</b> LM5642MHX NS TSSOP28 <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2778 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642MH</b> <b>Descripción:</b> LM5642MH NSC TSSOP-28 <b>Fabricantes:</b> NSC <b>En stock:</b> Nuevo original, 2801 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642MTCX</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5576QMHX</b> <b>Descripción:</b> LM5576QMHX NS TSSOP20 <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576QMH/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2774 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMTX</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 10400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5642XMT</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 21100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576MHX/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 25700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM565CN</b> <b>Descripción:</b> LM565CN NSC DIP <b>Fabricantes:</b> NSC <b>En stock:</b> Nuevo original, 2601 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5642MHX/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2717 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMH</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576Q0MH</b> <b>Descripción:</b> LM5576Q0MH NSC HTSSOP20 <b>Fabricantes:</b> NSC <b>En stock:</b> Nuevo original, 3300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5576QMH</b> <b>Descripción:</b> LM5576QMH NS HTSSOP20 <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576QMHX/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG BUCK ADJ 3A 20ETSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 7500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMHX/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5642XMH/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576MH/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2662 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642MTCX/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 7400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5596S-5.0</b> <b>Descripción:</b> HG TO263 <b>Fabricantes:</b> HG <b>En stock:</b> Nuevo original, 2781 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM566</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMT/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM5642ESXMH</b> <b>Descripción:</b> LM5642ESXMH TI 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> TI <b>En stock:</b> Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576MH</b> <b>Descripción:</b> IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMHX</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28ETSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2640 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>LM565CN</b> <b>Descripción:</b> <b>Fabricantes:</b> NS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2755 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5642XMTX/NOPB</b> <b>Descripción:</b> IC REG CTRLR BUCK 28TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 18900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>LM5576MHX</b> <b>Descripción:</b> IC REG BUCK ADJ 3A 20TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong