



LB11852FV-MPB-H

Fabricante Número de pieza:	LB11852FV-MPB-H
Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Parte de la descripción:	IC MOTOR CTRLR PAR/PWM SSOP20J
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LB11852FV-MPB-H 100% Nuevo Original 3100 pzas en stock. Encuentre el precio LB11852FV-MPB-H, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre LB11852FV-MPB-H AMI Semiconductor / ON Semiconductor con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ LB11852FV-MPB-H: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LB11852FV-MPB-H.

Número de pieza	LB11852FV-MPB-H	Fabricante / Marca	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Paquete / Cubierta	20-LFSOP (0.173", 4.40mm Width)	embalaje	Tube
Tipo de montaje	Surface Mount	Paquete del dispositivo	20-SSOPJ
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ 95°C (TA)	Descripción detallada	Motor Driver PWM 20-SSOPJ
Tecnología	-	Interfaz	PWM
aplicaciones	Fan Controller	Suministro de voltaje	4.5 V ~ 5.5 V, 5.5 V ~ 16 V
Función	Controller - Speed	Corriente - Salida	-
Configuración de salida	Pre-Driver - Half Bridge (2)	Tensión - Carga	-
Tipo de motor - Stepper	-	Tipo de motor - AC, DC	Brushless DC (BLDC)
Paso Resolución	-	Cantidad de stock	3100 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > PMIC-controladores de motor, Controladores	Descripción	IC MOTOR CTRLR PAR/PWM SSOP20J
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con LB11852FV-MPB-H

AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H	Parte LB11852FV-MPB-H	Precio LB11852FV-MPB-H	Distribuidor LB11852FV-MPB-H
Proveedor LB11852FV-MPB-H	Técnico LB11852FV-MPB-H	LB11852FV-MPB-H Stock	Inventario LB11852FV-MPB-H
Imagen LB11852FV-MPB-H	LB11852FV-MPB-H pedido en línea	Consulta LB11852FV-MPB-H	Imagen LB11852FV-MPB-H
Hoja de datos pdf LB11852FV-MPB-H	LB11852FV-MPB-H pdf	Hoja de datos LB11852FV-MPB-H	Hoja de datos LB11852FV-MPB-H
Hoja de datos pdf LB11852FV-MPB-H	Descargar la ficha técnica de LB11852FV-MPB-H	AMI Semiconductor / ON Semiconductor Fabricante	AMI Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H
ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H	Aptina / ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H	Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H	PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H
Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor LB11852FV-MPB-H			

También te puede interesar:

LB11820M-MPB-E Descripción: LB11820M-MPB-E SANYO SOP30 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11850VA-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 24SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11813 Descripción: LB11813 SANYO SSOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11816V-MPB-E Descripción: LB11816V-MPB-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11826 Descripción: LB11826 SANYO DIP-28P Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11861-N-TLM-H Descripción: LB11861-N-TLM-H SANYO HSOP16 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11862M-TLM-E Descripción: LB11862M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11861H-TLM-H Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11851MC-BH Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10SOIC Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 2200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11851M-TE-L-E Descripción: LB11851M-TE-L-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11861MC-AH Descripción: IC MOTOR DRIVER PWM 10MFPSK Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11861 Descripción: LB11861 ONS HSSOP-16 Fabricantes: ONS En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11698H-TE-L Descripción: LB11698H-TE-L SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11851TT-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PWM 10MSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11852RV-MPB-H Descripción: IC MOTOR CTRLR PAR/PWM SSOP20J Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11861M-TLM-E Descripción: LB11861M-TLM-E SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11847 Descripción: LB11847 SANYO DIP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11820M-TE-L Descripción: LB11820M-TE-L SANYO SSOP30 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11861J-NMB-TLM3-E Descripción: LB11861J-NMB-TLM3-E SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 39000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11825 Descripción: LB11825 SANYO SOP14 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 13600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11862M-TE-L Descripción: LB11862M-TE-L SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11861M-TLM-E Descripción: LB11861M-TLM-E SANYO SOP-10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11822 Descripción: LB11822 SANYO DIP-28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11861M-TLM-H Descripción: LB11861M-TLM-H SANYO SOP10 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11827-E Descripción: LB11827-E SANYO DIP28 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11862M-TLM-H Descripción: LB11862M-TLM-H ON SOP-10 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB1186 Descripción: LB1186 SANYO SOP Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>
LB11861H-TLM-E Descripción: IC MOTOR DRIVER Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11852FV-TLM-H Descripción: IC MOTOR CONTROLLER PAR 20SSOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 46000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>	LB11813V-TLM-E Descripción: LB11813V-TLM-E SANYO TSSOP-24 Fabricantes: SANYO En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong