



## 78604/9JC

<b>Fabricante</b> Número de pieza:	78604/9JC
<b>Fabricante / Marca</b>	Murata Power Solutions
<b>Parte de la descripción:</b>	XFRMR 2:1 56VUS SMD TOROID
<b>Hojas de datos:</b>	78604/9JC.pdf
<b>Estado Libre de plomo / Estado RoHS:</b>	Sin plomo / Cumple con RoHS
<b>Condición de stock:</b>	Nuevo original, 2835 pzas en stock disponibles.
<b>Nave de:</b>	Hong Kong
<b>Manera del envío:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**78604/9JC** 100% nuevas piezas originales 2835 en stock, encuentre el precio 78604/9JC, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre 78604/9JC Murata Power Solutions con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ 78604/9JC: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

### Las especificaciones de 78604/9JC.

Número de pieza	78604/9JC	Fabricante / Marca	Murata Power Solutions
Peso	0.04 oz (1.14g)	Relación de vueltas - Primaria: Secundaria	2:1
Tipo de transformador	General Purpose	Tamaño / Medidas	0.354" L x 0.375" W (9.00mm x 9.52mm)
Serie	786	embalaje	Tube
Otros nombres	786049JC 811-2421	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Inductancia	10mH	Altura - Asiento (Máx)	0.250" (6.35mm)
Tiempo de energía (E.T.)	56V µS	Cantidad de stock	2835 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Transformadores</a> > <a href="#">Transformadores de pulsos</a>	Descripción	XFRMR 2:1 56VUS SMD TOROID
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

### Palabras clave relacionadas con 78604/9JC

Murata Power Solutions 78604/9JC	Parte 78604/9JC	Precio 78604/9JC	Distribuidor 78604/9JC
78604/9JC Technical	Stock 78604/9JC	Inventario 78604/9JC	Proveedor 78604/9JC
Pedido en línea 78604/9JC	Consulta 78604/9JC	Imagen 78604/9JC	Imagen 78604/9JC
78604/9JC pdf	Hoja de datos 78604/9JC	Hoja de datos 78604/9JC	Hoja de datos pdf 78604/9JC
Descargar la hoja de datos 78604/9JC	Fabricante Murata Power Solutions	Murata Power Solutions 78604/9JC	Murata Power Solutions Inc. 78604/9JC

### También te puede interesar:

 <b>H7028FNL</b> <b>Descripción:</b> 10GBASE-T DISCRETE 4CH BCM PHY <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2716 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>TX3051</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:1 60UH <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2727 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78615/1C</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1CT:1CT 2MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>78615/1MC</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1CT:1CT 2MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2894 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <b>786J</b> <b>Descripción:</b> ANAGO SOP-16 <b>Fabricantes:</b> ANAGO <b>En stock:</b> Nuevo original, 2761 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78615/8JC</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1CT:1CT 1MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2688 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>78602/16JC</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:1:1 3.35MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2798 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78602/1MC</b> <b>Descripción:</b> MURATA SMD <b>Fabricantes:</b> MURATA <b>En stock:</b> Nuevo original, 2882 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>HX1188FNL</b> <b>Descripción:</b> MODULE XFMR SGL ETHR LAN 16SOIC <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2678 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>T2007</b> <b>Descripción:</b> IC CHIP <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2895 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>786463001</b> <b>Descripción:</b> IC CHIP <b>Fabricantes:</b> Molex <b>En stock:</b> Nuevo original, 12100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>77208C</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:1:1 16.3MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2895 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>78602/3JC</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:1:1 180UH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2873 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78615/9C</b> <b>Descripción:</b> TRANSFORMER 1CT:1CT 10MH 56VUS <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2894 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>786XX-LOT2</b> <b>Descripción:</b> INTERSIL QFP-64 <b>Fabricantes:</b> INTERSIL <b>En stock:</b> Nuevo original, 2681 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>78602/1MC-R</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:1:1 2MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2826 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78604/9C/4C</b> <b>Descripción:</b> 78604/9C/4C MURATA DIP4 <b>Fabricantes:</b> MURATA <b>En stock:</b> Nuevo original, 2677 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>S558-5500-02-F</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1 CT:1CT TX/RX 350UH <b>Fabricantes:</b> Bel <b>En stock:</b> Nuevo original, 2707 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>78613/8JC</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1CT:1 980UH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2830 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>T1006NL</b> <b>Descripción:</b> XFRMR 1:2CT 1.2MH SMD <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2871 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78615/8MC</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1CT:1CT 1MH <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2641 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>TX1341</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:2 1.2MH <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2776 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>78602/2JC</b> <b>Descripción:</b> XFRMR 1:1:1 10VUS SMD TOROID <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2835 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>PE-68025</b> <b>Descripción:</b> PULSE XFMR 1:1 <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 4600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>78602/9C</b> <b>Descripción:</b> TRANSFORMER 1:1:1 10MH 56VUS <b>Fabricantes:</b> Murata Power Solutions <b>En stock:</b> Nuevo original, 2839 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>PE-67585</b> <b>Descripción:</b> IC CHIP <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2676 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>E5017NL</b> <b>Descripción:</b> MODULE 10D 1:1 SIN SMD <b>Fabricantes:</b> Pulse Electronics Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2704 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ
 <b>ALT4532-201-T001</b> <b>Descripción:</b> XFRMR LAN 1CT:1CT 200UH <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 10700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <b>7862Y</b> <b>Descripción:</b> TEXAS QFP <b>Fabricantes:</b> TEXAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2741 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ	 <b>TLA-6T214ALF-T</b> <b>Descripción:</b> TRANSFORMER LAN 10/100/1000 T <b>Fabricantes:</b> TDK Corporation <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong