



**CP0603B2442BWTR**

Fabricante Número de pieza:	CP0603B2442BWTR
Fabricante / Marca	AVX Corporation
Parte de la descripción:	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603
Hojas de datos:	CP0603B2442BWTR.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Contiene plomo / RoHS no conforme
Condición de stock:	Nuevo original, 165000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

**CP0603B2442BWTR** 100% Nuevo Original 165000 pzas en stock, Encuentre el precio CP0603B2442BWTR, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre CP0603B2442BWTR AVX Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ CP0603B2442BWTR: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de CP0603B2442BWTR.

Número de pieza	CP0603B2442BWTR	Fabricante / Marca	AVX Corporation
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	0603 (1608 Metric)	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete del dispositivo	0603	Descripción detallada	RF Directional Coupler Wireless LAN 2.4GHz ~ 2.484GHz 16.5 ± 1db 3W 0603 (1608 Metric)
Frecuencia	2.4GHz ~ 2.484GHz	Potencia - Max	3W
Pérdida de inserción	0.35dB	Pérdida de retorno	-23dB
aplicaciones	Wireless LAN	Tipo acoplador	Standard
factor de acoplamiento	16.5 ± 1db	Aislamiento	-31dB
Cantidad de stock	165000 pcs Stock	Categoría	<a href="#">RF/it y RFID &gt; Acoplador direccional del RF</a>
Descripción	RF DIR COUPLER 2.4-2.484GHZ 0603	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no conforme

Palabras clave relacionadas con CP0603B2442BWTR

AVX Corporation CP0603B2442BWTR	Parte CP0603B2442BWTR	Precio CP0603B2442BWTR	Distribuidor CP0603B2442BWTR
Técnico CP0603B2442BWTR	CP0603B2442BWTR Stock	Inventario CP0603B2442BWTR	Proveedor CP0603B2442BWTR
CP0603B2442BWTR pedido en línea	Consulta CP0603B2442BWTR	Imagen CP0603B2442BWTR	Imagen CP0603B2442BWTR
CP0603B2442BWTR pdf	Hoja de datos CP0603B2442BWTR	Hoja de datos CP0603B2442BWTR	Hoja de datos pdf CP0603B2442BWTR
Descargar la ficha técnica de CP0603B2442BWTR	AVX Corporation Fabricante	AVX Corporation CP0603B2442BWTR	AVX Corporation [MIL] CP0603B2442BWTR

También te puede interesar:

<p><b>CP0603A1960GNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A1960GNTR AVX SMD0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A0965AWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805A0965AWTR AVX 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 7800 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A2070AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 2.07GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603A2350FNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A2350FNTR AVX 3kreel  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1900MNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.9GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2300 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A2442EWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805A2442EWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805B0897BWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0897BWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0902AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A5385FNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A5385FNTR AVX NA  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603A1960BNTR-SAM</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A1960BNTR-SAM AVX SMD  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 24000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0897CWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0897CWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1960BWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603B2442BSTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603B2442BSTR AVX SMD0603-2  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1960BNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603D0881ASTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603D0881ASTR AVX 603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805A0902BWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A2550FNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A2550FNTR AVX NA  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1960ENTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603B1747CSTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603B1747CSTR AVX SMD  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A0902CWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 890-915MHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603V1880BNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 45000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0603B1880ASTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603B1880ASTR AVX 0603C  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603A1950GNTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0603A1950GNTR AVX QFN  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 57000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603V0836CNTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 824-849MHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 90000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805A1880BWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0603B1880AWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.85-1.91GHZ 0603  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A1960DWTR</b>  <b>Descripción:</b> RF DIR COUPLER 1.93-1.99GHZ 0805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>CP0805B0942ASTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0942ASTR AVX 0.5KREEL  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805A1842DWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805A1842DWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>CP0805B0947CWTR</b>  <b>Descripción:</b> CP0805B0947CWTR AVX 805  <b>Fabricantes:</b> AVX Corporation  <b>En stock:</b> Nuevo original, 35500 pzas en stock disponibles.                  Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong