



4308R-102-682LF

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fabricante Número de pieza: | 4308R-102-682LF |
| Fabricante / Marca | Bourns, Inc. |
| Parte de la descripción: | RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP |
| Hojas de datos: | 4308R-102-682LF(1).pdf 4308R-102-682LF(2).pdf |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Condición de stock: | Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | Hong Kong |
| Manera del envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

4308R-102-682LF 100% Nuevo Original 700 pzas en stock, Encuentre el precio 4308R-102-682LF, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 4308R-102-682LF Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 4308R-102-682LF: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de 4308R-102-682LF.

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pieza | 4308R-102-682LF | Fabricante / Marca | Bourns, Inc. |
| Serie | 4300R | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Paquete / Cubierta | 8-SIP | embalaje | Bulk |
| Tipo de montaje | Through Hole | Paquete del dispositivo | 8-SIP |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | Descripción detallada | 6.8k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 4 Resistor Network/Array ±100ppm°C 8-SIP |
| Tamaño / Medidas | 0.784" L x 0.085" W (19.91mm x 2.16mm) | Altura - Asiento (Máx) | 0.195" (4.95mm) |
| Tolerancia | ±2% | aplicaciones | - |
| Tipo de circuito | Isolated | Coefficiente de temperatura | ±100ppm/°C |
| Número de pins | 8 | Resistencia (ohmios) | 6.8k |
| Número de resistencias | 4 | Potencia por elemento | 300mW |
| Relación de resistencia del resistor | - | Resistencia-relación-deriva | 50 ppm°C |
| Otros nombres | 4308R-102-682LF-ND 4308R-2-682LF 4308R102682LF | Cantidad de stock | 700 pcs Stock |
| Categoría | Resistencias > Redes de resistencia, matrices | Descripción | RES ARRAY 4 RES 6.8K OHM 8SIP |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS | | |

Palabras clave relacionadas con 4308R-102-682LF

| | | | |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bourns, Inc. 4308R-102-682LF | Parte 4308R-102-682LF | Precio 4308R-102-682LF | Distribuidor 4308R-102-682LF |
| Técnico 4308R-102-682LF | 4308R-102-682LF Stock | Inventario 4308R-102-682LF | Proveedor 4308R-102-682LF |
| 4308R-102-682LF pedido en línea | Consulta 4308R-102-682LF | Imagen 4308R-102-682LF | Imagen 4308R-102-682LF |
| 4308R-102-682LF pdf | Hoja de datos 4308R-102-682LF | Hoja de datos 4308R-102-682LF | Hoja de datos pdf 4308R-102-682LF |
| Descargar la ficha técnica de 4308R-102-682LF | Bourns, Inc. Fabricante | Bourns, Inc. 4308R-102-682LF | Bourns Inc. 4308R-102-682LF |
| J.W. Miller / Bourns 4308R-102-682LF | | | |

También te puede interesar:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>430F1111A Descripción: 430F1111A TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-101-681LF Descripción: RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4309R-101-103 Descripción: RES ARRAY 8 RES 10K OHM 9SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>4308R-101-682LF Descripción: RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4309 Descripción: 4309 SOP-8 Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-124LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 120K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>4308R-102-821LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 820 OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>430F1122 Descripción: 430F1122 TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>430F2121 Descripción: 430F2121 TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>4308R-102-333 Descripción: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-122LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 1.2K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-103 Descripción: RES ARRAY 4 RES 10K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>430F1121A Descripción: 430F1121A TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-390LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 39 OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4309-52 Descripción: RF ATTENUATOR 31.5DB 50OHM 24QFN Fabricantes: Peregrine Semiconductor En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>4308R-102-270LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 27 OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-333LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 33K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4309R-101-222LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 2.2K OHM 9SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>430F1132 Descripción: 430F1132 TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-561 Descripción: RES ARRAY 4 RES 560 OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-391 Descripción: RES ARRAY 4 RES 390 OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>430F2130 Descripción: 430F2130 TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>430F2111 Descripción: 430F2111 TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-152LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>430F1101A Descripción: 430F1101A TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4309R-101-102LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 1K OHM 9SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-152 Descripción: RES ARRAY 4 RES 1.5K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |
| <p>4308R-102-393LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 39K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4309R-101-221LF Descripción: RES ARRAY 8 RES 220 OHM 9SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> | <p>4308R-102-153LF Descripción: RES ARRAY 4 RES 15K OHM 8SIP Fabricantes: Bourns, Inc. En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong