



SN75LVCP412RTJR

Fabricante Número de pieza:	SN75LVCP412RTJR
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC REDRIVER SATA 2CH 3GBPS 20QFN
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	
Condición de stock:	Nuevo original, 14600 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

SN75LVCP412RTJR 100% nuevas piezas originales 14600 en stock, encuentre el precio SN75LVCP412RTJR, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre SN75LVCP412RTJR con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ SN75LVCP412RTJR: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de SN75LVCP412RTJR.

Número de pieza	SN75LVCP412RTJR	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	3 V ~ 3.6 V	Tipo	Buffer, ReDriver
Paquete del dispositivo	20-QFN (4x4)	Acondicionamiento de señal	Input Equalization, Output Pre-Emphasis
Serie	-	embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	20-WFQFN Exposed Pad	Salida	-
Otros nombres	296-23964-6	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 85°C
número de canales	2	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	2 (1 Year)
Entrada	-	Descripción detallada	Buffer, ReDriver 2 Channel 3Gbps 20-QFN (4x4)
Tiempo de retardo	320ps	Velocidad de datos (máx.)	3Gbps
Suministro de corriente	55mA	Número de pieza base	SN75LVCP412
aplicaciones	SATA	Cantidad de stock	14600 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Búferes de señal de interfaz, repetidores, splitte	Descripción	IC REDRIVER SATA 2CH 3GBPS 20QFN
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con SN75LVCP412RTJR

SN75LVCP412RTJR	Parte SN75LVCP412RTJR	Precio SN75LVCP412RTJR	Distribuidor SN75LVCP412RTJR
SN75LVCP412RTJR Technical	Stock SN75LVCP412RTJR	Inventario SN75LVCP412RTJR	Proveedor SN75LVCP412RTJR
Pedido en línea SN75LVCP412RTJR	Consulta SN75LVCP412RTJR	Imagen SN75LVCP412RTJR	Imagen SN75LVCP412RTJR
SN75LVCP412RTJR pdf	Hoja de datos SN75LVCP412RTJR	Hoja de datos SN75LVCP412RTJR	Hoja de datos pdf SN75LVCP412RTJR
Descargar la hoja de datos SN75LVCP412RTJR	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>SN75LVCP412RTJR</p> <p>Descripción: SN75LVCP412RTJR TI SSOP-20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2637 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LPE185DBR</p> <p>Descripción: IC LOW DRIVERS/REC ENABLE 24SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2876 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP422DBR</p> <p>Descripción: IC REDRIVER ESATA 2CH 20SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2715 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LVDM976DGG</p> <p>Descripción: IC TXRX DUAL MODE 9/9 56SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2761 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVDS31DR</p> <p>Descripción: IC QUAD HI-SP DIFF DRVR 16-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2601 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVDS32D</p> <p>Descripción: IC DIFF DRVR RCVR QUAD HS 16SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2780 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LV4737ADBR</p> <p>Descripción: IC RS-232 DRIVER/REC 28-SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 6300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LSDVCD2000</p> <p>Descripción: SN75LSDVCD2000 SOP-20P 01 Fabricantes: SOP-20P En stock: Nuevo original, 21900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LV196DW</p> <p>Descripción: IC LOW RS-232 DRIVER/REC 20-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2711 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LS161AN</p> <p>Descripción: SN75LS161AN TI DIP-16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2628 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVDS32DR</p> <p>Descripción: IC QUAD HI-SP DIFF RCVR 16-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2884 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP412CDRJR</p> <p>Descripción: SN75LVCP412CDRJR TI QFN Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2702 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LVCP412ARTJT</p> <p>Descripción: IC REDRIVER SATA 2CH 3GBPS 20QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2763 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP422DB</p> <p>Descripción: IC REDRIVER ESATA 2CH 20SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2806 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP412ARTJR</p> <p>Descripción: IC REDRIVER SATA 2CH 3GBPS 20QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LVCP412RTJT</p> <p>Descripción: IC REDRIVER ESATA 2CH 20QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2737 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LV4737ADBRG4</p> <p>Descripción: IC RS-232 DRIVER/REC 28-SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2880 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVDS179DR</p> <p>Descripción: IC DIFF DRVR/RCVR LV 8-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2870 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LVCP601RTJR</p> <p>Descripción: IC REDRIVER SATA 2CH 6GBPS 20QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 14100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP600SDSKR</p> <p>Descripción: IC REDRIVER SAS/SATA 1CH 10SON Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2652 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LV4737ADBR(75LV4737A)</p> <p>Descripción: SN75LV4737ADBR(75LV4737A) TI SSOP28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2650 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LV1185DW</p> <p>Descripción: IC LOW RS-232 DRIVER/REC 20-SOIC Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2889 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP412ARTJTR</p> <p>Descripción: SN75LVCP412ARTJTR TJ/BB QFN20 Fabricantes: TI/BB En stock: Nuevo original, 2770 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LV4735DBLE</p> <p>Descripción: SN75LV4735DBLE TI SSOP28 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2626 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LVDS32</p> <p>Descripción: SN75LVDS32 TI SOP16 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVDM976DGGRR</p> <p>Descripción: IC TXRX RS422/RS485 9/9 56SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2843 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP600DRFT</p> <p>Descripción: IC REDRIVER SATA 1CH 6GBPS 8WDFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2707 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>SN75LVCP412CDRTJR</p> <p>Descripción: IC REDRIVER SATA 2CH 3GBPS 20QFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2763 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVCP601RTJR QFN20</p> <p>Descripción: SN75LVCP601RTJR QFN20 TI QFN20 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2602 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>SN75LVDM977DGGRR</p> <p>Descripción: IC TXRX DUAL MODE 9/9 56SSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2845 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong