



**D6HL2G655DL06-Z**

Fabricante Número de pieza:	D6HL2G655DL06-Z
Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Parte de la descripción:	RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 9SMD
Hojas de datos:	D6HL2G655DL06-Z(1).pdf D6HL2G655DL06-Z(2).pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

**CONSIGUE UNA COTIZACIÓN**

D6HL2G655DL06-Z 100% Nuevo Original 3000 pzas en stock. Encuentre el precio D6HL2G655DL06-Z, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre D6HL2G655DL06-Z Taiyo Yuden con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ D6HL2G655DL06-Z: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)

Las especificaciones de D6HL2G655DL06-Z.

Número de pieza	D6HL2G655DL06-Z	Fabricante / Marca	Taiyo Yuden
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	9-SMD, No Lead	embalaje	Original-Reel®
Tipo de montaje	Surface Mount	Descripción detallada	RF Diplexer 2.5GHz ~ 2.57GHz / 2.62GHz ~ 2.69GHz 9-SMD, No Lead
Bandas de Frecuencia (bajo / alto)	2.5GHz ~ 2.57GHz / 2.62GHz ~ 2.69GHz	Banda de atenuación alta (min / max dB)	45dB / 55dB
Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda)	-	Banda baja atenuación (min / max dB)	40dB / 48dB
Otros nombres	587-4699-6	Cantidad de stock	3000 pcs Stock
Categoría	<a href="#">RF/IF y RFID &gt; Diplexores RF</a>	Descripción	RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 9SMD
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con D6HL2G655DL06-Z

Taiyo Yuden D6HL2G655DL06-Z	Parte D6HL2G655DL06-Z	Precio D6HL2G655DL06-Z	Distribuidor D6HL2G655DL06-Z
Técnico D6HL2G655DL06-Z	D6HL2G655DL06-Z Stock	Inventario D6HL2G655DL06-Z	Proveedor D6HL2G655DL06-Z
D6HL2G655DL06-Z pedido en línea	Consulta D6HL2G655DL06-Z	Imagen D6HL2G655DL06-Z	Imagen D6HL2G655DL06-Z
D6HL2G655DL06-Z pdf	Hoja de datos D6HL2G655DL06-Z	Hoja de datos D6HL2G655DL06-Z	Hoja de datos pdf D6HL2G655DL06-Z
Descargar la ficha técnica de D6HL2G655DL06-Z	Taiyo Yuden Fabricante	Taiyo Yuden D6HL2G655DL06-Z	

También te puede interesar:

<p><b>D6HL1G962DL39-Z</b> Descripción: FBAR DUPLEXER 2016 CSSD BAND 25 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 98500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HL2G655DL06-Z</b> Descripción: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 9SMD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HL1G962DL39MZA</b> Descripción: D6HL1G962DL39MZA TAIYOYUDE SMD Fabricantes: TAIYOYUDE En stock: Nuevo original, 4200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>FAR-D6JH-2G1400-B1BT-Z</b> Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 2700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HH1G960BH95MZ</b> Descripción: D6HH1G960BH95MZ SMD Fabricantes: Original En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D5NL782MOP1JZ-Z</b> Descripción: RF DIPLEXER 1210 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 30000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>D6DA2G132K2D9-Z</b> Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HN2G655BN56</b> Descripción: D6HN2G655BN56 TAIYO QFN Fabricantes: TAIYO En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HL2G655DL09MZ</b> Descripción: D6HL2G655DL09MZ TAIYOYUDE SMD Fabricantes: TAIYOYUDE En stock: Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>FAR-D5NC-881M50-M11A-Z</b> Descripción: RF DIPLEXER 8SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>FI212P0892M2-T</b> Descripción: DUPLEXER FILTER HI FREQ MULTILAY Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 5700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX252690DT-5121C1</b> Descripción: RF DIPLEXER 1008 8 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 44500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>SD25-0836R9UBQ2</b> Descripción: DUPLEXER SAW 8SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HH1G960BH97-ZAS</b> Descripción: D6HH1G960BH97-ZAS TAIYO SMD Fabricantes: TAIYO En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX165950DT-8030A1</b> Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>SD25-0897R9UBQ1</b> Descripción: RF DIPLEXER 881.5MHZ/2.14GHZ SMD Fabricantes: AVX Corporation En stock: Nuevo original, 50000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>FAR-D5NE-881M50-P1A6QZ</b> Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HL1G962DL39MZ</b> Descripción: D6HL1G962DL39MZ TAIYOYUDE SMD Fabricantes: TAIYOYUDE En stock: Nuevo original, 4100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>FI212P089213-T</b> Descripción: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 2012 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HL2G655DL09</b> Descripción: D6HL2G655DL09 TAIYO SMD Fabricantes: TAIYO En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>ACMD-6107-BLK</b> Descripción: RF DIPLEXER 2.535/2.655GHZ 8QFN Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>D6PE2G140P3AW-Z</b> Descripción: SAW DUPLEXER 2016 CSSD BAND 1 BA Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>FAR-D6NH-1G9600-M1Z6-Z</b> Descripción: RF DIPLEXER 9SMD NO LEAD Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>DPX162500DT-8128A1</b> Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>RFDIP2012050L7T</b> Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.4GHZ 0805 Fabricantes: Walsin Technology En stock: Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HH1G960BH95BZ</b> Descripción: D6HH1G960BH95BZ TAIYO SMD Fabricantes: TAIYO En stock: Nuevo original, 9000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D5PF740M0M3R9-Z</b> Descripción: DUPLEXER 2016 CSSD BAND 17 Fabricantes: Taiyo Yuden En stock: Nuevo original, 36000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p><b>D6HN2G655BN56-Z</b> Descripción: D6HN2G655BN56-Z TAIYOYU SMD Fabricantes: TAIYOYU En stock: Nuevo original, 78600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>ACMD-7402-TR1</b> Descripción: RF DIPLEXER 1.875/1.96GHZ 3CSP Fabricantes: Avago Technologies (Broadcom Limited) En stock: Nuevo original, 26000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p><b>D6HL1G960DL33MZ</b> Descripción: D6HL1G960DL33MZ TAIYOYUDEN SMD Fabricantes: TAIYOYUDEN En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



**IC Components Limited**  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong