





## CDCU877GQLT

Fabricante Número de pieza:	CDCU877GQLT
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA
Hojas de datos:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Contiene plomo / RoHS no compatible
Condición de stock:	Nuevo original, 2746 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

**CDCU877GQLT** 100% nuevas piezas originales 2746 en stock, encuentre el precio CDCU877GQLT, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre CDCU877GQLT con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ CDCU877GQLT: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de CDCU877GQLT.

Número de pieza	CDCU877GQLT	Fabricante / Marca	N/A
Suministro de voltaje	1.7 V ~ 1.9 V	Paquete del dispositivo	56-BGA MICROSTAR JUNIOR (7.0x4.5)
Serie	-	Relación - Entrada: Salida	1:10
embalaje	Original-Reel®	Paquete / Cubierta	56-VFBGA
PLL	Yes	Salida	SSTL-18
Otros nombres	296-16758-6	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C
Número de circuitos	1	Tipo de montaje	Surface Mount
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	2 (1 Year)	Propósito principal	Memory, DDR2
Entrada	SSTL-18	Frecuencia - Max	400MHz
Diferencial - Entrada: salida	Yes/Yes	Número de pieza base	CDCU877
Cantidad de stock	2746 pcs Stock	Categoría	<a href="#">Circuitos integrados (ICS)</a> > <a href="#">Reloj/sincronización-específico de la aplicación</a>
Descripción	IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Contiene plomo / RoHS no compatible

### Palabras clave relacionadas con CDCU877GQLT

CDCU877GQLT	Parte CDCU877GQLT	Precio CDCU877GQLT	Distribuidor CDCU877GQLT
CDCU877GQLT Technical	Stock CDCU877GQLT	Inventario CDCU877GQLT	Proveedor CDCU877GQLT
Pedido en línea CDCU877GQLT	Consulta CDCU877GQLT	Imagen CDCU877GQLT	Imagen CDCU877GQLT
CDCU877GQLT pdf	Hoja de datos CDCU877GQLT	Hoja de datos CDCU877GQLT	Hoja de datos pdf CDCU877GQLT
Descargar la hoja de datos CDCU877GQLT	Fabricante		

### También te puede interesar:

 <b>CDCU877GQLR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2749 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877AGQLR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2609 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCV304PWG4</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCV304TPWREP</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2690 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877A</b> <b>Descripción:</b> CDCU877A TI BGA <b>Fabricantes:</b> TI <b>En stock:</b> Nuevo original, 2654 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877ZQLT</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2805 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCR83DBQ</b> <b>Descripción:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCS501PWR</b> <b>Descripción:</b> IC CLOCK GEN/BUFFER SSC 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877AZQLT</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2645 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCR83DBQR</b> <b>Descripción:</b> IC DIRECT RAMBUS CLK GEN 24-QSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877AZQLR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2788 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877ZQLR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 17000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCS503PWR</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2834 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCV850DGGR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRVR 2.5V 48-TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2855 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877ZQLR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCU877ZQLT</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2858 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCV304PWR</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 56000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877ARHAR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2749 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCV304PWG4</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 13000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877RHAR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2735 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCS503PW</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2783 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCV304PWR-TR</b> <b>Descripción:</b> TI TSSOP-8 <b>Fabricantes:</b> TI <b>En stock:</b> Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU877RHAT</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2823 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCV304PW</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:4 200MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCU877ARHARG4</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 40VQFN <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2656 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCV304</b> <b>Descripción:</b> CDCV304 TEXAS TSP08 <b>Fabricantes:</b> TEXAS <b>En stock:</b> Nuevo original, 2736 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCS503TPWRQ1</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 1:1 108MHZ 8TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2685 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>
 <b>CDCS502PWR</b> <b>Descripción:</b> IC OSC CLOCK GENERATOR 8-TSSOP <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2770 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCUN1208LPRHBT</b> <b>Descripción:</b> IC CLK BUFFER 2:8 400MHZ 32QFN <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 2792 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>	 <b>CDCU2A877ZQLR</b> <b>Descripción:</b> IC PLL CLOCK DRIVER 1.8V 52-BGA <b>Fabricantes:</b> N/A <b>En stock:</b> Nuevo original, 23600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/>



IC Components Limited  
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
TEL: 00 852 - 30501935  
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong