



LMH1982SQ/NOPB

Fabricante Número de pieza:	LMH1982SQ/NOPB
Fabricante / Marca	N/A
Parte de la descripción:	IC CLK GEN MULTI RATE VID 32WQFN
Hojas de datos:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2871 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

LMH1982SQ/NOPB 100% nuevas piezas originales 2871 en stock, encuentre el precio LMH1982SQ/NOPB, el inventario, la hoja de datos en IC Components Ltd en línea, compre LMH1982SQ/NOPB con garantía. 100% de garantía de confianza. RFQ LMH1982SQ/NOPB: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de LMH1982SQ/NOPB.

Número de pieza	LMH1982SQ/NOPB	Fabricante / Marca	N/A
Tipo	Clock Generator	Paquete del dispositivo	32-WQFN (5x5)
Serie	-	embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	32-WQFN Exposed Pad	Otros nombres	LMH1982SQ LMH1982SQ-ND
Tipo de montaje	Surface Mount	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Número de pieza base	LMH1982	aplicaciones	Displays, Projectors, Receivers
Cantidad de stock	2871 pcs Stock	Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Procesamiento de vídeo lineal
Descripción	IC CLK GEN MULTI RATE VID 32WQFN	Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS

Palabras clave relacionadas con LMH1982SQ/NOPB

LMH1982SQ/NOPB	Parte LMH1982SQ/NOPB	Precio LMH1982SQ/NOPB	Distribuidor LMH1982SQ/NOPB
LMH1982SQ/NOPB Technical	Stock LMH1982SQ/NOPB	Inventario LMH1982SQ/NOPB	Proveedor LMH1982SQ/NOPB
Pedido en línea LMH1982SQ/NOPB	Consulta LMH1982SQ/NOPB	Imagen LMH1982SQ/NOPB	Imagen LMH1982SQ/NOPB
LMH1982SQ/NOPB pdf	Hoja de datos LMH1982SQ/NOPB	Hoja de datos LMH1982SQ/NOPB	Hoja de datos pdf LMH1982SQ/NOPB
Descargar la hoja de datos LMH1982SQ/NOPB	Fabricante		

También te puede interesar:

<p>LMH1983SQE Descripción: Fabricantes: TI/NS En stock: Nuevo original, 2898 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2100TMX/NOPB Descripción: IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2681 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2100TMX Descripción: LMH2100TMX NS BGA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 27100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH2120UM/NOPB Descripción: NS DSBGA Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2752 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2110TM/NOPB Descripción: IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2796 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2110TMX/NOPB Descripción: IC RF DETECT 50MHZ-8GHZ 6DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2771 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH1251MTX/NOPB Descripción: IC RGBHV CONV/2:1 VID SW 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 16000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2100TM/NOPB Descripción: IC RF DETECT 50MHZ-4GHZ 6DSBGA Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2639 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1983SQE/NOPB Descripción: IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2791 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH2180SDX/NOPB Descripción: IC CLK BUFFER 2:2 75MHZ 8WSON Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1983SQX/NOPB Descripción: IC VID CLK GEN MULTI RATE 40WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2714 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1981MT Descripción: LMH1981MT TSSOP14 11 Fabricantes: TSSOP14 En stock: Nuevo original, 2633 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH2120UM Descripción: LMH2120UM NS/TI DSBGA6 Fabricantes: NS/TI En stock: Nuevo original, 2718 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1219RTWR Descripción: Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1219RTWT Descripción: Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH2180SD Descripción: LMH2180SD NS LLP Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 3000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1980MM Descripción: LMH1980MM TI MSOP10 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2787 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1981MT/NOPB Descripción: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2765 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH11 NFS8TN Descripción: LMH11 NFS8TN ROHM SOT-363 Fabricantes: ROHM En stock: Nuevo original, 210000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1251MT Descripción: IC RGBHV CONV/2:1 VID SW 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2878 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH0395SQX/NOPB Descripción: IC EQUALIZER DUAL CABLE 24WQFN Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2658 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH2110TMX Descripción: LMH2110TMX NS DSBGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 4900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1981MTX Descripción: LMH1981MTX NS TSSOP14 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2769 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2120UMX Descripción: LMH2120UMX TI DSBGA6 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 3200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH1251MH Descripción: LMH1251MH NS TSSOP-24 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2713 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH2110TM Descripción: LMH2110TM NS DSBGA-6 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2832 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH19812SQE/NOPB Descripción: LMH19812SQE/NOPB TI QFN32 Fabricantes: TI En stock: Nuevo original, 2899 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>LMH1981MTX/NOPB Descripción: IC VIDEO SYNC SEPARATOR 14-TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1982SQ Descripción: LMH1982SQ NS WQFN-32 Fabricantes: NS En stock: Nuevo original, 2748 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>LMH1251MTX Descripción: IC RGBHV CONV/2:1 VID SW 24TSSOP Fabricantes: N/A En stock: Nuevo original, 2777 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong