



EL5172IYZ

Fabricante	Número de pieza:	EL5172IYZ
Fabricante / Marca		Intersil
Parte de la descripción:		IC OPAMP DIFF 100MHZ 8MSOP
Hojas de datos:		EL5172IYZ.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:		Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:		Nuevo original, 8300 pzas en stock disponibles.
Nave de:		Hong Kong
Manera del envío:		DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

EL5172IYZ 100% Nuevo Original 8300 pzas en stock, Encuentre el precio EL5172IYZ, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre EL5172IYZ Intersil con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ EL5172IYZ: Info@IC-Components.com































Las especificaciones de EL5172IYZ.

Número de pieza	EL5172IYZ	Fabricante / Marca	Intersil
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	2 (1 Year)
Número de pieza base	EL5172	Paquete / Cubierta	8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width)
embalaje	Tube	Tipo de montaje	Surface Mount
Paquete del dispositivo	8-MSOP	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 85°C
Descripción detallada	Differential Amplifier 1 Circuit 8-MSOP	Suministro de corriente	5.6mA
Tipo de salida	-	Número de circuitos	1
Tipo amplificador	Differential	Velocidad de subida	800 Vµs
Ancho de banda de -3 dB	250MHz	Alimentación de voltaje, simple / doble (±)	4.75 V ~ 11 V, ±2.38 V ~ 5.5 V
Producto ganancia-ancho	100MHz	Corriente - polarización de entrada	6µA
Voltaje - Offset de entrada	7mV	Cantidad de stock	8300 pcs Stock
Categoría	Circuitos integrados (ICS) > Amplificadores lineales-instrumentación, amperios	Descripción	IC OPAMP DIFF 100MHZ 8MSOP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con EL5172IYZ

Intersil EL5172IYZ	Parte EL5172IYZ	Precio EL5172IYZ	Distribuidor EL5172IYZ
Técnico EL5172IYZ	EL5172IYZ Stock	Inventario EL5172IYZ	Proveedor EL5172IYZ
EL5172IYZ pedido en línea	Consulta EL5172IYZ	Imagen EL5172IYZ	Imagen EL5172IYZ
EL5172IYZ pdf	Hoja de datos EL5172IYZ	Hoja de datos EL5172IYZ	Hoja de datos pdf EL5172IYZ
Descargar la ficha técnica de EL5172IYZ	Intersil Fabricante	Intersil EL5172IYZ	

También te puede interesar:

 <p>EL5171IS Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5173ISZ Descripción: IC OPAMP DIFF 450MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5172ISZ-T7 Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 17000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5172IYZ-T13 Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5176IY Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 10MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5192ACW Descripción: EL5192ACW INTERSIL SOT23-6 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5167IWZ-T7 Descripción: IC OPAMP CFA 1.4GHZ SOT23-5 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5171ISZ Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 6600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5193ACSZ Descripción: EL5193ACSZ INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5192ACS Descripción: EL5192ACS INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 14000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5170ISZ-T7 Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5171ISZ-T7 Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 20000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5170IYZ Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5192CW Descripción: EL5192CW INTERSIL SOT23-5 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5172ISZ Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5174ISZ-T7 Descripción: IC OPAMP DIFF 200MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5172IY Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5174ISZ Descripción: IC OPAMP DIFF 200MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5172ISZ. Descripción: EL5172ISZ. INTERSIL SOP8 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5170IS Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5167IW-T7A Descripción: IC OPAMP CFA 1.4GHZ SOT23-5 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5167IWZ Descripción: EL5167IWZ INTERSIL 5LdSOT-23 Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5173IYZ-T7 Descripción: IC OPAMP DIFF 450MHZ 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5172IY-T7 Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
 <p>EL5176IYZ Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 10MSOP Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5170ISZ Descripción: IC OPAMP DIFF 100MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 5200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>EL5193ACS Descripción: EL5193ACS ELANTEC SOP8 Fabricantes: ELANTEC En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p>EL5191CS Descripción: EL5191CS EL SOP8 Fabricantes: EL En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5175ISZ Descripción: IC OPAMP DIFF 200MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 3100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>	 <p>EL5175IS Descripción: IC OPAMP DIFF 200MHZ 8SOIC Fabricantes: Intersil En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="button" value="RFQ"/></p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong