


### 4306R-102-332LF

Fabricante Número de pieza:	4306R-102-332LF
Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Parte de la descripción:	RES ARRAY 3 RES 3.3K OHM 6SIP
Hojas de datos:	<a href="#">4306R-102-332LF(1).pdf</a> <a href="#">4306R-102-332LF(2).pdf</a>
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	 Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 1900 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

[CONSIGUE UNA COTIZACIÓN](#)

4306R-102-332LF 100% Nuevo Original 1900 pzas en stock, Encuentre el precio 4306R-102-332LF, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre 4306R-102-332LF Bourns, Inc. con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ 4306R-102-332LF: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)































### Las especificaciones de 4306R-102-332LF.

Número de pieza	4306R-102-332LF	Fabricante / Marca	Bourns, Inc.
Serie	4300R	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	1 (Unlimited)
Paquete / Cubierta	6-SIP	embalaje	Bulk
Tipo de montaje	Through Hole	Paquete del dispositivo	6-SIP
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 125°C	Descripción detallada	3.3k Ohm ±2% 300mW Power Per Element Isolated 3 Resistor Network/Array ±100ppm°C 6-SIP
Tamaño / Medidas	0.584" L x 0.085" W (14.83mm x 2.16mm)	Altura - Asiento (Máx)	0.195" (4.95mm)
Tolerancia	±2%	aplicaciones	-
Tipo de circuito	Isolated	Coefficiente de temperatura	±100ppm/°C
Número de pins	6	Resistencia (ohmios)	3.3k
Número de resistencias	3	Potencia por elemento	300mW
Relación de resistencia del resistor	-	Resistencia-relación-deriva	50 ppm°C
Otros nombres	4306R-102-332LF-ND 4306R-2-332LF 4306R102332LF	Cantidad de stock	1900 pcs Stock
Categoría	<a href="#">Resistencias &gt; Redes de resistencia, matrices</a>	Descripción	RES ARRAY 3 RES 3.3K OHM 6SIP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

### Palabras clave relacionadas con 4306R-102-332LF

<a href="#">Bourns, Inc. 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Parte 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Precio 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Distribuidor 4306R-102-332LF</a>
<a href="#">Técnico 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">4306R-102-332LF Stock</a>	<a href="#">Inventario 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Proveedor 4306R-102-332LF</a>
<a href="#">4306R-102-332LF pedido en línea</a>	<a href="#">Consulta 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Imagen 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Imagen 4306R-102-332LF</a>
<a href="#">4306R-102-332LF pdf</a>	<a href="#">Hoja de datos 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Hoja de datos 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Hoja de datos pdf 4306R-102-332LF</a>
<a href="#">Descargar la ficha técnica de 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Bourns, Inc. Fabricante</a>	<a href="#">Bourns, Inc. 4306R-102-332LF</a>	<a href="#">Bourns Inc. 4306R-102-332LF</a>
<a href="#">J.W. Miller / Bourns 4306R-102-332LF</a>			

### También te puede interesar:

 <p><b>4308M-102-272LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 4 RES 2.7K OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-102-102</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 1K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-101-102</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 1K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-102-202</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 2K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-101-470LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 47 OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-105LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 1M OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-102-684LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 680K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-271</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308M-102-471LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 4 RES 470 OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-102-392LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 3.9K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-682LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 6.8K OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-121LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 120 OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4308R-101-681LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 680 OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1500 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-101-123LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 12K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p>  <p><b>4305000/11775-501</b>  <b>Descripción:</b> 4305000/11775-501 LASERTECH TQFP-100P  <b>Fabricantes:</b> LASERTECH  <b>En stock:</b> Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4308R-101-271LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 270 OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-392LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 3.9K OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-330LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 33 OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-102-105LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 1M OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1000 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308</b>  <b>Descripción:</b> 4308 INFINEON SOT-223  <b>Fabricantes:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-222LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 2.2K OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-102-271LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 270 OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1700 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-101-272LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 2.7K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-102-183LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 18K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 2100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-101-332</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 3.3K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-102-233LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 22K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 1800 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-101-103LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 10K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 900 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>4306R-101-203LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 5 RES 20K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4306R-102-222LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 3 RES 2.2K OHM 6SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 3600 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>4308R-101-103LF</b>  <b>Descripción:</b> RES ARRAY 7 RES 10K OHM 8SIP  <b>Fabricantes:</b> Bourns, Inc.  <b>En stock:</b> Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles.</p> <p>Citar: <a href="#">RFQ</a></p>



**IC Components Limited**  
 WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: [Info@IC-Components.com](mailto:Info@IC-Components.com)  
 TEL: 00 852 - 30501935  
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong