



MC33594FTAER2

Fabricante Número de pieza:	MC33594FTAER2
Fabricante / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Parte de la descripción:	IC UHF RCVR 315 434MHZ 24-LQFP
Hojas de datos:	MC33594FTAER2.pdf
Estado Libre de plomo / Estado RoHS:	Sin plomo / Cumple con RoHS
Condición de stock:	Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles.
Nave de:	Hong Kong
Manera del envío:	DHL/Fedex/TNT/UPS

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

MC33594FTAER2 100% Nuevo Original 2000 pzas en stock, Encuentre el precio MC33594FTAER2, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre MC33594FTAER2 NXP Semiconductors / Freescale con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ MC33594FTAER2: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de MC33594FTAER2.

Número de pieza	MC33594FTAER2	Fabricante / Marca	NXP Semiconductors / Freescale
Serie	-	Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)	3 (168 Hours)
Paquete / Cubierta	24-LQFP	embalaje	Cut Tape (CT)
Paquete del dispositivo	24-LQFP (4x4)	Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 105°C
Descripción detallada	- RF Receiver FSK, OOK 315MHz, 434MHz -105dBm 11 kBaud PCB, Surface Mount 24-LQFP (4x4)	Frecuencia	315MHz, 434MHz
Sensibilidad	-105dBm	Características	-
aplicaciones	General Data Transfer	Suministro de voltaje	4.5 V ~ 5.5 V
Interfaz de datos	PCB, Surface Mount	Tamaño de la memoria	-
Velocidad de datos (máx.)	11 kBaud	Modulación o protocolo	FSK, OOK
Corriente - Recepción	5.7mA	Conector de antena	PCB, Surface Mount
Otros nombres	MC33594FTAER2CT	Cantidad de stock	2000 pcs Stock
Categoría	RF/IF y RFID > Receptores RF	Descripción	IC UHF RCVR 315 434MHZ 24-LQFP
Estado Libre de plomo / Estado RoHS	Sin plomo / Cumple con RoHS		

Palabras clave relacionadas con MC33594FTAER2

NXP Semiconductors / Freescale MC33594FTAER2	Parte MC33594FTAER2	Precio MC33594FTAER2	Distribuidor MC33594FTAER2
Técnico MC33594FTAER2	MC33594FTAER2 Stock	Inventario MC33594FTAER2	Proveedor MC33594FTAER2
MC33594FTAER2 pedido en línea	Consulta MC33594FTAER2	Imagen MC33594FTAER2	Imagen MC33594FTAER2
MC33594FTAER2 pdf	Hoja de datos MC33594FTAER2	Hoja de datos MC33594FTAER2	Hoja de datos pdf MC33594FTAER2
Descargar la ficha técnica de MC33594FTAER2	NXP Semiconductors / Freescale Fabricante	NXP Semiconductors / Freescale MC33594FTAER2	NXP Semiconductors MC33594FTAER2
Freescale MC33594FTAER2	Freescale Semiconductor - NXP MC33594FTAER2	NXP USA Inc. MC33594FTAER2	

También te puede interesar:

<p>MC33596 Descripción: MC33596 FREESCALE QFP-32 Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC3358DR2G Descripción: MC3358DR2G ON SOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33592FTAER2 Descripción: IC RF RECEIVER 315 434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 13500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC33596FCAE Descripción: IC UHF RECEIVER PLL TUNED 32-QFN Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33591 Descripción: MC33591 FREESCALE QFP24 Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 10000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3360P Descripción: MC3360P M0T DIP8 Fabricantes: M0T En stock: Nuevo original, 500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC33592FTA Descripción: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC3358P1G Descripción: MC3358P1G ON DIP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3361BPG-S16-R Descripción: MC3361BPG-S16-R UTC SOP16 Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 47000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3359DWR2 Descripción: MC3359DWR2 MOTOROLA SOP20 Fabricantes: MOTOROLA En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3359P Descripción: MC3359P MOT DIP-18P Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 2400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33591FTA Descripción: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC3361 Descripción: MC3361 ON SOP16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC3361BDR2 Descripción: MC3361BDR2 ON SOP16 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 8700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33592 Descripción: MC33592 FREESCALE QFP24 Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 33100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC3358P1 Descripción: MC3358P1 ON DIP8 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 5000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC336 Descripción: MC336 2562 SOP-8 Fabricantes: 2562 En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC3361 SOP Descripción: MC3361 SOP ON SOP Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC3358DR2 Descripción: MC3358DR2 ON SOP8 Fabricantes: AMI Semiconductor / ON Semiconductor En stock: Nuevo original, 20800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33594FTA Descripción: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 2900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3361BD Descripción: MC3361BD MOT SOP Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 16700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC33591FTAR2 Descripción: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3358P Descripción: MC3358P MOT DIP8 Fabricantes: MOT En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33594FTAR2 Descripción: IC RF RECEIVER 315,434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC33594FTAER2 Descripción: MC33594FTAER2 FREESCALE QFP-24 Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 5300 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33596FCAER2 Descripción: IC UHF RECEIVER PLL TUNED 32-QFN Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC3361BP Descripción: MC3361BP UTC SOP16 Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 5800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>
<p>MC33591FTAER2 Descripción: IC RF RECEIVER 315 434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 1100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>IMAGE NOT AVAILABLE</p> <p>MC33618P Descripción: MC33618P UTC SOP-16 Fabricantes: UTC En stock: Nuevo original, 100 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>	<p>MC33592FTAER2 Descripción: IC RF RECEIVER 315 434MHZ 24LQFP Fabricantes: NXP Semiconductors / Freescale En stock: Nuevo original, 18000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong