



DPX162500DT-8014A1

| | |
|--------------------------------------|---|
| Fabricante Número de pieza: | DPX162500DT-8014A1 |
| Fabricante / Marca | TDK Corporation |
| Parte de la descripción: | RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 |
| Hojas de datos: | DPX162500DT-8014A1.pdf |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS: | Sin plomo / Cumple con RoHS |
| Condición de stock: | Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. |
| Nave de: | Hong Kong |
| Manera del envío: | DHL/Fedex/TNT/UPS |

CONSIGUE UNA COTIZACIÓN

DPX162500DT-8014A1 100% Nuevo Original 4000 pzas en stock, Encuentre el precio DPX162500DT-8014A1, la hoja de datos en IC Components Ltd Online, compre DPX162500DT-8014A1 TDK Corporation con garantía. 100% garantía de confianza. RFQ DPX162500DT-8014A1: Info@IC-Components.com

Las especificaciones de DPX162500DT-8014A1.

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Número de pieza | DPX162500DT-8014A1 | Fabricante / Marca | TDK Corporation |
| Serie | DPX | Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Paquete / Cubierta | 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad | embalaje | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montaje | Surface Mount | Descripción detallada | RF Diplexor 1.565GHz ~ 1.585GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz 0603 (1608 Metric), 4 PC Pad |
| Bandas de Frecuencia (bajo / alto) | 1.565GHz ~ 1.585GHz / 2.4GHz ~ 2.5GHz | Banda de atenuación alta (min / max dB) | 20.00dB / - |
| Pérdida de retorno (banda baja / alta de la banda) | 9.5dB / 9.5dB | Banda baja atenuación (min / max dB) | 20.00dB / - |
| Otros nombres | 445-9314-2 DPX162500DT8014A1 | Cantidad de stock | 4000 pcs Stock |
| Categoría | RF/IF y RFID > Diplexores RF | Descripción | RF DIPLEXER 1.575/2.45GHZ 0603 |
| Estado Libre de plomo / Estado RoHS | Sin plomo / Cumple con RoHS | | |

Palabras clave relacionadas con DPX162500DT-8014A1

| | | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| TDK Corporation DPX162500DT-8014A1 | Parte DPX162500DT-8014A1 | Precio DPX162500DT-8014A1 | Distribuidor DPX162500DT-8014A1 |
| Técnico DPX162500DT-8014A1 | DPX162500DT-8014A1 Stock | Inventario DPX162500DT-8014A1 | Proveedor DPX162500DT-8014A1 |
| DPX162500DT-8014A1 pedido en línea | Consulta DPX162500DT-8014A1 | Imagen DPX162500DT-8014A1 | Imagen DPX162500DT-8014A1 |
| DPX162500DT-8014A1 pdf | Hoja de datos DPX162500DT-8014A1 | Hoja de datos DPX162500DT-8014A1 | Hoja de datos pdf DPX162500DT-8014A1 |
| Descargar la ficha técnica de DPX162500DT-8014A1 | TDK Corporation Fabricante | TDK Corporation DPX162500DT-8014A1 | |

También te puede interesar:

| | | |
|--|--|---|
| <p>DPX202170DT-4121A1 Descripción: DPX202170DT-4121A1 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165900DT-8025A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX201990DT-4014A2 Descripción: RF DIPLEXER 859MHZ/1.92GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 24000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX202690DT-4066B1 Descripción: DPX202690DT-4066B1 TDK 2k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 272000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX202472DT-4032B2 Descripción: DPX202472DT-4032B2 TDK 805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165950DT-8026A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX201990DT-4114A2 Descripción: DPX201990DT-4114A2 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX202690DT-4072G1SJ Descripción: DPX202690DT-4072G1SJ TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 12000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX202500DT-9032A1 Descripción: RF DIPLEXER 1497MHZ/2.45GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX162500DT-8128 Descripción: DPX162500DT-8128 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165950DT-8144A1 Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 108000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX201990DT-4051A2TP Descripción: DPX201990DT-4051A2TP TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 1200 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX201990DT-4051A2 Descripción: RF DIPLEXER 872.5M/1.78GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX202690DT-4084A1 Descripción: DPX202690DT-4084A1 TDK 805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 134000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165950DT-8030D1SJ Descripción: DPX165950DT-8030D1SJ TDK 4k reel Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 28000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX202170DT-4049A1 Descripción: RF DIPLEXER 892MHZ/1.94GHZ 0805 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX16595DT-8026A1 Descripción: DPX16595DT-8026A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 4000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX162500DT-8028A1 Descripción: DPX162500DT-8028A1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2600 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX165950DT-8048A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 110000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165900DT-8125A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.5GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 3800 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165850DT-8032A1 Descripción: RF DIPLEXER 0603 4 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6700 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX162500DT-8128A1 Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 11000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165850DT-8040A3 Descripción: RF DIPLEXER 0603 6 PC PAD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 44000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX162500DT-8128A2 Descripción: DPX162500DT-8128A2 TDK 603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 84000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX1608LL87R1524A Descripción: DPX1608LL87R1524A MURATA SMD Fabricantes: Murata Electronics En stock: Nuevo original, 25400 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165950DT-8030A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 2000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165850DT-8117B1 Descripción: DPX165850DT-8117B1 TDK SMD Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8000 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |
| <p>DPX165950DT-8126A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 59900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165850DT-8017A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45GHZ/5.51GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 8900 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> | <p>DPX165950DT-8130A1 Descripción: RF DIPLEXER 2.45/5.425GHZ 0603 Fabricantes: TDK Corporation En stock: Nuevo original, 6500 pzas en stock disponibles. Citar: <input type="text"/> RFQ</p> |



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
 TEL: 00 852 - 30501935
 FAX: 00 852 - 30501945

Dirección: 6H Bloque 1, Sherwood Court, Kingswood Villa, Tin Shui Wai, Nuevos Territorios, Hong Kong